



**Bn HK DefSt-KKE**  
MTE

Datum: Zie handtekening  
MITS: 18-50072488  
Pagina('s): 1  
Arch : D 05  
Archieflijn:677

Aan Comd TSS-Infra Plateau Evere

**Onderwerp: Thematische conformiteitsaudit branddetectiesystemen KKE**

Ref: 1. KB van 07 December 2016 "Basisnormen voor preventie brand gebouwen"  
2. NBN S21-100-1 en 2

1. Synthese: verslag, conformiteitsaudit branddetectiesystemen, Jul 2018
2. Gedurende de maand Jul 2018 werd er een thematische conformiteitsaudit uitgevoerd van alle branddetectiesystemen KKE.
3. Gelieve in Bijl A het verslag van deze conformiteitsaudit te willen vinden.
4. Er wordt gevraagd een zo goed mogelijk gevolg te geven aan de opmerkingen uit het verslag.
5. De antwoorden / genomen acties kunnen kort vermeld worden in de tabellen van Bijl B.
6. Lijst van de bijlagen

Bijlage A : Auditverslag



180727\_Bijl  
A\_Thematische confo

Bijlage B : Inventarisatiefiche branddetectiesystemen KKE



180727\_Bijl  
B\_Inventarisatiefiche

30/07/2018

X 

Signed by: Etienne Desfossés (Signature)  
Desfossés Etienne  
Majoor  
Commandant

Info: Fac Mgt, SLPPT 8.

Correspondent: Marino di FEBBO, Lic  
Kapitein-commandant  
Tel: 9-6321-17925 of 02/44.17925

E-Mail : Marino.DiFebbo@mil.be



**Bataljon Hoofdkwartier Defensiestaf**  
kwartier Koningin Elisabeth  
Eversestraat, 1  
1140 EVERE  
BELGIE

.be

# MTE EVERE

## 1. INFORMATIE

<b>ONDERWERP</b>	Thematische conformiteitsaudit branddetectiesystemen KKE- 2018
<b>Eenheid</b>	Bn HK Def St KKE
<b>Blokken</b>	Alle blokken KKE behalve blok 19, 22, 23 en 24
<b>Datum</b>	Juli 18

## 2. VERTEGENWOORDIGERS

<b>Hiërarchische lijn</b>	1 SGT MAJ OPDORP / ADJ CAUTAERTS
---------------------------	----------------------------------

## 3. ALGEMEEN

- a. Volgende blokken werden bezocht:  
Alle blokken KKE behalve blok 19, 22, 23 en 24 (geen systeem)
- b. De non-conformiteiten dienen binnen een redelijke termijn, volgens ernst, op een gecoördineerde wijze opgelost te worden.
- c. De opmerkingen en non-conformiteit aangaande de geauditeerde branddetectiesystemen omvatten zowel administratieve als technische non-conformiteiten. De administratieve hebben betrekking op de uitvoering van het contract 16IS005, toegewezen aan de firma VEOLIA (in onderaanneming aan de firma RELAITRON). De technische non-conformiteit, gaan over doorschakeling en verouderde systemen.

## 4. OPMERKINGEN

Zie Bijl B

## 5. BESLUIT

- a. Alle vastgestelde administratieve non-conformiteiten werden veroorzaakt door het niet uitvoeren van de bepalingen weergegeven in het contract 16IS005. Bij alle installaties ontbreken de nodige plannen.
- b. Wat betreft de technische non-conformiteiten is er meestal geen doorschakeling, enerzijds door het ontbreken van een kiezer, anderzijds door het ontbreken van een telefoonkabel. Er zijn attesten afgeleverd van goede werking door RELAITRON, doch op de documenten staan vele opmerkingen die leiden tot geen goede werking van de systemen.
- c. Voor de logementsblokken 7A, 7B, 11 en 11A (verdieping) en de kinderopvang CDSCA gelijkvloers 11A is er geen enkel probleem. Deze branddetectiesystemen zijn gekeurd door de firma BTV en voldoen aan de wetgeving.
- d. Ik verwacht feedback op de situatie in Bijl B NLT 01 Nov 18.

Inventarisatiefiche branddetectiesystemen KKE														
KKE	BLOK	ASSET BLOK	ASSET detectie-Installatie	NSN	Merk	Centrale	WPPM	Lokatie	keuring	Status	Volgendekeuring	Firma	Opmerkingen - WO's	Genomen acties
	1	21006C-1	FI21006C001	4210-DE-014-6918	WORMALD	FS21006C001	NO	Hoofdingang	2017		2018	RELAITRON	Installatie volledig te vernieuwen	
	2	21006C-2	FI21006C002	4210-DE-014-6918	SOMATI	FS21006C002	NO	Hoofdingang	2017		2018	SOMATI	geen doorschakeling borden automatisch brandblussysteem, geen kiezer	
	4A	21006C-4A	FI21006C003	4210-DE-014-6918	ARGINACOM	FS21006C003	NO	Hoofdingang	2017		2018	SOMATI	telefoonkiezer werkt niet, te vernieuwen	
	4B	21006C-4B	FI21006C004	4210-DE-014-6918	ZITON	FS21006C004	NO	Hoofdingang	2017		2018	RELAITRON	telefoonkiezer werkt niet, te vernieuwen	
	4C	21006C-4C	FI21006C005	4210-DE-014-6918	ZITON	FS21006C005	NO	Hoofdingang	2017		2018	RELAITRON	telefoonkiezer werkt niet, te vernieuwen	
	4D	21006C-4D	FI21006C006	4210-DE-014-6918	ZITON	FS21006C006	NO	Hoofdingang	2017		2018	RELAITRON	telefoonkiezer werkt niet, te vernieuwen	
	5	21006C-5	FI21006C008	4210-DE-014-6918	INIM	FS21006C008	NO	Hoofdingang	2017		2018	RELAITRON	geen telefoonkabel aanwezig -> dus geen verbinding wachtlokaal	
	6A	21006C-6A	FI21006C009	4210-DE-014-6918	SOMATI	FS21006C009	NO	Hoofdingang	2017		2018	SOMATI	Herhaalbord werkt niet, geen verbinding wachtlokaal	
	6D	21006C-6D	FI21006C010	4210-DE-014-6918	INIM	FS21006C010	NO	Hoofdingang	2017		2018	RELAITRON	lift blokkeert maar gaat niet naar 0, storing op centrale	
	7A	21006C-7A	FI21006C007	4210-DE-014-6918	INIM	FS21006C007	YES	Hoofdingang	11/04/2018		11/04/2019	BTV	telefoonkiezer werkt niet, te vernieuwen	
	7B	21006C-7B	FI21006C057	4210-DE-014-6918	HEPHAIS	FS21006C057	YES	Hoofdingang	11/04/2018		11/04/2019	BTV	detectie te plaatsen in technische lokalen	
	8	21006C-8	FI21006C012	4210-DE-014-6918	INIM	FS21006C012	NO	Hoofdingang	2017		2018	RELAITRON	geen telefoonlijn, geen telefoonkiezer aanwezig	
	9	21006C-9	FI21006C013	4210-DE-014-6918	CTM	FS21006C013	NO	Hoofdingang	2017		2018	RELAITRON	geen telefoonlijn, geen telefoonkiezer aanwezig	
	10	21006C-10	FI21006C014	4210-DE-014-6918	CM+	FS21006C014	NO	Hoofdingang	2017		2018	RELAITRON	telefoonkiezer werkt niet, te vernieuwen	
	11	21006C-11	FI21006C011	4210-DE-014-6918	SOMATI	FS21006C011	YES	Hoofdingang	11/04/2018		11/04/2019	BTV	Herhaalbord in blok 20, problemen met de branddeuren	
	11A	21006C-11A	FI21006C061	4210-DE-014-6918	INIM	FS21006C061	YES	Hoofdingang	11/04/2018		11/04/2019	BTV	OK	
	12	21006C-12	FI21006C015	4210-DE-014-6918	INIM	FS21006C015	NO	Hoofdingang	2017		2018	RELAITRON	telefoonkabel aanwezig maar niet aangesloten, omvormer te plaatsen	
	13	21006C-13	FI21006C016	4210-DE-014-6918	HEPHAIS	FS21006C016	NO	Hoofdingang	2017		2018	RELAITRON	telefoonkiezer nog te installeren, telefoonkabel geen signaal	
	13A	21006C-13A	FI21006C017	4210-DE-014-6918	NOTIFIER	FS21006C017	NO	Hoofdingang	2017		2018	RELAITRON	permanente 24/24hr geen telefoonlijn nodig -> OK	
	14C	21006C-14C	FI21006C018	4210-DE-014-6918	INIM	FS21006C018	NO	Hoofdingang	2017		2018	RELAITRON	OK	
	15	21006C-15	FI21006C019	4210-DE-014-6918	SOMATI	FS21006C019	NO	Hoofdingang	2017		2018	SOMATI	dringend de installatie te vernieuwen	
	16	21006C-16	FI21006C020	4210-DE-014-6918	INIM	FS21006C020	NO	Hoofdingang	2017		2018	RELAITRON	geen telefoonlijn aanwezig	
	17	21006C-17	FI21006C021	4210-DE-014-6918	SOMATI	FS21006C021	NO	Hoofdingang	2017		2018	SOMATI	telefoonkiezer te vernieuwen	
	18	21006C-18	FI21006C022	4210-DE-014-6918	INIM	FS21006C022	NO	Hoofdingang	2017		2018	RELAITRON	geen telefoonlijn aanwezig, nochtans volledig vernieuwd	
	20	21006C-20	FI21006C023	4210-DE-014-6918	INIM	FS21006C023	NO	Hoofdingang	2017		2018	RELAITRON	OK	
	21	21006C-21	FI21006C024	4210-DE-014-6918	ARGINA	FS21006C024	NO	Hoofdingang	2017		2018	RELAITRON	geen telefoonlijn aanwezig, geen kiezer, plan te vernieuwen	
	25	21006C-25	FI21006C025	4210-DE-014-6918	ARITECH	FS21006C025	NO	Hoofdingang	2017		2018	SOMATI	telefoonkiezer te vernieuwen	
	6C	21006C-6C	FI21006C060	4210-DE-014-6918	ARITECH	FS21006C060	NO	Hoofdingang	2017		2018	RELAITRON	geen telefoonkabel aanwezig -> dus geen verbinding wachtlokaal	
	14	21006C-14	FI21006C027	4210-DE-014-6918	INIM	FS21006C027	NO	Hoofdingang	2017		2018	RELAITRON	telefoonkiezer e vernieuwen, herhaalbord in 14A -> geen doorverbinding	
	26	21006C-26	FI21006C026	4210-DE-014-6918	INIM	FS21006C026	NO	Hoofdingang	2017		2018	RELAITRON	telefoonkiezer te vernieuwen	