

Overzicht controles branddetectie-installaties

KKE	ASSET BLOK	ASSET detectieinstallatie	NSN	Merk	Centrale	WPPM	Lokatie	keuring	Status	Volgendekeuring	Firma	Opmerkingen - WO's	Genomen acties
1	21006C-1	FI21006C001	4210-DE-014-6918	WORMALD	FS21006C001	NO	Hoofdingang	2018		2019	RELAITRON	Installatie volledig te vernieuwen WO 48021183	
2	21006C-2	FI21006C002	4210-DE-014-6918	SOMATI	FS21006C002	NO	Hoofdingang	2017		2018	SOMATI	geen doorschakeling borden automatisch brandblussysteem, geen kiezer	Onderhoud/keuring NIET uitgevoerd in 2018
4A	21006C-4A	FI21006C003	4210-DE-014-6918	ARGINACOM	FS21006C003	NO	Hoofdingang	2017		2018	SOMATI	telefoonkiezer werkt niet, te vernieuwen	Onderhoud/keuring NIET uitgevoerd in 2018
4B	21006C-4B	FI21006C004	4210-DE-014-6918	ZITON	FS21006C004	NO	Hoofdingang	2018		2019	RELAITRON	telefoonkiezer werkt niet, te vernieuwen WO 48021212	
4C	21006C-4C	FI21006C005	4210-DE-014-6918	ZITON	FS21006C005	NO	Hoofdingang	2018		2019	RELAITRON	telefoonkiezer werkt niet, te vernieuwen WO 48021223	
4D	21006C-4D	FI21006C006	4210-DE-014-6918	ZITON	FS21006C006	NO	Hoofdingang	2018		2019	RELAITRON	telefoonkiezer werkt niet, te vernieuwen WO 48021234	
5	21006C-5	FI21006C008	4210-DE-014-6918	INIM	FS21006C008	NO	Hoofdingang	2018		2019	RELAITRON	geen telefoonkabel aanwezig WO 48021245	
6A	21006C-6A	FI21006C009	4210-DE-014-6918	SOMATI	FS21006C009	NO	Hoofdingang	2017		2018	SOMATI	Herhaalbord werkt niet, geen verbinding wachtlokaal	Onderhoud/keuring NIET uitgevoerd in 2018
6D	21006C-6D	FI21006C010	4210-DE-014-6918	INIM	FS21006C010	NO	Hoofdingang	2018		2019	RELAITRON	lift blokkeert maar gaat niet naar 0, storing op centrale WO 48021266	
7A	21006C-7A	FI21006C007	4210-DE-014-6918	INIM	FS21006C007	YES	Hoofdingang	11/04/2018		11/04/2019	BTV	telefoonkiezer werkt niet, te vernieuwen	
7B	21006C-7B	FI21006C057	4210-DE-014-6918	HEPHAIS	FS21006C057	YES	Hoofdingang	11/04/2018		11/04/2019	BTV	detectie te plaatsen in technische lokalen	
8	21006C-8	FI21006C012	4210-DE-014-6918	INIM	FS21006C012	NO	Hoofdingang	2017		2018	RELAITRON	geen telefoonlijn, geen telefoonkiezer aanwezig	Onderhoud/keuring NIET uitgevoerd in 2018
9	21006C-9	FI21006C013	4210-DE-014-6918	CTM	FS21006C013	NO	Hoofdingang	2018		2019	RELAITRON	geen telefoonlijn, geen telefoonkiezer aanwezig WO 48021278	
10	21006C-10	FI21006C014	4210-DE-014-6918	CM+	FS21006C014	NO	Hoofdingang	2018		2019	RELAITRON	telefoonkiezer werkt niet, te vernieuwen WO 48021296	
11	21006C-11	FI21006C011	4210-DE-014-6918	SOMATI	FS21006C011	YES	Hoofdingang	11/04/2018		11/04/2019	BTV	Herhaalbord in blok 20	
11A	21006C-11A	FI21006C061	4210-DE-014-6918	INIM	FS21006C061	YES	Hoofdingang	11/04/2018		11/04/2019	BTV	OK	
12	21006C-12	FI21006C015	4210-DE-014-6918	INIM	FS21006C015	NO	Hoofdingang	2018		2019	RELAITRON	telefoonkabel aanwezig maar niet aangesloten, omvormer te plaatsen	WO 48021356
13	21006C-13	FI21006C016	4210-DE-014-6918	HEPHAIS	FS21006C016	NO	Hoofdingang	2018		2018	RELAITRON	telefoonkiezer nog te installeren, telefoonkabel geen signaal WO 48021374	
13A	21006C-13A	FI21006C017	4210-DE-014-6918	NOTIFIER	FS21006C017	NO	Hoofdingang	2018		2018	RELAITRON	permanentie 24/24hr geen telefoonlijn nodig -> OK WO 48021374	
14C	21006C-14C	FI21006C018	4210-DE-014-6918	INIM	FS21006C018	NO	Hoofdingang	2018		2019	RELAITRON	WO 48021379	
15	21006C-15	FI21006C019	4210-DE-014-6918	SOMATI	FS21006C019	NO	Hoofdingang	2017		2018	SOMATI	dringend de installatie te vernieuwen	Onderhoud/keuring NIET uitgevoerd in 2018
16	21006C-16	fi21006c026	4210-DE-014-6918	INIM	FS21006C020	NO	Hoofdingang	2018		2019	RELAITRON	geen telefoonlijn aanwezig WO 48021386	
17	21006C-17	FI21006C021	4210-DE-014-6918	SOMATI	FS21006C021	NO	Hoofdingang	2018		2019	SOMATI	telefoonkiezer te vernieuwen WO 48021389	
18	21006C-18	FI21006C022	4210-DE-014-6918	INIM	FS21006C022	NO	Hoofdingang	2017		2018	RELAITRON	geen telefoonlijn aanwezig, nochtans volledig vernieuwd	Onderhoud/keuring NIET uitgevoerd in 2018
20	21006C-20	FI21006C023	4210-DE-014-6918	INIM	FS21006C023	NO	Hoofdingang	2018		2019	RELAITRON	WO 48021412	
21	21006C-21	FI21006C024	4210-DE-014-6918	ARGINA	FS21006C024	NO	Hoofdingang	2018		2019	RELAITRON	geen telefoonlijn aanwezig, geen kiezer, plan te vernieuwen WO 48021423	
25	21006C-25	FI21006C025	4210-DE-014-6918	ARITECH	FS21006C025	NO	Hoofdingang	2017		2018	SOMATI	telefoonkiezer te vernieuwen	Onderhoud/keuring NIET uitgevoerd in 2018
6C	21006C-6C	FI21006C060	4210-DE-014-6918	ARITECH	FS21006C060	NO	Hoofdingang	2017		2018	RELAITRON	geen telefoonkabel aanwezig -> dus geen verbinding wachtlokaal	Onderhoud/keuring NIET uitgevoerd in 2018
14	21006C-14	FI21006C027	4210-DE-014-6918	INIM	FS21006C027	NO	Hoofdingang	2017		2018	RELAITRON	telefoonkiezer e vernieuwen, herhaalbord in 14A -> geen doorverbinding	Onderhoud/keuring NIET uitgevoerd in 2018
26	21006C-26	FI21006C026	4210-DE-014-6918	INIM	FS21006C026	NO	Hoofdingang	2018		2019	RELAITRON	telefoonkiezer te vernieuwen WO 48021449	