Normec BTV Brussel / Bruxelles
Humaniteitslaan 233 bus 4

1620 DROGENBOS
02 325 35 20
brussels-btv@normecgroup.com

BCU_DSUC_BN HK DEF ST KKE
KW KONINGIN ELISABETH - QU REINE ELISABETH

EVERSESTRAAT 1
1140 BRUSSEL

O. Ref. : 2027/2/CT09673299/CTR022231_A0203/BZA
U. Ref. :

Verslagdatum : 23/02/2026 Tel. : 02 443 15 52
Verslagnummer : 0855-260223-07

VERSLAG VAN DE CONTROLE VAN EEN HOOGSPANNINGSINSTALLATIE

Naam en adres van de inrichting : NUQUA 21006C - QU REINE ELISABETH RUE D'EVERE 1
1140 BRUXELLES
Datum van de controle : 23/02/2026 11:00 11:13
Aanwezige personen :
Volgende controle moet plaatsvinden voor : 23/02/2027

1. ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN

Spanning primair/secundair : 11000V/400V
Type installatie : Cabine H.T
Netsysteem : TNR

Transfo fabrikant	Serienr	Type	Vulling	Vermogen (kVA)	Beveiliging primair	Beveiliging secundair	Toegepaste brandbeveiliging
Schneider	13651301	minera 400/11,4	oil	400	relais indirect vip 400 I> 23A I>>140A	?	DMCR

Document met de uitwendige invloeden: Zie inbreuken
Ref. verslag gelijkvormigheidscontrole: zie inbreuken
Plaatsaanduiding ondergrondse leidingen: n.v.t.
EHBO onderrichtingen aanwezig: Ja

2. CONTROLE

Aard controle:
Controlebezoek

Voorschriften:
KB 08/09/2019, Boek 2, Hoofdstuk 6.5

Maatschappelijke zetel / Siège social:
Roderveldlaan 2
2600 Berchem

Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616
RPR Antwerpen / RPM Anvers
normecbtv.com

3. MEETRESULTATEN

Aardingsweerstand HS :

Re0	= Ohm	ZE1	= Ohm
ZEB	= 4,4 (2026) Ohm	ZE	= Ohm

:

4. INBREUKEN EN OPMERKINGEN

4.1. Inbreuken

1 De inhoud van de stroombaanschema's is onvolledig (Boek 2: 3.1.2.2).

2 Het verslag van de gelijkvormigheidscontrole ontbreekt (Boek 2: 9.1.1).

3 Het schema met de plaats van de aardverbindingen ontbreekt (Boek 2: 3.1.2.1).

4 Het waarschuwingsbord op de toegangsdeur ontbreekt (Boek 2: 4.2.2.3, 9.4.1).

5 Een ondertekend document met uitwendige invloeden ontbreekt (Boek 2: 3.1.2.1).

4.2. Opmerkingen

1 Een attest van controle van direct of indirect relais van maximum 5 jaar oud werd ons niet voorgelegd.

5. BESLUIT

B. Gezien de hoger vermelde inbreuken is de installatie niet conform aan de voorschriften.

6. MEDEDELINGEN

1. Elektrische installaties die niet conform zijn aan de bovenvermelde voorschriften:
   - bij de gelijkvormigheidscontrole: mogen niet in gebruik genomen worden.
   - bij het controlebezoek: de werken, nodig om de tijdens het controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging worden uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen.
2. Een jaarlijks controlebezoek moet door een erkend organisme uitgevoerd worden (KB 08/09/2019, Boek 2, afdeling 6.5.2. en boek III van de codex).
3. Bij iedere belangrijke wijziging of belangrijke uitbreiding aan de bestaande elektrische installatie dient een gelijkvormigheidscontrole te gebeuren op aanvraag van de eigenaar.
4. Krachtens afdeling 9.1.2. moet de uitbater ten minste om de drie maanden de HS-installatie onderzoeken en de waarnemingen in een bijzonder register bijhouden.
5. Betekenis van:
   - inbreuken: niet-conformiteit van het gecontroleerde object ten opzichte van wat er in de rubriek "controle" staat, wat invloed heeft op de" besluitvorming. Mogelijk synoniem (vooral terug te vinden in oudere documenten): vaststelling/ gebrek.
   - opmerkingen: betreffen zaken die geen invloed hebben op de besluitvorming, of buiten het kader van de controle vallen en een risico" inhouden, of organisatorische gegevens. Mogelijk synoniem (vooral terug te vinden in oudere documenten): nota.

Maatschappelijke zetel / Siège social:
Roderveldlaan 2
2600 Berchem

Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616
RPR Antwerpen / RPM Anvers
normecbtv.com

6. Kopieën: Dit verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden.
7. Inbreuken volgens boek III van de codex over het welzijn op het werk:
   De elektrische installaties op arbeidsplaatsen van voor 01/01/1983 (01/10/1981) dienen gekeurd te worden zoals voorzien in boek III van de codex. Bij een controle volgens bijlage III.2-1 van de codex worden de risico's in de rubriek inbreuken genoteerd. Als basis voor de identificatie van de risico's worden de actuele inzichten gebruikt, m.a.w. het KB van 08/09/2019. Hierdoor bestaat de kans dat er bij een volgende periodieke controle nieuwe inbreuken kunnen zijn. Dit door een aanpassing van de wetgeving.
   Verhelpen van de inbreuken op bijlage III.2-1 van de codex kan op 2 manieren: de installatie conform maken met het KB 08/09/2019 Boek 2 / risicoanalyse maken, preventiemaatregelen voorstellen, deze implementeren en opvolgen. Uit deze risicoanalyse dient te blijken dat de restrisico's aanvaardbaar zijn. In alle gevallen is er de verplichting een risicoanalyse op te stellen (KB 27/03/1998 / codex).
8. De begin- en eindtijden vermeld in de verslagen kunnen afwijken van de gefactureerde uren (afhankelijk van de contractuele voorwaarden).

Tijdstip van afwerking:
agent-bezoeker 0855 i.o. van de technisch directeur
23/02/26 11:16

De technisch directeur, ir. Bart van Rossum

Maatschappelijke zetel / Siège social:
Roderveldlaan 2
2600 Berchem

Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616
RPR Antwerpen / RPM Anvers
normecbtv.com