

SLLPT 08
Adjt CHOUBANE H.

10/09/2025



DEFENSIE

■ Tech BOC 11/09/2025





DEFENSIE

**LA DÉFENSE
DEFENSIE**



**PRIORITÉ À LA PAIX
VOORRANG AAN VREDE**

LDPPW 08 SLPPT

CCB -Tech - Tech BOC
11/09/2025
2^{de} Trim. 2025



Adjt Choubane H.



DEFENSIE

■ **LDPBW 08**





Personeel Dienst LDPBW 08

Adjt Choubane Housene	<u>+3224417019</u>	<u>Housene.Choubane@mil.be</u>
MTC Deppé Thierry*	<u>+3224422990</u>	<u>thierry.Deppe@mil.be</u>
Dienstmailbox	<u>DGHWB-SLPPT08-EVERE@mil.be</u>	

Dhr. HALLOUZI heeft onze dienst en Defensie verlaten op 03 Mei 2025.
Dit zal een impact hebben op de werking van de LDPBW 08.



DEFENSIE

■ Lopende zaken.



■ Werkplaatsdossiers KKE.

- **Werkplaatsdossier PHD (DG StratCom).**
 - **Dossier is lopende**
 - (POC: Adjt SCHRAEPEN Sylvain
Dir. PHD: AdjtChef DE ROO Yves
 - Vanaf 01 Jul 24 MTC DEPPE Thierry
 - (VOORLOPIG ON HOLD)



■ Werkplaatsdossiers KKE.

■ Werkplaatsdossier ACOS IS.

- De recent inplaatsgestelde (Fulltime) AsPrev ACOS IS is vanaf 01/03/2025 niet meer in dienst.

Voorlopig is er nog steeds geen nieuwe Fulltime AsPrev voorzien.

De adjunct van de voormalige AsPrev (cumulfunctie en niet gevormd) neemt voorlopig sommige de taken over.

- Er werd een mail overgemaakt aan ACOS IS (vraag of er een nieuwe AsPrev in plaats gesteld zal worden).



DEFENSIE

■ Ongediertetebeheer blok 4.

Opvolging door TSS Infra.

Onze dienst zal voor blok 4 een behoeftebepaling voor inplaatsstelling afvaleilanden.

Werd wegens ontslag PA, verlof en AGR nog niet gefinaliseerd.





→
Sommige verslagen en attesten zijn beschikbaar op de N-drive Bn
HK Def Staf KKE Infra en op [CMI](#) (SharePoint DG MR C&I)

Opmerkingen.

- Niet alle verslagen op CMI
- N-drive Bn HK niet toegankelijk voor andere eenheden.

■ Wettelijke controles 1^{ste} en 2^{de}
Trim 2025.

Wettelijke controles 1^{ste} en 2^{de} Trim 2025.

 **RELAITRON** Innovating Fire, Security & Integrated Solutions

INSTALLATIE	KLANT
Leger Evere - blok 11BIS Creche 510104-02-011 Koningin Elisabeth Kwartier 1140 Brussel	TPF Facility Management Operator Jeroen Michiels Avenue de Haveskerckelaan 46 1190 Brussel

BRANDETECTIE : ONDERHOUDSATTEST 2025

Relaitron nv-sa (BOSEC gecertificeerd) verklaart dat de branddetectie installatie van dit gebouw gecontroleerd en onderhouden is volgens de bepalingen in het onderhoudscontract voor het jaar 2025 afgesloten tussen Relaitron nv-sa en de klant.

OPMERKING(EN) :

- Geen doormelding van storing/brandalarm wegens geen werkende telefoonlijn (offerte opgemaakt).
- Geen inplantingsplannen of as built dossier in de nabijheid van de brandcentrale.
- Standaardomruiling van 22% van de detectoren gedaan volgens de S21-100 norm (zie bijlage).


Johan ANTONUS
BOSEC brandexpert

Branddetectie: onderhoudsattest 2025 Blok 11 Bis - creche.

Opmerkingen:

- Geen doormelding van storingsalarm wegens geen werkende telefoonlijn (offerte opgemaakt).
- Geen inplantingsplannen of as built dossier in de nabijheid van de brandmeldcentrale.
- Standaardomruiling van 22% van detectoren gedaan volgens de S21-100 (zie Bijl)



DEFENSIE

Sector	Centrale	Lijn	Zone	Adres	Type	Omschrijving	Jaar	Getest	Opmerking
			1	1	opt	lokaal 006	2023	OK	
			1	2	opt	lokaal 008	2022	OK	
			1	3	opt	lokaal 039	2022	OK	
			1	4	opt	lokaal 038	2022	OK	
			1	5	opt	lokaal 037	2022	OK	
			1	6	opt	lokaal 036	2022	OK	
			1	7	opt	lokaal 033	2022	OK	
			1	8	opt	lokaal 035	2024	OK	
			1	9	opt	lokaal 034	2024	OK	
			1	10	opt	lokaal 019	2024	OK	
			1	11	opt	lokaal 032	2024	OK	
			1	12	opt	lokaal 018	2024	OK	
			1	13	opt	lokaal 017	2024	OK	
			1	14	opt	lokaal 016	2022	OK	
			1	15	opt	lokaal 032	2022	OK	
			1	16	opt	lokaal 015	2024	OK	
			1	17	opt	lokaal 032	2025	OK	
			1	18	opt	lokaal 014	2022	OK	
			1	19	opt	lokaal 012	2022	OK	
			1	20	opt	lokaal 022	2025	OK	
			1	21	opt	lokaal 10	2022	OK	
			1	22	opt	lokaal 022	2025	OK	
			1	23	opt	lokaal 21 sas entree	2025	OK	
			1	24	opt	lokaal 005	2025	OK	
			1	25	opt	lokaal 022	2025	OK	
			1	26	Ther m	lokaal 004 cuisine	*****	OK	
			1	27	opt	lokaal 003 A	2024	OK	
			1	28	opt	lokaal 003 B	2024	OK	
			1	29	opt	lokaal 003 C	2024	OK	
			1	30	opt	lokaal 001 A	2025	OK	
			1	31	opt	lokaal 001 B	2025	OK	
			1	32	opt	lokaal 002	2025	OK	
			1	33	opt	lokaal 024 elek	2025	OK	
			1	34	opt	lokaal 025 A	2025	OK	
			1	35	opt	lokaal 025 B	2025	OK	

			1	36	opt	lokaal 023 chaufferie	2025	OK	
			1	37	opt	lokaal 027 A	2025	OK	
			1	38	opt	lokaal 027 B	2025	OK	
			1	39	opt	lokaal 029	2025	OK	
			1	40	opt	lokaal 019	2024	OK	
			1	41	opt	lokaal 038 C toilette	2022	OK	
			1	42	opt	lokaal 009	2022	OK	
			1	43	opt	lokaal 007	2022	OK	
			1	44	opt	lokaal 27C	2025	OK	
			1	45	opt	lokaal 022	2022	OK	
			1	46	opt	lokaal 022	2025	OK	
			1	47	opt	lokaal 011	2022	OK	
			1	48	opt	lokaal 013	2022	OK	
			1	49	opt	lokaal 031 sortie de secours	2022	OK	
			1	50	opt	lokaal 026 sas toilette	2024	OK	
			1	51	opt	lokaal 025 sas coin allaitement	2024	OK	
			3	1	opt	lokaal 106	2024	OK	
			3	2	opt	lokaal 107	2023	OK	
			3	3	opt	lokaal 108	2023	OK	
			3	4	opt	lokaal 109	2023	OK	
			3	5	opt	lokaal 139	2023	OK	
			3	6	opt	lokaal 137	2023	OK	
			3	7	opt	lokaal 134	2024	OK	
			3	8	opt	lokaal 135	2024	OK	
			3	9	opt	lokaal 119	2023	OK	
			3	10	opt	lokaal 120	2023	OK	
			3	11	opt	lokaal 118	2023	OK	
			3	12	opt	lokaal 132	2023	OK	
			3	13	opt	lokaal 117	2023	OK	
			3	14	opt	lokaal 116	2023	OK	
			3	15	opt	lokaal 132	2023	OK	
			3	16	opt	lokaal 115	2023	OK	
			3	17	opt	lokaal 114	2023	OK	
			3	18	opt	lokaal 132	2023	OK	
			3	19	opt	lokaal 113	2023	OK	
			3	20	opt	lokaal 112	2023	OK	
			3	21	opt	lokaal 122	2024	OK	
			3	22	opt	lokaal 111	2024	OK	
			3	23	opt	lokaal 110	2024	OK	
			3	24	opt	lokaal 122	2024	OK	
			3	25	opt	lokaal 105	2024	OK	
			3	26	opt	lokaal 104	2024	OK	
			3	27	opt	lokaal 103	2024	OK	

3	28	opt	lokaal 101	2024	OK	
3	29	opt	lokaal 102	2024	OK	
3	30	opt	lokaal 122	2024	OK	
3	31	opt	lokaal 124	2024	OK	
3	32	opt	lokaal 125	2025	OK	
3	33	opt	lokaal 127	2024	OK	
3	34	opt	lokaal 129	2024	OK	
3	35	opt	lokaal 122	2024	OK	
3	36	opt	lokaal 132	2024	OK	



Wettelijke controles & Inspecties Citerne en electrogeengroepen

PRE - RAPPORT DE CONTRÔLE LEGAL

Contrôle réalisé sur :	Citerne chauffage et groupe électrogène.		
Contrôle réalisé par :	Normec BTV	C.M.I.:	
Rapport réalisé le :	20/02/2025	S.L.P.P.T.:	20/02/2025
Quartier concerné :	QRE / QU21006C	Environnement :	20/02/2025
Rédacteur du rapport :	1SC MARCHAL Stéphane	Quartier :	20/02/2025

Ligne n°	Asset de l'installation	N° de bloc	Date du contrôle	Référence rapport	Note du contrôle	WO n°
1	CG21006C004	14A	29/01/2025	0419-250129-01	C	50585162
2	CH21006C020	8	29/01/2025	0419-250129-04	A	
3	CH21006C019	(6A) 26	29/01/2025	0419-250129-03	C	STAND-BY
4	CH21006C018	26	29/01/2025	0419-250129-04	A	

REMARQUES :

Le présent rapport n'est pas le définitif ! Des informations reçues sont erronées

Ligne 3, citerne CH21006C019 n'est plus au bloc 6A ! Bloc démoli pour nouveau quartier. La citerne au stockée au bloc 26 (à l'arrière) en attendant son déménagement vers MELSBROEK en uv/wx/20yz.

Lignes 2 & 4 : même numéro de rapport, mais aussi rapport pour la même cuve.

Mail envoyé le 12/02/25 pour correction.

Nouveau mail envoyé le 19/02/25 encore pire que les erreurs du mail du 12/02/25 !



DEFENSIE

Wettelijke controles & Inspecties HS.

RAPPORT DE CONTRÔLE LEGAL

Contrôle réalisé sur :	Cabines H.Tension		
Contrôle réalisé par :	Normec BTV	C.M.I :	
Rapport réalisé le :	20/02/2025	S.L.P.P.T :	20/02/2025
Quartier concerné :	QRE / QU21006C	Environnement :	20/02/2025
Rédacteur du rapport :	1SC MARCHAL Stéphane	Quartier :	20/02/2025

REMARQUES :

Ligne 10 : Cabine C10 (HC21006C010) démolie suite travaux nieuw K.K.E.

Tableau H.T HC21006C010 à peut-être retirer des commandes suivantes !?

Ligne 17 : Nouvelle cabine (HC21006C017) à peut-être reprendre sur le contrat !?

Ligne 18 : Nouvelle cabine (HC21006C018) pas encore en service !

Ligne n°	Asset de l'installation	N° de bloc	Date du contrôle	Référence rapport	Note du contrôle
1	HC21006C001	29	18/02/2025	0675-250218-07	B
2	HC21006C002	4C	18/02/2025	0675-250218-09_01	B
3	HC21006C003	4A	18/02/2025	0675-250218-11_01	B
4	HC21006C004	4A	18/02/2025	0675-250218-12_01	B
5	HC21006C005	4B	18/02/2025	0675-250218-10	B
6	HC21006C006	4D	18/02/2025	0675-250218-08	B
7	HC21006C007	1	18/02/2025	0675-250218-13_01	B
8	HC21006C008	3	18/02/2025	0675-250218-14	B
9	HC21006C009	5	18/02/2025	0675-250218-15	B
10	HC21006C010	6	18/02/2025	NEANT	
11	HC21006C011	13	18/02/2025	0675-250218-05_01	B
12	HC21006C012	14	18/02/2025	0675-250218-03	B
13	HC21006C013	17	18/02/2025	0675-250218-04	B
14	HC21006C014	22	18/02/2025	0675-250218-02	B
15	HC21006C015	16	18/02/2025	0675-250218-01	B
16	HC21006C016	11	18/02/2025	0675-250218-06	B
17	HC21006C017	11			
18	HC21006C018	11			

■ Wettelijke controles branddetectiesystemen.



DEFENSIE

RAPPORT DE CONTRÔLE LEGAL

Contrôle réalisé sur :	DETECTEURS INCENDIE	N ou G Drive :	08/07/2025
Contrôle réalisé par :	Normec BTV	C.M.I. :	08/07/2025
Rapport réalisé le :	08/07/2025	S.L.P.P.T. :	08/07/2025
Quartier concerné :	QRE / QU21006C	Environnement :	08/07/2025
Rédacteur du rapport :	1SC MARCHAL Stéphane	Quartier :	08/07/2025

Ligne n°	Asset de l'installation	N° de bloc	Date du contrôle	Référence rapport	Note du contrôle	WO n°
1	FS21006C007	7A	10/06/2025	0745-250610-01	B	50732590
2	FS21006C057	7B	10/06/2025	0745-250610-02	B	50732595
3	FS21006C061	11A	11/06/2025	0745-250611-01	B	50732599
4	FS21006C011	11	11/06/2025	0745-250611-05	C	50734390

REMARQUES :

1° Voir "Infractions & Remarques" point 3 du rapport 0745-250610-01.

2° Voir "Infractions & Remarques" point 3 du rapport 0745-250610-02.

3° Voir "Infractions & Remarques" point 3 du rapport 0745-250611-01.

4° Voir "Infractions & Remarques" point 3 du rapport 0745-250611-05.

■ Wettelijke controles Liften.



DEFENSIE

RAPPORT DE CONTRÔLE LEGAL

Contrôle réalisé sur :		Ascenseurs		Kopie		Date	
Contrôle réalisé par :		Normec BTV		C.M.I :		29/04/2025	
Rapport réalisé le :		29/04/2025		S.L.P.P.T :		29/04/2025	
Quartier concerné :		QRE / QU21006C		Environnement :		29/04/2025	
Rédacteur du rapport :		1SC MARCHAL Stéphane		Quartier :		29/04/2025	
Ligne n°	Asset de l'installation	N° de bloc	Date du contrôle	Référence rapport	Note du contrôle	WO	n°
1	LP21006C001	4B	28/04/2025	0899-250428-13	C		
2	LP21006C002	4B	28/04/2025	0899-250428-12	T		
3	LP21006C005	4C	28/04/2025	0899-250428-15	T		
4	LP21006C006	4C	28/04/2025	0899-250428-14	C		
5	LP21006C007	4D	28/04/2025	0899-250428-17	T		
6	LP21006C008	4D	28/04/2025	0899-250428-16	A		
7	LP21006C009	15	28/04/2025	0899-250428-02	T		
8	LP21006C010	18	28/04/2025	0899-250428-01	A		
9	LP21006C011	14C	28/04/2025	0899-250428-03	A		
10	LP21006C012	1	28/04/2025	0899-250428-10	B		
11	LP21006C013	1	28/04/2025	0899-250428-07	B		
12	LP21006C014	1	28/04/2025	0899-250428-08	B		
13	LP21006C015	1	28/04/2025	0899-250428-09	A		
14	LP21006C016	1	28/04/2025	0899-250428-11	B		
15	LP21006C017	5	28/04/2025	0899-250428-06	B		
16	LP21006C018	5	28/04/2025	0899-250428-05	T		
17	LP21006C021	11	28/04/2025	0899-250428-04	D		

■ Wettelijke controles Hefbruggen.



DEFENSIE

RAPPORT DE CONTRÔLE LEGAL

Contrôle réalisé sur :	PONT LEVANT	N ou G Drive :	25/06/2025
Contrôle réalisé par :	Normec BTV	C.M.I. :	25/06/2025
Rapport réalisé le :	25/06/2025	S.L.P.P.T. :	25/06/2025
Quartier concerné :	QRE / QU21006C	Environnement :	25/06/2025
Rédacteur du rapport :	1SC MARCHAL Stéphane	Quartier :	25/06/2025

Ligne n°	Asset de l'installation	N° de bloc	Date du contrôle	Référence rapport	Note du contrôle	WO n°
1	LV21006C009	26	18/06/2025	0900-250618-05	Voir Rem 1	507219987
2	LV21006C007	26	18/06/2025	0900-250618-06	OK	
3	LV21006C008	26	18/06/2025	0900-250618-07	OK	

REMARQUES :

1 Graisser la vis sans fin.

Blok 1 toegang dak.

Wij hebben de melding gekregen van een medewerker, die tewerkgesteld is in blok 1, dat er een deur op de 7^{de} verdieping die toegang geeft tot het dak open staat. En of hier iets aan gedaan kan worden

Na een plaatsbezoek van onze dienst, hebben we kunnen vaststellen dat deze deur effectief openstaat en een gevaar kan vormen voor de medewerkers omdat er geen valbeveiliging gemonteerd is op het dak Deze ruimte op de 7 de verdieping wordt vandaag gebruikt als kleedkamer door verschillende medewerkers / eenheden van blok 1.

Er is een rondgang geweest met de Vz van het BOC.

Advies LDPBW 08.

- Hoewel een negatief advies en het verbod om het 7^{de} verdiep te gebruiken wordt het 7^{de} verdiep (vleugel C) gebruikt als vestiaire. De signalisatie en noodverlichting zijn onvoldoende en de verticale Tech schacht is open zodat bij een eventuele brand de rookontwikkeling en eventuele brandoverslag zeer snel kunnen gebeuren. Op het 7^{de} verdiep zijn er geen procedures of evacuatieverantwoordelijken aangeduid. De nooduitgang naar het dak kan dus niet afgesloten worden met een sleutel en de deuren die niet over een paniekbar beschikken moeten onmiddellijk geopend kunnen worden.
- Er dienen dringend de nodige risicoanalyses (brand – INP) opgemaakt te worden.
- Hernemen in het branddossier/interventiedossier.



■ Toegang dak blok 4

Onze dienst werd op de hoogte gebracht van ongeoorloofd gebruik van het dak op de 3^{de} verdieping van blok 4D. Personeel van FINABEL (stagiaires) zouden het dak gebruiken om te roken en een pauze te nemen.

De toegang tot het dak is een nooduitgang die enkel in geval van nood mag gebruikt worden. De nodige signalisatie zal aangebracht worden en het hoofd van de eenheid werd van het misbruik op de hoogte gebracht.

Op het dak is er, zoals bij alle gebouwen, geen valbeveiliging aanwezig waardoor bij (ongeoorloofd) gebruik van het dak valgevaar mogelijk is. Het is belangrijk om de medewerkers een degelijke opleiding en onthaal te geven betreffende de interne voorschriften, de gevaren en risico's en de evacuatieprocedures.

Er werd een rondgang gedaan met de Vz en de secretaris van het BOC. Bovenstaand advies blijft.





DEFENSIE

■ **New HQ.**

■ New HQ.

- ❑ LDPBW 08 neemt deel aan de SACO 4.
- ❑ LDPBW 08 neemt deel aan de SACO 2 (meeting met hoofd DPBW MR en projectverantwoordelijke over de werking).



■ Grondverplaatsing van KKE naar New HQ.

❑ Op 04 Sep 2025 werd vanuit het kwartier een mail (All Mailusers of Koningin Elisabeth) verstuurd met de volgende vermelding:

- Vanaf 10/09/2025 zal er opnieuw grond verplaatst worden tussen New DHQ en het KKE.

Dit wil zeggen dat de rode lichten ter hoogte van blok 5 en blok 8 (de sporthal) zullen terugkeren.


Mogen wij u met aandrang vragen deze te **respecteren**.

Dit voor het goede verloop van de werkzaamheden alsook voor éénieders **veiligheid**.


- Volgens laatste Info zal dit ongeveer een tweetal weken duren (Maj ARTHUS I. – New HQ).
- De volgende grondverplaatsing zal rond eind Nov begin Dec 25 starten en zal een drietal maanden duren.



DEFENSIE



DEFENSIE



Huidige signalisatie.



Ter hoogte van weg in gang Bravo en hoofdweg blok 5, 4 en plaats grondopslag. Geen signalisatie voorzien.



- Ter hoogte van zebrapad naar blok 5.
- Kleine en van op afstand niet goed zichtbare signalisatie (pijlen zeer duidelijk maar pictogram “Verboden voor voetgangers” niet).
- Verkeerslichten.



DEFENSIE

Huidige signalisatie.



Signalisatie ter hoogte blok 5. Voorbij de hoofdingang. Zou beter geplaatst worden juist voorbij de hoofdingang.

- Signalisatie ter hoogte in-uitgang werf.



DEFENSIE



Opmerking: er is geen stopstreep voorzien.



DEFENSIE

Advies.

- ❑ Bijkomende signalisatie die duidelijk zichtbaar is voor alle weggebruikers, en die in de wetgeving voorzien is, plaatsen. En dit ook reeds aan de kruispunten voor het stuk weg werfverkeer.



**Uitgezonderd
bezoekers
sportzaal**

Kruispunt voor
sportzaal



**Uitgezonderd
personeel blok 5**

Kruispunt voor
Blok 5



**Gewijzigde
verkeers-
situatie**

Kruispunt voor
Voor werf



DEFENSIE



DEFENSIE



DEFENSIE

New KKE



Dump aarde op
maisveld start
rond midden
April 25

Gate ALPHA

Gate BRAVO

Gate CHARLIE



Modulair complex bouw

- ❑ Onze dienst neemt sporadisch deel aan de SACO 4 vergaderingen van dit project.
- ❑ Problemen communicatie en indienststelling branddetectiesysteem.
Onze dienst en MTE beschikken niet over alle Info die nodig is om RA te maken en correcte adviezen te geven. De RA diende voor de werkzaamheden, of toch voor het plaatsen van het branddetectiesysteem, opgemaakt te worden. Het is op die basis dat er bepaald moest worden welk systeem, type en aantal detectoren, afgeleide borden enz... geplaatst diende te worden.
- ❑ Er werd een mail overgemaakt aan ACOS IS en andere nodige actoren.



Analyse plaatsen nieuw branddetectiesystemen Blokken 11, 14, 14E, 15 en het modulair complex van ACOS IS.

- Er werd aan onze dienst X^{de} gevraagd een brandanalyse te maken voor deze blokken en een advies over te maken voor het plaatsen van nieuwe branddetectie- en -meldsystemen voor de blokken 11, 14, 14E en 15 van ACOS IS.
De analyse is voorzien in de regelgeving en dient op basis van de norm NBN S21-100-1 opgemaakt te worden.
- De vervanging van de huidige branddetectie- en meldsystemen is noodzakelijk daar er voor deze installaties bepaalde onderdelen niet meer beschikbaar zijn.
- Er werd voor de X^{de} terug gestart met de opmaak van deze RA. Deze was lopende maar ligt zoals voordien stil daar we niet over alle nodige Info beschikken. Zie ook Modulair complex.
- De RA voor het modulair complex dient rekening te houden met het feit dat men door het modulair complex aan de blokken 11 en 12 te koppelen er één gebouw van gemaakt heeft.
- Dit punt wordt door onze dienst verder opgevolgd.



Nota VCHOD werkpost- en functiefiches.

□ LDPBW 08:

- geen zicht op de bestaande functie- en werkpostfiches.
- Voorlopig geen lijst van de eventueel door gemaakte RA van de werkpostfiches

□ De LDPBW zal aan de hand van een vragenlijst een lijst opmaken van de huidige situatie.

- welke WPF, FF zijn er voorhanden in de eenheden;
- zijn deze correct ingevuld;
- werden deze opgemaakt op basis van een risicoanalyse
-
-



Inventarislijst van de producten met gevaarlijke eigenschappen.

- ❑ Er wordt vanuit de IDPBW een onderzoek gedaan naar bepaalde gevaarlijke producten. Het gaat over de producten die de volgende stoffen bevatten:
 - Carcinogene producten (H350 en H351),
 - Mutagene producten (H340 en H341),
 - CMR (H360 en H362),
 - Producten die de vruchtbaarheid of het ongeboren kind kunnen schaden (H361),
 - SVHC,
 - Producten die de stof Diisocyanaat bevatten (zie rubriek 1 en 3 van de SDS)

- ❑ De eenheden dienen een inventarislijst van de producten waarover de eenheid beschikt op te maken. ([Template nieuwe inventarislijst](#))
- ❑ De LDPBW zal, indien nodig, hier ook een vragenlijst voor opstellen zodat men de huidige situatie kan zien.
- ❑ **Opmerking: Dit thema is zeer belangrijk daar zonder deze lijst en het beschikken over de recentste SDS nodig zijn voor de correcte opmaak van de werkpostfiches, functiefiches en de lijsten A**





DEFENSIE

■ Arbeidsongevallen.





■ Arbeidsongevallen gelinkt aan infrastructuur KKL

- Er zijn geen ongevallen gebeurd die gelinkt kunnen worden aan de infrastructuur.





DEFENSIE

Dienstmailbox

Gelieve alle mails die niet persoonlijk zijn
gericht te mailen naar de dienstmailbox
namelijk

DGHWB-SLPPT08-EVERE@mil.be