

Unité inspectée : CC Infra (Evere)

Date de l'inspection : 08 avril 2016

PROCES-VERBAL GLOBAL

En vertu de l'article 14 du Chap. IV du Titre II du code sur le bien-être au travail (AR 3 Mai 1999), le présent document sera porté à la connaissance du comité pour la prévention et protection au travail, lors de la prochaine réunion.

Ce rapport ne peut être reproduit et diffusé qu'avec l'accord de l'Agent-viseur et que par page complète.

| N° PV | Sv concerné | Type d'appareil | Marque | N° Immatr | Conclusion |
|------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|------------|
| 16/ANN/001 | KCS4 | Transpalette | Crown | 3-398304 | A |
| 16/ANN/002 | KCS4 | Transpalette | Mic | 7122298 | A |
| 16/ANN/003 | KCS4 | Transpalette | OMG | 09031007/088 | A |
| 16/ANN/004 | KCS4 | Compresseur | Brown 200 | 9052/09/98 | A |
| 16/ANN/005 | KCS4 | Compresseur | Abac | 047861 | A |
| 16/ANN/006 | KCS4 | Compresseur | Abac | 821450CN0006 | Pas vu |
| 16/ANN/007 | KCS4 | Compresseur | Abac | 8212430EG0025 | A |

Dominique CLARIN
Adjoint
Inspecteur Engins Dangereux

Conclusion A : Lors de l'examen de l'appareil rien d'anormal n'a été constaté. L'appareil peut-être maintenu en service.

B : L'appareil peut être maintenu en service. Il faut cependant remédier aux manquements constatés le plus vite possible.

C : L'utilisation sûre de l'appareil n'est plus assurée en raison des manquements constatés. L'appareil ne peut être maintenu en service.