



DEFENSIE

**Inspectorate for Labour
and Environment**

MITS: 16-00127144
Pagina('s): 1 (+ 1 Bijl)
Arch : H10

Aan Comd Bn HK Def St - KKE

**Onderwerp : Evere – Kw Koningin Elisabeth – Bn HK Def St KKE – Proactieve inspectie
welzijn op het werk dd 08 Mar 16**

Ref : ACWB-APG-INSPECT-001 van 28 Jun 10
Nota ILE MITS 16-00048563 van 08 Feb 16

1. Synthese: Proactieve inspectie, Welzijn op het Werk, Bn HK Def St KKE, ILE-L
2. In Bijlage vindt u het verslag van de inspectie Welzijn op het Werk van Bn HK Df St KKE, uitgevoerd op 08 Mar 16.
3. De opmerkingen vermeld in het verslag stemmen overeen met de vaststellingen die op het tijdstip en de plaats v/d inspectie gedaan zijn. Het feit dat de vaststellingen in het verslag opgenomen zijn met een vermelding B of C betekent niet noodzakelijk dat zij vallen binnen het bevoegdheidsdomein van de Comd Bn HK Def St. Door hun vermelding wensen wij de aandacht te vestigen op de vastgestelde gebreken. Van de Kw Comd wordt nochtans verwacht dat hij op gepaste wijze maatregelen treft die in eerste instantie en bij voorrang gericht zijn op het wegnemen of reduceren van de risico's voor het personeel van de eenheid.
4. Comd Bn HK Def St wordt gevraagd om ILE NLT 30 Apr 16 een kopie te bezorgen van het laatste PV van periodieke keuring van de elektrische installatie van de veldkeuken (zie verslag II.a.5.).
5. Comd Bn HK Def St is de enige bestemming van het verslag. Het komt hem toe een kopie over te maken aan de betrokken LDPBW, aan de preventieadviseur(s)-arbeidsgeneeshe(e)r(en) v/d betrokken Cel AMT en aan het bevoegde BOC.
6. Lijst van de bijlagen

Bijlage A: Inspectieverslag welzijn op het werk

Bn.QG EM Def - QRE	
Bn HK Def St - KKE	
IN 08 APR 2016	
OUT	
CO	RSM
S1	BrigCorps
S2	SSM
S3	Mess 4100
S4	Rolin
Fac Mgt	Srt
INFRA	TSS ? S 1
1 ^{er} Ech	1 ^{er} Ech: WB-IDPBW/GRB - WB-IDPBW/AMT - ILE-L/M - ILE-L/T - ILE / Klass
ASE 165	Correspondent : Marc CORSTJENS, Lic Adviseur Tel : 9-6321-17001 of +32(0)2/44.17001 E-mail : marc.corstjens@mil.be

Francis PICCU, Ing
Adviseur-generaal
Directeur Arbeids- en Milieu-inspectie



Arbeids- en Milieu-inspectie
Kwartier Koningin Elisabeth
Eversestraat 1
1140 BRUSSEL

.be

BU GO EN DE
BU IK EN
MI
OU

Inspectieverslag welzijn op het werk

Onderwerp: Evere – Kw Koningin Elisabeth – Bn HK Def St - Inspectie Welzijn op het Werk

Ref: 1. ACWB-APG-INSPECT-001 ("De Arbeids- en Milieu-inspectie")
2. Nota ILE MITS 16-00048563 van 08 Feb 16

Inspectie datum: 08 Mar 16

Aanwezigen: LtKol Dirk LAFORCE (Comd Bn HK Def St KKE)
1SM Ian OPDORP (AsPrev)
LDV Barbara MORA VARELA (S1 – Comd Cie)
Cdt Marino DI FEBBIO (MTE Evere – Adviseur PsySoc)
Capt Samuel CORNU (Hoofd SLPPT 08)

Adviseur Marc CORSTJENS, Lic (Hoofd ILE-L/T)
Attaché Olivier HOUREZ, Ing (Arbeidsinspecteur)
Dr Wim CASTELEIN (Medisch arbeidsinspecteur)

LEGENDE :
A : IN ORDE
B : NIET CONFORM
C : VOLLEDIG ONAANVAARDBARE SITUATIE

I. EERSTE DEEL: ORGANISATORISCHE ASPECTEN

	C	B	A	VASTSTELLINGEN
1.1 Actoren welzijn op het werk		X		<ul style="list-style-type: none">- De eenheid beschikt over een inventaris van chemische agentia. Een aparte lijst van de gevaarlijke producten (mutageen, carcinogeen) is er echter niet. Ook kan er geen geschreven advies van de arbeidsgeneesheer overhandigd worden.- Door omstandigheden kon er voor 2014 geen volledig jaarverslag opgesteld worden. Voor 2015 is er echter wel een jaarverslag opgesteld.- Positief is dat de eenheidscomd met een kleine ploeg op een zeer gedreven manier alle aspecten van het welzijn opvolgt.
1.2 Planmatige aanpak v/d preventie		X		<ul style="list-style-type: none">- Er worden nog steeds te weinig evacuatieoefeningen georganiseerd.- Een door het SLPPT opgestelde, generieke risicoanalyse 'brand' dient nu nog verder door de eenheden uitgewerkt te worden.- Het intern noodplan dient nog een finetuning te ondergaan.- De opvolging van de overheidsopdrachten (wettelijke keuringen, schoonmaakcontracten, legionella-beheersing) verloopt niet altijd even vlot omwille van de moeizame coördinatie tussen de vele betrokkenen

			<p>partijen (eenheid, BCU, 1^{ste} Ech Infra, 2^{de} Ech Infra, MatBeh, firma).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Positief daarentegen is dat <ul style="list-style-type: none"> • de druk op het hydrantennet in orde bevonden werd; • de interventieploeg Niv 1 operationeel is. • dat er geen opmerkingen zijn over de organisatie EHBO.
I.3	Dynamisch risicobeheersingssysteem	X	<ul style="list-style-type: none"> - De werkpostfiches en functiefiches werden vrijwel allemaal opgesteld maar dienen nu nog ondertekend te worden. - Positief: <ul style="list-style-type: none"> • Binnen het kader van de SOBANE-strategie worden er per werksituatie DEPARIS-sessies georganiseerd, waaraan SLPPT 08 zijn medewerking verleent. • Diverse punctuele risicoanalyses konden overgelegd worden (zoals: verhuis ACOS WB en DGHR van KKA naar KKE, ontplooiing en demontage veldkeuken-veldmess op grote parking blok 13, polyvalent technicus Infra plateau Evere). • De eenheid beschikt reeds over een mooi uitgewerkte generieke RA met betrekking tot beeldschermwerk • De eenheid beschikt eveneens over een mooi uitgewerkte RA van het archief (met inbegrip van een procedure betreffende de te nemen beschermingsmaatregelen naar aanleiding van het besmettingsrisico door aspergillus fumigatus.)
I.4	Verplichte onderzoeken van arbeidsmiddelen en installaties door externe organen en uitbating v/d verslagen	X	<ul style="list-style-type: none"> - De rapportering aan de eenheidscomd van de wettelijke keuringen door EDTC's kan nog verbeterd worden. - Voor de liften werd vastgesteld dat een aantal vroeger uitgevoerde risicoanalyses niet langer up to date zijn en dus geactualiseerd moeten worden. - Positief is wel dat de liften van blok 1 die in 2015 een C-beoordeling gekregen hadden, bij de herkeuring begin 2016 een B-beoordeling gekregen hebben en dus zonder gevaar voor het Pers gebruikt kunnen worden.
I.5	Bijzondere medische aspecten	X	<ul style="list-style-type: none"> - Legionellarisico: meerdere meetresultaten kunnen voorgelegd worden doch tot op heden kon nog geen bewijs worden geleverd van het bestaan van een beheersplan ter zake. - Er werd nog geen (basis)risicoanalyse uitgevoerd over de mogelijke aanwezigheid van psychosociaal belastende factoren. Wel wordt er melding gemaakt van een tevredenheidsenquête, uitgevoerd door

				<p>DGMR.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Positief daarentegen is dat: <ul style="list-style-type: none"> • De eenheid beschikt over een asbestinventaris en dat de verplichte visuele controles jaarlijks worden uitgevoerd.
I.6	Bijzondere technische aspecten		X	<ul style="list-style-type: none"> - Voor wat betreft tijdelijke en mobiele bouwplaatsen (TMB) lokt de eenheid het nodige overleg uit met alle tussenkomende partijen. - ILE-L/T neemt er nota van dat aan de parkeerplaats voor minder-validen bij blok 1 klinkers voorzien worden om de toegankelijkheid van de blok te verbeteren.
I.7	Organisatie van het gezondheidstoezicht		X	<ul style="list-style-type: none"> - Op basis van de lijsten AMT kunnen we vaststellen dat niet alle personeelsleden tijdig het geneeskundig toezicht ondergaan. Er worden echter geen problemen vermeld met betrekking tot het inplannen van de spontane consultaties en het verplicht gezondheidstoezicht na een langdurige afwezigheid wegens ziekte.
I.8	Ongevallenanalyse en aangifte v/d arbeidsongevallen (AO)		X	<ul style="list-style-type: none"> - Het afgelopen jaar 2015 zijn er geen ernstige arbeidsongevallen geweest. De registratie van arbeidsongevallen gebeurt vlot via het meldingssysteem van ACOS WB.

II. TWEEDE DEEL: TECHNISCHE INSPECTIE

Bezochte werkplaats: Veldkeuken – veldmess op de grote parking aan blok 13

A. EERSTE SECTIE: ARBEIDSPLAATSEN

	C	B	A	VASTSTELLINGEN
II.a.1 Valgevaar, struikelen, uitglijden, risico voor vallende voorwerpen		X		<ul style="list-style-type: none"> - De doorgang van de koelkast naar de keuken wordt gehinderd door een metalen, opstaande rand waar overheen gestapt moet worden telkens wanneer producten uit de koelruimte gehaald worden (risico op vallen of struikelen, zeker wanneer men de handen vol heeft). - Ook de vloer voelt op sommige plaatsen "vettig" aan wat het algemeen valrisico eveneens doet toenemen. Het personeel kan beschikken over aangepaste werkschoenen met "antislip"zool.
II.a.2 Preventiemaatregelen met het doel brand en explosies te voorkomen		X		<ul style="list-style-type: none"> - Bij twee boven de deuren geplaatste verwarmingstoestellen (merk: BEHA type KRIO-3 1000 W) ontbreekt een beschermend rooster waardoor contact met het verwarmingselement mogelijk is (brandgevaar + gevaar voor brandwonden).
II.a.3 Reddings- en brandbestrijdingsmiddelen		X		<ul style="list-style-type: none"> - De plaats waar de brandblussers in de keuken opgesteld zijn, is vaak niet aangeduid door de passende pictogrammen. - Eén brandblusser is voorzien van de aanduiding 'afvoer'. - Heel wat brandblussers zijn niet opgehangen en bevinden zich op minder gemakkelijk toegankelijke plaatsen. In sommige gevallen worden ze gebruikt om een deur open te houden.
II.a.4 Veiligheidssignalering		X		<ul style="list-style-type: none"> - Zie II.a.3 en II.a.5.
II.a.5 Elektrische installaties		X		<ul style="list-style-type: none"> - Diverse elektrische kabels aan het bord buiten lijken op sommige plaatsen met tape bevestigd. Bovendien is een plastic zak over de aansluiting geplaatst (als bescherming tegen de regen?) en is het hoofdbord niet voorzien van het passende waarschuwingspictogram. - Het keuringsverslag van de laatste periodieke keuring van de elektrische installatie kon niet getoond worden.
II.a.6 Sanitaire voorzieningen		X		<ul style="list-style-type: none"> - De oneffenheden ter hoogte van de vloer, de vele hoeken en kanten en het relatief plaatsgebrek bemoeilijken de normale onderhoudsactiviteiten. Alhoewel het personeel zijn best doet, zijn de gevolgen hiervan op sommige plaatsen (in de keuken) zichtbaar.

B. TWEEDE SECTIE: OMGEVINGSFACTOREN EN FYSISCHE AGENTIA

	C	B	A	VASTSTELLINGEN
II.b.1 Omgevingsfactoren en andere fysische agentia			X	- Geen opmerkingen.
II.b.2 Beheersing van lawaai en trillingen			X	- Geen opmerkingen

C. DERDE SECTIE: BESCHERMING TEGEN CHEMISCHE EN KANKERVERWEKKENDE AGENTIA

	C	B	A	VASTSTELLINGEN
II.c.1 Beheersing van gevaarlijke agentia				- Niet beoordeeld
II.c.2 Beheersing van asbest				- Niet aanwezig
II.c.3 Gezondheidstoezicht op de werknemers van de bezochte werkplaats			X	- In orde

D. VIERDE SECTIE : ARBEIDSMIDDELEN

	C	B	A	VASTSTELLINGEN
II.d.1 Beoordeling v/de veiligheidsaspecten van machines, gemechaniseerde werktuigen en van het handgereedschap		X		- Minstens één keukentoestel (de snijmachine Rheninghaus) werd niet in dienst gesteld.
II.d.2 Geschreven Instr voor de machines, gemechaniseerde werktuigen en installaties		X		- De geschreven instructies van minstens één keukentoestel (de mixer Dynamic smx 601) konden niet getoond worden.
II.d.3 Hefwerktuigen, -bruggen en gelijkgestelde tuigen; liften				- Niet aanwezig.
II.d.4 Concept en aanpassing v/d werkposten			X	- Een tijdelijke veldkeuken biedt uiteraard niet het zelfde comfort als een permanente, vaste keuken (beperkte ruimte, lage plafonds e.d.) maar het Pers dat erin werkt toonde zich tevreden.

E. VIJFDE SECTIE : INDIVIDUELE UITRUSTING


	C	B	A	VASTSTELLINGEN
II.e. Werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)			X	- Geen opmerkingen.

F. ZESDE SECTIE : SPECIFIEKE RISICO'S

	C	B	A	VASTSTELLINGEN
II.f Bedrijfshulpverleners en EHBO-dozen			X	- Geen opmerkingen.

III. DERDE DEEL : SITUATIONELE FACTOR


III. Situationele factor	C	B	A	VASTSTELLINGEN
Nihil				



Olivier HOUREZ, Ing.
Attaché
Arbeidsinspecteur



Marc CORSTJENS, Lic
Adviseur
Chef Arbeidsinspectie



Wim CASTELEIN
Geneesheer
Medische Arbeidsinspecteur