



**Bn HK Def St-KKE**  
**MTE**

Datum: Zie handtekening  
MITS: 18-50065626  
Pagina('s): 1  
Archieflijn11

Aan Comd TSS-Infra Plateau Evere

**Onderwerp: Conformiteitsaudit liften KKE**

Ref: 1. KB van 10 Aug 1998 betreffende het op de markt brengen van liften.  
2. KB van 9 Maart 2003 betreffende het beveiligen van liften.

1. Synthese: verslag, conformiteitsaudit liften, April 2018
2. Gedurende de maand April 2018 werd er een conformiteitsaudit uitgevoerd op alle liften van KKE.
3. Gelieve in Bijl A het verslag van deze conformiteitsaudit te willen vinden.
4. Er wordt gevraagd een zo goed mogelijk gevolg te geven aan de opmerkingen uit het verslag.
5. De antwoorden / genomen acties kunnen kort vermeld worden in de tabellen van Bijl B.
6. Lijst van de bijlagen

Bijlage A: Auditverslag



verslag  
conformiteitsaudit I

Bijlage B: Inventarisatiefiche liften KKE



non-conformiteiten  
lijst liften KKE.xlsx

28/06/2018

X 

Signed by: Etienne Desfossés (Signature)  
Desfossés Etienne  
Majoor  
Commandant

Info: Fac Mgt, SLPPT 8

Correspondent: Ian OPDORP  
Eerste sergeant-majoor  
Tel: 9-6321-17887 of 02/44.17887  
Fax : 9-6321- of 02/44.  
E-Mail : Ian.Opdorp@mil.be



**Bataljon Hoofdkwartier Defensiestaf**  
kwartier Koningin Elisabeth  
Eversestraat, 1  
1140 EVERE  
BELGIE

.be

# MTE EVERE

## 1. INFORMATIE

<b>ONDERWERP</b>	Conformiteitsaudit liften KKE- 2018
<b>Eenheid</b>	Bn HK Def St KKE
<b>Blokken</b>	1, 4B, 4C , 4D, 5, 6D, 11, 14C, 15 en 18
<b>Datum</b>	April 18

## 2. VERTEGENWOORDIGERS

<b>Hiërarchische lijn</b>	1 SGT MAJ OPDORP
---------------------------	------------------

## 3. ALGEMEEN

- a. Volgende blokken werden bezocht:  
1,4B, 4C, 4D, 5, 6D, 11, 14C, 15 en 18
- b. De non-conformiteiten dienen binnen een redelijke termijn, volgens ernst, op een gecoördineerde wijze opgelost te worden.
- c. De opmerkingen en non-conformiteiten aangaande de geauditeerde liften omvatten zowel administratieve als technische non-conformiteiten. De administratieve hebben betrekking op de uitvoering van het contract 1IS804, toegewezen aan de firma THYSSEN-KRUPP. De technische non-conformiteiten, gaan over TWAALF van de ACHTTIEN liften. DRIE liften zijn definitief buiten dienst gesteld.

## 4. OPMERKINGEN

Zie Bijl B

## 5. BESLUIT

- a. Alle vastgestelde administratieve non-conformiteiten werden veroorzaakt door het niet uitvoeren van de bepalingen weergegeven in het contract 1IS804.
- b. Wat betreft de technische non-conformiteiten werd het probleem reeds door MR C&I-I aangekaart. Niet alle liften zijn aangesloten op de SAFE-LINE van de firma THYSSEN-KRUPP. Er zijn attesten afgeleverd van modernisatie, doch geen enkele lift is aangesloten op de brandcentrale van het gebouw, die op hun beurt niet geconnecteerd zijn met het wachtlokaal.
- c. Ik verwacht feedback op de situatie in Bijl B NLT 01 Sep 18, voor de volgende periodieke keuring door BTV..

Blok	Assetnr	Datum Keuring	Status	Opmerking	Gevolg
1	LP21006C012	29/03/2018	A	Schachtput te reinigen Geen aansluiting op brandcentrale	
1	LP21006C013	29/03/2018	T	Schachtput te reinigen Noodontgrendeling bordesdeur op gelijkvloers werkt niet Geen aansluiting op brandcentrale	
1	LP21006C014	29/03/2018	A	Schachtput te reinigen Geen aansluiting op brandcentrale	
1	LP21006C015	29/03/2018	B	Schachtput te reinigen Noodontgrendeling bordesdeur op 6° verdieping werkt niet Geen aansluiting op brandcentrale	
1	LP21006C016	29/03/2018	A	Schachtput te reinigen Geen aansluiting op brandcentrale	
4B	LP21006C001	29/03/2018	B	Defecte lamp in de kooi te vervangen Schachtput te reinigen Geen aansluiting op brandcentrale	
4B	LP21006C002	29/03/2018	A	Schachtput te reinigen Geen aansluiting op brandcentrale	
4C	LP21006C006	29/03/2018	T	Werking noodoproepsysteem in de kooi werkt niet -> 2° herhaling Geen moderniseringsattest -> nog niet opgeleverd Werking alarmsignaal in de kooi werkt niet -> 2° herhaling Werking noodverlichting in de kooi werkt niet Olieverlies motor Schachtput te reinigen Geen aansluiting op brandcentrale	
4C	LP21006C005	29/03/2018	T	Werking alarmsignaal in de kooi werkt niet -> 2° herhaling Werking noodoproepsysteem in de kooi werkt niet -> 2° herhaling Olieverlies motor Schachtput te reinigen Geen aansluiting op brandcentrale	
4D	LP21006C007	29/03/2018	B	Werking noodoproepsysteem in de kooi werkt niet -> 2° herhaling Werking alarmsignaal in de kooi werkt niet -> 2° herhaling Werking noodverlichting in de kooi werkt niet Olieverlies motor Schachtput te reinigen Geen aansluiting op brandcentrale	
4D	LP21006C008	29/03/2018	B	Glas in bordesdeur (gelijkvloers) is gebroken -> 2° herhaling	

				Werking noodoproepsysteem in de kooi werkt niet -> 4° herhaling	
				Schachtput te reinigen	
				Geen aansluiting op brandcentrale	
5	LP21006C017	29/03/2018	A	Olieopvangbakjes in de schachtput zijn te herplaatsen	
				Schachtput te reinigen	
				Geen aansluiting op brandcentrale	
5	LP21006C018	29/03/2018	B	Noodontgrendeling bordesdeur (gelijkvloers) werkt niet	
				Genaakbare elektrische delen, koodak -> geen afscherming	
				Geen aansluiting op brandcentrale	
6D	LP21006C020	29/03/2018	B	Bediening 'deuren heropenen' werkt niet in de kooi -> 3° herhaling	
				Genaakbare elektrische delen, koodak -> geen afscherming	
				Defecte lamp in de schacht te vervangen	
				Slijtage op de tractiekabels	
				Geen aansluiting op brandcentrale	
11	LP21006C021	29/03/2018	B	Werking alarmsignaal in de kooi werkt niet -> 2° herhaling	
				Lampje 'kooi op verdiep' in machinekamer werkt niet -> 5° herhaling	
				Vreemde voorwerpen in de machinkamer -> evacueren	
				Bevestiging van ladder in schachtput te vervangen	
				Geen aansluiting op brandcentrale	
14C	LP21006C011	29/03/2018	A	Defecte lamp in de schacht te vervangen	
				Geen aansluiting op brandcentrale	
15	LP21006C009	29/03/2018	T	Werking noodoproepsysteem in de kooi werkt niet -> 2° herhaling	
				Stukken dienen te worden besteld voor herstelling	
				Geen aansluiting op brandcentrale	
18	LP21006C010	29/03/2018	T	Werking noodoproepsysteem in de kooi werkt niet -> 2° herhaling	
				Genaakbare elektrische delen, koodak -> geen afscherming	
				Toegangsluik machinekamer niet vastgemaakt -> valgevaar	
				Geen aansluiting op brandcentrale	
4B	LP21006C003			Definitief buiten dienst gesteld	
5	LP21006C019			Definitief buiten dienst gesteld	
4C	LP21006C004			Definitief buiten dienst gesteld	