



**Bn QG EM Def-QRE**

Date: Voir signature  
MITS: 18-50061234  
Page(s): 7  
Arch: D 01  
Ligne d'archive 11

Aux destinataires en Annexe Z

**Objet :** **Compte-rendu d'exercice alerte incendie**  
**Concerne: exercice du 12 Jun 18 au QRE - bloc 1**

Ref : 1. Arrêté royal du 04 août 1996 relatif au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail  
2. Arrêté royal du 28 mars 2014 relatif à la prévention de l'incendie sur les lieux de travail


1. Synthèse : Bien-être au travail, exercice évacuation incendie, compte-rendu
2. Vous trouverez ci-joint le compte-rendu de l'exercice d'évacuation du 12/06/2017.
3. Liste des annexes

Annexe A : Compte-rendu de l'exercice anti-incendie et recommandations SLPPT 08

Annexe B : Observations durant l'exercice

Annexe Z : Liste destinataires

22/10/2018

X 

Signed by: Etienne Desfossés (Signature)

Desfossés Etienne  
Major  
Comd QRE

Correspondant: Samuël CORNU  
Capitaine-commandant d'aviation  
Tel: 9-6321-16981 ou 02/44.16981  
Fax: 9-6321- 39519 ou 02/4439519  
E-Mail : Samuel.Cornu@mil.be



**Bataillon Etat-Major Général de la  
Défense**

Quartier Reine Elisabeth  
Rue d'Evere, 1  
1140 EVERE  
BELGIQUE

.be

## Compte-rendu d'exercice alerte incendie et recommandations SLPPT 08

**1. Quartier : QRE EVERE**

**2. Bloc concerné : bloc 1**

**3. Unités concernées:**

- Cab CHOD
- ACOS Ops&Trg
- ACOS Strat
- COMOPSAIR
- COMOPSLAND
- COMOPSMED
- COMOPSNV
- DGMR et ses services

**4. DTG: 121130 Jun 2018**

**5. Composition de la délégation**

- **SLPPT 08**
  - Cdt CORNU Samuël
  - 1SgtMaj CHOUBANE Housene
  
- **SPPT MR**
  - AdjMaj POTTERS Francis
  - AdjMaj CARLAIRE Christian
  
- **QRE: S2 – AdjMaj KINDT Frans**
  - Renforcé par 11 observateurs du Bn QG EM Def QRE équipés d'une check-list « Evacuation Incendie » (le présent rapport en est une synthèse).

**6. Résumé de l'observation:**

- a. A la demande du Président du CCB, l'exercice a été planifié par la section locale de prévention d'EVERE. Le personnel du bloc 1 n'a pas été informé de l'exercice mais bien les Chefs de Corps de chaque unité. L'alarme a été déclenchée à 1130 Hr. Tout le personnel était évacué à 1139 Hr.
  
- b. L'exercice d'évacuation s'est déroulé dans le calme, sans panique et sans problème majeur. Cet exercice présentait toutefois quelques lacunes et peut être amélioré en apportant quelques corrections.

## 7. Recommandations de la SLPPT 08

Par unité et en collaboration inter-unités (par étage), mettre le plan interne d'urgence de lutte incendie (qui a été publié sur DOCCOM et d'application depuis de Jan 2018) en application et l'adapter pour le bloc 1, et créer le dossier incendie du bloc et par unité. Le Coordinateur Prévention Incendie du Bloc 1 (DG MR) est en charge de ce dernier.

Les remarques relatives à l'exercice d'octobre 2017 sont identiques, à savoir :

- a. Améliorer l'information aux travailleurs du bloc 1 par :
  - 1) Affichage d'un plan par étage du bloc pour les itinéraires d'évacuation
  - 2) Affichage des personnes désignées pour l'évacuation en cas d'incendie
  - 3) Affichage des personnes désignées pour le combat du feu en 1<sup>ère</sup> intervention
  - 4) Affichage des numéros d'appel au service d'intervention à jour
- b. Identifier les personnes responsables de l'évacuation et la lutte anti-incendie
  - 1) Par l' (in) formation aux différents moyens de lutte anti-incendie
  - 2) Par le port des vestes fluorescentes adéquates
- c. Identifier les personnes responsables des premiers soins
- d. Améliorer la signalisation des locaux et des itinéraires d'évacuation en cas d'incendie
  - 1) Par des pictogrammes réglementaires
  - 2) Par l'affichage des itinéraires d'évacuation et des plans du bâtiment
- e. Améliorer la formation des intervenants dans la lutte anti-incendie
- f. Former les intervenants, notamment par une formation sur les moyens d'extinction (contacter l'Adjt Chef BIERMANS, CC V&C à Peutie)
- g. Désigner et former le personnel de l'unité désigné pour l'évacuation des lieux de travail en cas d'incendie (via l'AsPrev de l'unité ou le coordinateur prévention incendie de l'unité).
- h. Tenir à jour des listes pour les intervenants en 1<sup>ers</sup> soins, le personnel responsables de l'évacuation et le personnel responsables de la lutte anti-incendie.
- i. L'alarme incendie se déclenche en permanence au niveau de la garde (voir cahier de la garde). Le niveau sonore de la sirène est relativement faible et installe le doute quant à une possible évacuation (5<sup>ème</sup> étage). Il apparaît dès lors nécessaire de la réparer ou la remplacer.
- j. L'ascenseur continue à fonctionner durant l'évacuation alors qu'il devrait directement descendre au rez-de-chaussée et se bloquer.

- k. Les zones de rassemblement semblent être davantage connues par le personnel. Il n'existe toutefois pas suffisamment de listes de contrôle des présences et les groupes ne sont pas toujours pris en charge dans les zones de rassemblement.
  
- l. Le personnel d'ACTIVA n'a pas de POC et n'a pas voulu sortir du Bloc 1 à cause du timing à respecter dans l'exécution de leurs tâches.

**Remarques:**

- 1) La validité des aptitudes pour les intervenants premiers soins est d'un an et un rafraîchissement doit être effectué chaque année.
- 2) L'assistant en prévention est la personne de choix pour l'élaboration de ces différentes mises en ordre. Toutefois, le rôle de l'assistant en prévention se veut être un rôle de conseiller. Il ne lui appartient pas le rôle de décision. Cette responsabilité légale incombe au Chef de Corps qui est assisté par les membres de la ligne hiérarchique.  
(A.R. du 04/08/1996 : loi sur le bien-être au travail)
- 3) **Références légales** : A.R. du 28/03/2014 relatif à la prévention de l'incendie sur les lieux de travail.

### Observations durant l'exercice

Etages	Unités concernées (par ailes)		Remarques
RDC	A	DGMR (MR Sys) DGMR Comdt	➤ Certaines portes coupe-feu étaient bloquées par des cales
	B	DGMR (MR Sys-Cel Sp) DGMR Comdo	➤ Obstacles dans les chemins d'évacuation et les couloirs
	C	DGBF DGMR-B	➤ Manque de pictogrammes ➤ Pas de plan d'évacuation
1	A	DGMR (MR Sys-L)	➤ Pas d'éclairage de secours ➤ Le niveau sonore de la sirène était trop faible ➤ De nombreuses portes et fenêtres restent ouvertes après l'évacuation
	B		➤ Pas d'éclairage de secours
	C	DGMR (MR Mgt)	➤ Pas d'éclairage de secours
2	A	COMOPSMED	➤ Obstacles dans les chemins d'Evac et les couloirs (plantes et étagères)
	B	DGMR (MR Sys-A)	➤ Certaines portes coupe-feu ne se ferment pas
	C		
3	A	COMOPSAIR	➤ L'armoire Incendie en face du local A33 est inaccessible
	B	COMOPSLAND 3D	➤ Les voies d'Evac ne sont pas toujours libres
	C		➤ Pas d'éclairage de secours ➤ Il manque certaines plaques EVAC
4	A	COMOPSLAND	➤ L'éclairage de secours ne fonctionne pas
	B		
	C		
5	A	ACOS Ops&Trg	➤ Obstacles dans les chemins d'Evac et les couloirs
	B		➤ Pas d'éclairage de secours
	C		➤ Tous les locaux n'étaient pas fermés et certaines plaques EVAC étaient déjà retournées avant l'exercice
6	A	ACOS STRAT CHOD	➤ Pas d'éclairage de secours et pas de plan d'Evac ➤ Les portes coupe-feu ne se ferment pas complètement ou pas du tout
	B	ACOS STRAT	➤ Obstacles dans les chemins d'Evac et les couloirs
	C		➤ Tous les locaux n'étaient pas fermés

7		Vestiaires	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Pas de Pers dans le hall 7<sup>ème</sup> étage</li><li>➤ Pas de plan d'Evac</li><li>➤ Pas d'éclairage de secours</li><li>➤ Les portes coupe-feu ne se referment pas</li></ul>

Liste des destinataires

- Cab CHOD
- ACOS Ops&Trg
- ACOS Strat
- COMOPSAIR
- COMOPSLAND
- COMOPSMED
- COMOPSSNAV
- DGMR
- MR Mgt
- MR C&I
- MR Sys
- CC Infra
- Bn QG EM Def