

DEFENSIE



Inspectorate for Labour and Environment

IN 05 JUL 2013

OUT

Comd	X	RSM	
31	C	SSM	
32-33		Sn	
34		SLPPT08	C
ASE		UTE MI	
ac Mtg	C	METS 4300	
infra	C	ROLW	
SSG/S			

4/7/2013
MITS: 13-00323383
Pagina's: 1 + 1 Bijl
Arch: H15

L X G

Waarom een
opvolgvergadering
en corrigerende
acties beplannen
NA 24 Sep 13
Co

Aan Comd Bn HK DefSt - KKE

Onderwerp: EVERE – Kw Koningin ELISABETH – Bn HK DefSt - KKE
Inspectie Welzijn op het Werk d.d. 28 Mei 13

Ref: 1. ACWB-APG-INSPECT-001 ("De Arbeids- en Milieu-inspectie")
2. Nota ILE MITS 13-00181968 van 12 Apr 13
3. Nota WB-I MITS 10-00609894 van 6 Okt 10

1. Synthese: Inspectie, Welzijn op het Werk, Bn HK DefSt - KKE, ILE-L/T, ILE-L/M.
2. In Bijl vindt u het verslag v/d Inspectie Welzijn op het Werk die ILE-L/T en ILE-L/M op 28 Mei 13 bij Bn HK DefSt - KKE uitvoerden.
3. De opmerkingen vermeld in het verslag stemmen overeen met de vaststellingen die op het tijdstip en de plaats v/d Inspectie gedaan zijn. Het feit dat de vaststellingen in het verslag opgenomen zijn met een vermelding B of C betekent niet noodzakelijk dat zij binnen het bevoegdheidsdomein van Comd Bn HK DefSt - KKE vallen. Door hun vermelding wensen wij de aandacht te vestigen op de vastgestelde gebreken. Van Comd Bn HK DefSt - KKE wordt nochtans verwacht dat hij op gepaste wijze maatregelen treft die in eerste instantie en bij voorrang gericht zijn op het wegnemen of reduceren v/d risico's voor het personeel v/d eenheid.
4. Comd Bn HK DefSt - KKE is de enige bestemming van het verslag. Hij is verantwoordelijk voor de verdere verspreiding naar de betrokken LDPBW, de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer van de bevoegde Cel AMT en het betrokken BOC.
5. In toepassing van artikel 14 van hoofdstuk IV van titel II van de Codex betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk moeten de leden van het BOC op de hoogte gebracht worden en kennis kunnen krijgen van het verslag in Bijl A.
6. Lijst van de bijlagen: Bijlage A: Verslag v/d Inspectie Welzijn op het Werk.

Francis PICCU, Ing
Adviseur
Directeur Arbeids- en Milieu-Inspectie

Info: WB-IDPBW/GRB - WB-IDPBW/AMT - ILE-L/M - ILE/Klass - ILE-L/T (RO)

Correspondent: Roland CABUY Ing.
Attaché
Tel : 02/264.52.96 of 9-2820-5296
E-mail : roland.cabuy@mifl.be



Arbeids- en Milieu-Inspectie
Kwartier Koningin Astrid
Bruynstraat, 1
1120 BRUSSEL

.be

INSPECTIEVERSLAG WELZIJN OP HET WERK

KWARTIER: Kw Koningin ELISABETH
Eversestraat 1
1440 EVERE

EENHEID: Bn HK DefSt - KKE
J-40900

DATUM: 28 Mei 13

INSPECTIE DOOR: - Dr. W. CASTELEIN
- Attaché R. CABUY, Ing.

AANWEZIGEN: - LtKol D. LAFORCE (Comd Bn HK DefSt - KKE)
- Cdt K. PUTTEMAN (S1 en StO POC WW Bn HK DefSt - KKE)
- Cdt W. BEYENS (Chef Fac Mgt Bn HK DefSt - KKE)
- Cdt v/h Vlw J.-M. D'HERDE (Comd TSS Infra Bn HK DefSt - KKE)
- Cdt J.-M. MAES (PA DienstH LDPBW 8)

LEGENDE: A: CONFORM
B: NIET CONFORM
C: TOTAAL ONAANVAARDBARE SITUATIE

DEEL 1: ORGANISATORISCHE ASPECTEN (Mogelijke beoordelingen: B of A)

	C	B	A	VASTSTELLINGEN of TE NEMEN ACTIES
1.a Actoren Welzijn op het Werk (WW)		X		<ul style="list-style-type: none"> - Er is verteld dat de E beschikt over een lijst met de gevaarlijke producten met vermelding van hun lokalisatie in de verschillende werkplaatsen, doch dat niet alle MSDS of veiligheidsinstructiebladen (VIB) aanwezig zijn. - Positief is de vaststelling dat Bn HK DefSt - KKE beschikt over een soort jaarverslag Cel AMT anno 2012. We wijzen er echter op dat zowel de lay-out als de inhoud ervan niet conform zijn met de wetgeving. - Er wordt ons medegedeeld dat de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer in 2012 geen enkele werkplaats van Bn HK DefSt - KKE bezocht heeft. Bovendien zouden enkel de werkposten met een "verhoogd risico" een bezoek krijgen. - Het Comdo is wel een beheersingssysteem aan het opstarten om o.a. alle aspecten en problemen WW te registreren en de uitvoering v/d geassocieerde actieplannen op te volgen.
1.b Planmatige aanpak v/d preventie		X		<ul style="list-style-type: none"> - Er worden nog geen conforme Doc opgesteld waaruit moet blijken dat de nieuwe WN voor hun specifieke functie alle nodige inlichtingen en instructies gekregen hebben en dat door LDPBW bijgehouden wordt. - Er worden door de E nog onvoldoende EvacOef georganiseerd (de E plant wel een aanpak v/d EvacOef op KwNiv en eenheid overschrijdend). - Er is meegedeeld dat: <ul style="list-style-type: none"> - het intern noodplan nog moet gefinaliseerd worden; - de druk op het hydrantennet onvoldoende is. - Positief is dan weer dat kon verteld worden dat de E over een gunstig advies v/d Brusselse brandweer beschikt m.b.t. de organisatie v/d private dienst voor het bestrijden van brand in het Kw Koningin ELISABETH (als het brandbestrijdingsmateriaal in goed staat van onderhoud verkeert)

			<p>en de bevestiging dat de Brusselse brandweer eveneens zal optreden bij incidenten in het Kw Koningin ELISABETH in het Vlaams gewest.</p> <ul style="list-style-type: none"> - De E beschikt over een lijst van het personeel onderworpen aan het gezondheidstoezicht. Het beheer van deze lijst (datum laatste onderzoek) wordt evenwel niet door de E uitgevoerd waardoor de gegevens onvoldoende accuraat zijn. - De E beschikt eveneens over een voldoende aantal hulpbieders en over een procedure om de inhoud van de verschillende EHBO-koffers op regelmatige basis te controleren. <p>Het intern noodplan bevat evenwel geen gestructureerde aanpak v/d interne hulpverlening tijdens de diensturen.</p>
1.c	Dynamisch risicobeheersingsysteem (DRBS)	X	<ul style="list-style-type: none"> - Er is verteld dat de E nog niet beschikt over alle nodige werkpostfiches en dat het Comdo vastgesteld had dat het merendeel v/d bestaande fiches niet gebaseerd waren op een grondige risicoanalyse (de uitvoering v/d nodige inventarisatie en grondige analyses is ingeschreven in het LPP 2013). - Anderzijds kon een diepgaande analyse betreffende de werkpost loodgieter (uitgevoerd door LDPBW 8) getoond worden. - De E beschikt niet over een lijst v/d risicoposten.
1.d	Verplichte onderzoeken van arbeidsmiddelen en installaties door externe organen en uitbating v/d verslagen	X	<ul style="list-style-type: none"> - Voor de elektrische laagspanningsinstallaties in het Kw Koningin ELISABETH beschikt Bn HK DefSt niet over de PV v/d gelijkvormigheidsonderzoeken en v/d periodieke controlebezoeken. - In de nota WB-I MITS 10-00609894 van 6 Okt 10 was Comd Bn HK DefSt – KKE gevraagd om NLT 01 Feb 11 aan de arbeidsinspectie de verslagen te bezorgen v/d keuringen door een EDTC v/d beide hoogtewerkers die de E gebruikte. De arbeidsinspectie heeft daar nooit antwoord op ontvangen. Heden wordt verteld dat Bn HK DefSt – KKE niet meer over hoogtewerkers beschikt.
1.e	Bijzondere thematische medische aspecten	X	<ul style="list-style-type: none"> - De E heeft weet niet of er een jaarlijkse rondgang met visuele Eval van het aanwezige asbest uitgevoerd wordt. - Naar aanleiding van de wetgeving over Legionella beschikt de E over een overzicht v/d aanwezige douches, er kon echter geen informatie gegeven worden over de resultaten van de vroeger uitgevoerde risicoanalyses en over de verplicht te nemen maatregelen en staalnamen. De E heeft ook geen idee van de aard v/d diensten die via een overheidsopdracht aan een privéfirma opgelegd werden. <p>Daarom organiseert de E in samenwerking met LDPBW 8 zelf staalnamen en Ctl. Er wordt medegedeeld dat daarbij al meermaals een besmetting in de stortbaden op de 3^{de} verdieping van MG 11 werd vastgesteld.</p> <p>Die douches werden dan telkens ontsmet maar er is nog geen definitieve maatregel ter voorkoming van besmetting genomen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Er wordt ons medegedeeld dat de mechanische

			<p>ventilatie en afzuiging v/d werkplaatsen niet verder onderhouden worden.</p> <ul style="list-style-type: none"> - De coördinaten van eventuele vertrouwenspersonen en van de preventieadviseurs-psychologen zijn niet door alle personeelsleden gekend. In het jaarverslag anno 2012 kunnen ook geen gegevens teruggevonden worden over eventuele interventies in het kader van informele en formele klachten. - De E heeft wel een systeem voor de registratie van verzorgingen en het op peil houden v/d EHBO-koffers.
1.e	Bijzondere thematische technische aspecten	X	<ul style="list-style-type: none"> - Voor wat betreft tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (TMB) die door 1RCI geleid worden, heeft de vertegenwoordiger van LDPBW 8 verteld dat LDPBW 8 niet systematisch betrokken wordt bij het overleg voorafgaand aan of tijdens de uitvoering v/d werkzaamheden. - LDPBW 8 weet ook niet of contractueel moet tussengekomen worden voor het onderzoek van ernstige arbeidsongevallen op de TMB of tijdens werken met derden.
1.g	Organisatie van het gezondheidstoezicht	X	<ul style="list-style-type: none"> - De E beschikt niet over een gestructureerde aanpak van het gezondheidstoezicht. Andere consultaties zoals werkhervattingsonderzoeken en spontane consultaties zijn voldoende gekend, doch de wettelijke termijnen waarbinnen die onderzoeken moeten plaatsvinden kunnen niet steeds gerespecteerd worden.
1.h	Ongevallenanalyse en aangifte v/d arbeidsongevallen (AO)	X	<ul style="list-style-type: none"> - Het aantal AO en de verdeling "normale" AO en AO t.g.v. de Mil specificiteit vermeld in het jaarverslag 2012 zijn niet correct.

DEEL 2: TECHNISCHE INSPECTIE (Mogelijke beoordelingen: C, B of A)Bezochte werkplaats: *MG 18 – Magazijnen en werkplaats wapenmaker***Blok A: Arbeidsplaatsen**

2.a (1) Valgevaar, struikelen, uitglijden, risico voor vallende voorwerpen		X	<ul style="list-style-type: none"> - Het stapelen in en het terug weghalen v/d goederen in de hoge rekken m.b.v. ladders met een twijfelachtige stabiliteit en waarbij soms op de hoogste legplanken geklauterd wordt om producten uit gestapelde big boxen te nemen, moeten ASAP het voorwerp worden van een grondige risicoanalyse (er is verteld dat de defecte hoogstapelaar niet vervangen was). - Er moet op toegezien worden dat de vele verlengsnoeren die her en der gebruikt worden t.g.v. een onaangepaste elektrische verdeelinstallatie: <ul style="list-style-type: none"> - de schoonmaak v/d vloeren niet overmatig bemoeilijken; - geen onnodige valrisico's veroorzaken; - tegen overstroom beschermd zijn conform de richtlijnen en geen brandrisico veroorzaken.
2.a (2) Preventiemaatregelen met het doel brand en explosies te voorkomen		X	
2.a (3) Reddings- en brandbestrijdingsmiddelen		X	<ul style="list-style-type: none"> - En HK DefSt – KKE stelt op de 2 verdiepingen van het gebouw Pers te werk terwijl de verplichte alarmmiddelen ontbreken (geen drukknoppen of sirenes). - Er moet gecontroleerd worden: <ul style="list-style-type: none"> - of de veiligheidverlichting volstaat opdat eenieder bij het laagste toepasselijke natuurlijke verlichtingsniveau zijn werkzaamheid veilig zou kunnen beëindigen en het gebouw veilig en langs conforme nooduitgangen zou kunnen verlaten (toestellen leken stuk, eentje was geheel overplakt, ...); - of de muurhaspels Ops zijn; - wat het resultaat is v/d de periodieke risicoanalyse v/d lift (o.a. m.b.t. het verouderde signalatiesysteem bij defect of bij een ander incident) en welk gevolg daaraan gegeven is.
2.a (4) Veiligheidssignalering		X	<ul style="list-style-type: none"> - De veiligheidssignalering moet verbeterd worden.
2.a (5) Elektrische installaties		X	<ul style="list-style-type: none"> - Voor de laagspanningsinstallaties konden noch PV van gelijkvormigheidsonderzoeken noch van periodieke controlebezoeken getoond worden. - Zie ook de opmerking in de rubriek 2.a (1) betreffende de vele verlengsnoeren.

2.a (6) Sanitaire voorzieningen		X	<ul style="list-style-type: none"> - Een aantal magazijnen hebben een multifunctioneel karakter met aanwezigheid van een kleine refter, een rustplaats en een aantal vestiairekasten. Bij wet dienen deze sociale voorzieningen strikt gescheiden te zijn. - Het sanitair en de douches v/d mannelijke en vrouwelijke werknemers zijn onvoldoende gescheiden. Ook dient er een strikte scheiding te zijn tussen doucheruimte en toiletten. - Er moet geëvalueerd worden of de werknemers in de werkplaats wapenmaker niet over een wastafel (met warm- en koud water) moeten beschikken. - Er is verteld dat de schoonmaakfirma de kleedkamers onvoldoende frequent schoonmaakt (dagelijkse reiniging bij wet verplicht). - Niet alle vestiairekasten beschikken over de verplichte ventilatiemogelijkheden.
---------------------------------	--	---	---

Blok B: Omgevingsfactoren en fysische agentia

2.b (1) Arbeidsklimaat; straling; roken op het werk		X	
2.b (2) Beheersing van lawaai en trillingen		X	

Blok C: Bescherming tegen chemische en kankerverwekkende mutagene & biologische agentia

2.c (1) Beheersing van gevaarlijke agentia		X	<ul style="list-style-type: none"> - Er worden meerdere recipiënten met niet-geïdentificeerde inhoud aangetroffen. - De afzuiginstallatie in het gebouw is buiten gebruik. In de werkplaats wapenmaker werden de inspecteurs getroffen door een geur van chemische producten. Er is verteld dat dat het gevolg was van het gebruik van het irriterende en licht ontvlambare isopropylalcohol (IPA, dat enkel in goed geventileerde ruimten mag gebruikt worden) voor de reiniging v/d wapens. Bovendien hebben de inspecteurs een spoelbak aangetroffen (zonder mechanische afzuiging) met daarin nog een grote hoeveelheid IPA. Er wordt verteld dat, na een risicoanalyse door LDPBW 8, aan de bevoegde MatBeh een afzuiging voor de dampen aangevraagd werd maar dat deze aankoop uiteindelijk werd geweigerd wegens het ongeoorloofd gebruik van IPA als reinigingsmiddel voor wapens. Comd Bn HK DefSt - KKE moet ASAP gepaste maatregelen treffen om de gezondheid en veiligheid v/d werknemer te beschermen (gebruik van een ander schoonmaakmiddel, verplaatsing van het proces naar een aangepaste werkplaats, verwijdering v/d spoelbak, ...). - In de werkplaats wapenmaker werd in een kast een aantal recipiënten aangetroffen met gevaarlijk verven (o.a. loodchromaathoudende verf) waarvan het nut niet kon verklaard worden en waarvan ook geen MSDS of VIB kon voorgelegd worden.
--	--	---	--

2.c (2) Asbestbeheersing-programma				- Niet beoordeeld.
2.c (3) Gezondheidstoezicht op de werknemers				- Niet beoordeeld.

Blok D: Arbeidsmiddelen

2.d (1) Beoordeling v/d veiligheidsaspecten van machines, gemechaniseerde werktuigen en van het handgereedschap		X		- Voor de meeste v/d aangetroffen machines en installaties kon geen door een PA opgesteld indienststellingsverslag overgelegd worden. - De vervallen fitness-Installatie mag niet verder gebruikt worden (kabels gewichten vervallen, ...).
2.d (2) Geschreven Instr voor de machines, gemechaniseerde werktuigen en installaties		X		- Voor de in vorige rubriek vermelde machines, installaties en gemechaniseerde arbeidsmiddelen konden geen door een PA geviseerde schriftelijke instructies overgelegd worden.
2.d (3) Hefwerktuigen, -bruggen en gelijkgestelde tuigen; liften				- Voor de lift: zie rubriek 2.a (3) hiervoor. Andere dergelijke tuigen zijn niet aangetroffen.
2.d (4) Concept en aanpassing v/d werkposten			X	

Blok E: Individuele uitrusting


2.e Werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)				- Niet beoordeeld.
---	--	--	--	--------------------

Blok F: Specifieke risico's

2.f Bedrijfshulpverleners en EHBO-dozen				- Niet beoordeeld.
---	--	--	--	--------------------

DEEL 3: SITUATIONELE FACTOR

3. Situationele factoren				- Niet vastgesteld.
--------------------------	--	--	--	---------------------



Roland CABUY
Attaché
Industrieel Ingenieur
Arbeidsinspecteur



Wim CASTELEIN
Geneesheer
Arbeidsinspecteur
ILE-L/M