



LA DÉFENSE
DGMR
Section Management

Au Dir 1CRI

Bn QG EM Def - QRE	
Bn HK Def St - KKE	
IN 05 SEP. 2014	
OUT	
CO	RSM
S1	BrigCorps
S2-S3	SSM
S4	Srt
Fac Mgt	ASE 165
INFRA	TSS CIS
Mess 4100	SLPPT 08
Rolin	UTE Evere

04 SEP. 2014

MITS: 14-00394938
Pages: 1 (+ 3 Ann)
Arch: D 05

Objet: Rapports de contrôles réglementaires d'EPI contre les chutes de hauteur

Ref: DGMR-SPS-PRPER-PMRS-001

1. Synthèse: Contrôle réglementaire, EPI, rapports.
2. Un contrôle réglementaire d'équipement de protection individuelle (EPI) contre les chutes de hauteur a été exécuté le 14 Jul 14 dans votre unité.
3. Veuillez trouver en Ann les rapports des contrôles effectués.
4. En vertu de l'article 14 de l'arrêté royal du 03 Mai 99 relatif aux missions et au fonctionnement des comités pour la prévention et la protection au travail, vous devez porter les rapports en Ann à la connaissance du Comité de concertation de base lors de la prochaine réunion.
5. Liste des annexes

Ann A à C: Procès-verbal de contrôle réglementaire

Le Chef de la Section Management
Par délégation

Jean-Michel VAN HELLEPUTTE, Ir
Major
Chef Bureau Contrôles

Info: Bn QG EM Def – SLPPT 08

Correspondant: Thierry GODFRIN
Adjudant Agent-vlsiteur
Tel : 9-2400-1859 ou +32(0)2/701.1859
Fax : 9-2400-6702 ou +32(0)2/701.6702
E-mail : Thierry.Godfrin@mil.be



Direction Générale Material Resources
Section Management
Sous-section Risk Management
Rue d'Evere, 1
1140 BRUXELLES
BELGIQUE

.be

Rapport de contrôle réglementaire d'EPI contre les chutes de hauteur

Type contrôle: Annuel.
Ref: Code Titre VII Chap II Sec I Art 27

Unité: DG Com – 1CRI
Lieu d'exécution: EVERE

Identification: 1CRISET1GL-14Jul14
Prochain contrôle NLT: 14 Jul 15
Pers présent: Adj ISTAGE

Description du matériel.

Dénomination	Modèle	ASSETA	Année de fabrication	No Série	CCL conclusion
<u>Longe réglable de maintien de travail</u>					
Grillon	PETZL		2009	0928FR3117	B
Corde du grillon	PETZL	-	2009	09266BX0037	B
Mousqueton	PETZL	-	2012	12055UMO372	B
Mousqueton	PETZL	-	2012	12055UMO356	B

CONTENU DU CONTROLE

Vérification historique, vérification visuelle des éléments de sécurité, vérification des éléments de confort et vérification fonctionnelle


Exécuté suivant checklists:

<u>REMARQUES</u>	B	AS	AR	R
Néant				

CONCLUSIONS

B: BON	X
AS: A SURVEILLER	
AR: A REPARER	
R: A REBUTER. Un avertissement urgent a été remis à:	


Alain PEREMANS
Agent-visiteur


Jean-Michel VAN HELLEPUTTE
Responsable technique

Rapport de contrôle réglementaire d'EPI contre les chutes de hauteur

Type contrôle: Annuel.
Ref: Code Titre VII Chap II Sec I Art 27

Unité: DG Com - 1CRI
Lieu d'exécution: EVERE

Identification: 1CRISET2GL-14Jul14
Prochain contrôle NLT: 14 Jul 15
Pers présent: Adj ISTACE

Description du matériel.

Dénomination	Modèle	ASSETA	Année de fabrication	No Série	CCL conclusion
<u>Longe réglable de maintien de travail</u>					
Grillon	PETZL		2009	0928FR3119	B
Corde du grillon	PETZL	-	2009	09266BX0049	B
Mousqueton	PETZL	-	2001	01003A	B
Mousqueton	PETZL	-	2001	01050A	B

CONTENU DU CONTROLE

Vérification historique, vérification visuelle des éléments de sécurité, vérification des éléments de confort et vérification fonctionnelle


Exécuté suivant checklists:

<u>REMARQUES</u>	B	AS	AR	R
Néant				

CONCLUSIONS

B: BON	X
AS: A SURVEILLER	
AR: A REPARER	
R: A REBUTER. Un avertissement urgent a été remis à:	


Alain PEREMANS
Agent-visiteur


Jean-Michel VAN HELLEPUTTE
Responsable technique

Rapport de contrôle réglementaire d'EPI contre les chutes de hauteur

Type contrôle: Annuel.

Ref: Code Titre VII Chap II Sec I Art 27

Unité: DG Com - 1CRI
Lieu d'exécution: EVERE

Identification: 1CRI-14Jul14
Prochain contrôle NLT: 14 Jul 15
Pers présent: Adj ISTACE

Description du matériel.

Dénomination	Modèle	ASSETA	Année de fabrication	No Série	CCL conclusion
Harnais Navaho	PETZL	1CRISET1HA	2006	06089SF7002	B
Harnais Navaho	PETZL	1CRISET2HA	2007	07059SJ7136	B
Stopchute Glidelock	SÖLL	-	2006	X062388	B
Stopchute Glidelock	SÖLL	-	2007	X072022	B
Longe avec absorbeur d'énergie	SKYLOTEC	1CRISET1SK	2006	10160	R
Longe avec absorbeur d'énergie	SKYLOTEC	1CRISET2SK	2007	10249	R

CONTENU DU CONTROLE

Vérification historique, vérification visuelle des éléments de sécurité, vérification des éléments de confort et vérification fonctionnelle


Exécuté suivant checklists:

REMARQUES	B	AS	AR	R
Longe avec absorbeur d'énergie 1CRISET1SK : Durée de vie dépassé				X
Longe avec absorbeur d'énergie 1CRISET2SK : Durée de vie dépassé				X

CONCLUSIONS

B: BON	
AS: A SURVEILLER	
AR: A REPARER	
R: A REBUTER. Un avertissement urgent a été remis à:	X


Alain PEREMANS
Agent-visiteur


Jean-Michel VAN HELLEPUTTE
Responsable technique