



Defensie

Nr: 008

Veiligheidsinstructiekaart Kleine luchtcompressor



LDPBW-08



! Algemene veiligheidsvoorschriften !



- Lees de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsinstructies voor gebruik.

- Controleer de luchtcompressor perslucht-ervervoir en -leidingen en quickconnecties of deze zich in een goede toestand bevinden en of deze veilig gebruikt kunnen worden. Bij vaststellen van gebreken mag de machine niet gebruikt worden.

- Bescherm de luchtslang en de elektrische kabel tegen beschadiging en aanslag van agentia (zuren, koolwaterstoffen, enz...).

- De machine mag uitsluitend worden gebruikt door personen die zijn opgeleid voor het bedienen van de machine of die hun vaardigheid in het bedienen van de machine hebben aangetoond en aan wie het gebruik uitdrukkelijk is opgedragen (werkpostfiche).

- De machine mag niet worden gebruikt door jongere werknemers (<21 jaar).

- Plaats de compressor op een voldoende draagkrachtige, vlakke vloer, zodat alle daartoe bestemde punten ook werkelijk dragen. Eventueel kan ter vermindering van de trillingen, de machine op trillingdempers geplaatst worden.

- Gebruik de compressor in een goed geventileerde ruimte en bij een temperatuur begrepen tussen de +5°C en de +40°C.

- Bescherm de luchtslang en de elektrische kabel tegen beschadiging en lekprikken of doorboren. Gebruik het toestel niet in een omgeving waar gas, benzine of andere ontvlambare stoffen aanwezig zijn.

- Zorg dat de luchtslang en de elektrische kabel geen risico op vallen inhouden.

! Onderhoud. !

- De instructies opgegeven door de fabrikant dienen opgevolgd te worden qua veiligheidsinstructies, preventief en correctief onderhoud.

- Herstellingen worden steeds uitgevoerd door een bevoegd technicus.

- Verwijder de stekker de stekker uit het stopcontact en laat de druk uit de tank alvorens u gaat installeren, onderhoud plegen, verplaatsen of repareren.



Risico's



Gevaar voor gehoorschade



Gevaar elektriciteit



Gevaar voor hete oppervlakken

- Opgepast voor luchtdruk verwondingen
- Gevaar voor projectie olie- en metalen deeltjes.



- Hogedrukverwondingen (doordringen van de huid) dienen steeds behandeld te worden door een arts.
- Zorg voor een verbanddoos in de nabijheid van de werkpost.

VERBODEN



GEBOD & PBM



Opsteller

Arbeidsgeneesheer

Preventieadviseur

Naam: AdjtChef Van Campenhout

Naam: Med Cdt E. DECOCK

Naam: Cdt J-M MAES

Handtekening:

Handtekening:

Handtekening:

☎ : Lokaal eerste zorgen

☎ : Hulpdiensten:
1000 of 112

☎ : Verantwoordelijke AM: