

**INSTALLATIE**

**Leger Evere - blok 17**  
510104/015  
Koningin Elisabeth Kwartier  
1140 Brussel

**KLANT**

**Veolia nv-sa**  
Mario Van Lierde  
F. Demetskaai 52  
1070 Brussel

**BRANDETECTIE : ONDERHOUDSATTEST 2018**

Relaitron nv-sa (BOSEC gecertificeerd) verklaart dat de branddetectie installatie van dit gebouw gecontroleerd en onderhouden is volgens de bepalingen in het onderhoudscontract voor het jaar 2018 afgesloten tussen Relaitron nv-sa en de klant.

**Opmerking(en) :**

- Adres 0192 beam detector zone 7, adres 0225 beam detector zone 7, adres 0081 beam detector zone 4, adres 0224 beam zone 7, adres 0113 beam detector zone 4, adres 0151 bureau chef mag.2 zone 5, adres 0310 DK inkom BB entree zone 8, adres 0169 plafond mag.2 zone6, adres 0105 vals plafond zone 4, adres 0109 vals plafond zone 4 en adres 0146 mag.2 zone 5 staan in storting.
- De detector en de drukknop in de kelder zijn defect (vochtige ruimte).
- Zone 2 kan men niet uit of in test plaatsen => detectoren op lus 10 gezet.
- Sleutelschakelaar ON/OFF op het herhaalbord draait door doch men kan het paneel wel bedienen.
- Het display van het herhaalbord is bijna onleesbaar.
- Volgens de S21-100 norm werd er 20% standaardomruiling van de detectoren uitgevoerd. Aangezien het type detector dat er momenteel staat en-of-life is, is het nodig om zowel de detector als de sokkel te vervangen voor standaardomruiling te kunnen uitvoeren. Men kan een aantal detectoren niet omruilen wegens onbereikbaar.
- Geen overseining wegens oude telefoonkiezer waarbij men het nieuwe nummer niet kan programmeren.



**Johan ANTONUS**  
**BOSEC brandexpert**