



DG H&WB – Div IDPBW		INTERNAL USE	
	✓ Adviseur / NA33 LEJEUNE Fabian Fabian.Lejeune@mil.be	07/07/2025	ⓘ 25-00020551 ⓘ 2025-07-07 📁 Archieflijn : 158 Bijlage(n) : 1
	✍ Cdt JANSSENS Katrien Katrien.Janssens@mil.be	 X Signed by: Fabian Lejeune (Signature)	
[Zie Bijl Z]			
Belangrijke vaststellingen risicoanalyse brand Blok 5 - KKE			
[Zie Bijl Y]			

[Tijdens het uitvoeren van de RA brand werden verschillende gebreken vastgesteld die een invloed kunnen hebben op de fysieke veiligheid van het personeel binnen KKE. Er is nood aan coördinatie tussen de verschillende diensten om de werking van de brandvei

1. Tijdens het uitvoeren van de risicoanalyse brand voor KKE, blok 5, werden verschillende gebreken vastgesteld die een invloed kunnen hebben op de fysieke veiligheid van het Pers binnen KKE. Brandpreventie vergt zowel technische als organisatorische middelen en maatregelen die gecoördineerd moeten worden om effectief te werken. Op dit moment ontbreekt het in verschillende eenheden aan coördinatie waardoor er niet gegarandeerd kan worden dat de in plaats gestelde brandveiligheidssystemen werken. Hierdoor kan de evacuatie van de gebouwen in het drang komen in geval van stroompanne of brand.
2. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste vastgestelde **organisatorische gebreken** binnen KKE ten opzichte van de opgelegde taken en brandbestrijdingsmiddelen binnen KKE. De volledige verplichtingen zoals opgenomen in de codex zijn hernomen.
 - a. Geen **aangeduide brandbestrijdingsdienst** conform Codex, Art. III.3-7, met minstens volgende taken:
 - (1) Erop toezien dat de melding gebeurt;
 - (2) erop toezien dat het waarschuwingssignaal, ontvangen door een aangeduide persoon, gepast behandeld wordt;
 - (3) De taken verrichten die nodig zijn om elk begin van brand te bestrijden in optimale omstandigheden wat de veiligheid betreft, inzonderheid door de aanwezigheid van een persoon die hulp kan bieden;
 - (4) Het in veiligheid brengen van de personen in afwachting van de tussenkomst van de openbare hulpdiensten;
 - (5) De maatregelen uitvoeren die vooraf zijn vastgesteld door de werkgever om de openbare hulpdiensten in staat te stellen om de onderneming te betreden;
 - (6) De leden van de openbare hulpdiensten vlug naar de plaats van het onheil leiden;
 - (7) Meewerken aan de risicoanalyse en aan de ontwikkeling van de procedures bedoeld in artikel III.3-23;
 - (8) De situaties signaleren die de evacuatie kunnen hinderen of die een brand kunnen uitlokken.
 - b. Geen **interventiedossier** voor de openbare hulpdiensten conform Codex, Art. III.3-21. Dit interventiedossier bevat:
 - (1) De elementen van het brandpreventiedossier bedoeld in artikel III.3-24, tweede lid, 4°, 7° en 11°;
 - (2) De locatie van de elektrische installaties;
 - (3) De locatie en de werking van de sluitkranen van de gebruikte fluïda;
 - (4) De locatie en de werking van de ventilatiesystemen
 - (5) De locatie van de branddetectiecentrale.
 - c. Geen actueel **intern noodplan** conform Codex. Art. III.3-23 met schriftelijke, gepaste procedures voor:

- (1) De uitvoering van de taken toevertrouwd aan de brandbestrijdingsdienst bedoeld in artikel III.3-7, tweede lid;
 - (2) De evacuatie van personen;
 - (3) De evacuatieoefeningen;
 - (4) Het gebruik van de beschermingsmiddelen tegen brand;
 - (5) De informatie en de opleiding van de werknemers.
- d. Geen **brandpreventiedossier** conform Art. III.3-24 van de Codex welzijn op het werk waarin alle documenten met brandpreventie verzamelt en bijgewerkt worden. Dit dossier moet verplicht door werkgevers bijgehouden worden en bevat:
- (1) Het document bedoeld in artikel III.3-5 dat de resultaten bevat van de risicoanalyse en de preventiemaatregelen;
 - (2) Het document dat de organisatie van de brandbestrijdingsdienst beschrijft;
 - (3) De procedures opgemaakt in uitvoering van artikel III.3-23;
 - (4) Het evacuatieplan bedoeld in artikel III.3-13;
 - (5) Het interventiedossier bedoeld in artikel III.3-21;
 - (6) De vaststellingen gedaan naar aanleiding van de evacuatieoefeningen bedoeld in artikel III.3-26, § 2, tweede lid;
 - (7) Een lijst van de beschermingsmiddelen tegen brand die beschikbaar zijn op de arbeidsplaats en hun situering op een plan;
 - (8) De data van de controles en de onderhoudsbeurten van de beschermingsmiddelen tegen brand, van de gas-, verwarmings- en airconditioningsinstallaties en van de elektrische installaties evenals de vaststellingen gedaan tijdens deze controles;
 - (9) De lijst van eventuele individuele afwijkingen die aan de werkgever werden verleend op basis van artikel 52 van het ARAB;
 - (10) De adviezen verstrekt door:
 - (a) De preventieadviseur arbeidsveiligheid, en in voorkomend geval, de preventieadviseur-arbeidsarts;
 - (b) Het Comité;
 - (c) De openbare hulpdienst;
 - (11) De informatie die eventueel werd overgemaakt op vraag van de openbare hulpdienst, inzonderheid voor het opmaken van het noodplan en het interventieplan, bedoeld in het koninklijk besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen.
3. De belangrijkste vaststellingen binnen blok 5 zijn:
- a. Niet conforme elektrische installatie, onder andere:
 - (1) Geen identificatie van de veiligheidsinstallaties (deurontgrendeling, noodverlichting, branddetectie...) en kritische installaties (servers)
 - (2) Geen omschakelingstesten van veiligheidsinstallaties
 - b. Veiligheidsverlichting kan niet getest worden, er is geen logboek van eventueel uitgevoerde eerdere testen.
 - c. Het evacuatiealarm zorgt niet voor een inschakeling van de veiligheidsverlichting.
 - d. Onvoldoende zichtbare pictogrammen
 - e. Brandpanelen sluiten niet volledig doordat ze schuren over de vloer of geblokkeerd zijn met voorwerpen. Als ze sluiten is een controle/ toegang/ evacuatie van het compartiment moeilijk door het ontbreken van klinken
 - f. Geen controle van de brandhaspels
 - g. Afvaleylanden in de trappenhal en evacuatiewegen
 - h. Openstaande technische lokalen met daarin rommel
 - i. Dorre bladeren en sigarettenpeuken aan nooduitgang A

4. Aanbevelingen

- a. Aanduiden van brandpreventiecoördinator zoals voorzien in Ref 2 per eenheid en voor het kwartier.
- b. Opmaken van brandpreventiedossiers per Eenheid en op niveau KKE
- c. Aanpassen van het intern noodplan voor KKE aan de huidige situatie
- d. Keurings- en onderhoudsverslagen van branddetectie, alarminstallaties, elektrische installaties, liften, veiligheidsverlichting, deurontgrendelingsinstallaties.... opnemen in CMI zodat ze geraadpleegd kunnen worden (laatste elektrische keuring blok 5 in CMI dateert van 2015, branddetectie van 2018...) en de inbreuken, op zijn minst deze voor de veiligheidsinstallaties ASAP verhelpen.
- e. Oprichten van een interne dienst voor brandbestrijding Niv 1 per Eenheid of per gebouw indien verschillende eenheden in een gebouw zitten zoals voorzien in Ref 2
- f. Voorbereiden van het intern noodplan van het nieuwe Defensie hoofdkwartier.
 - (1) Opmaken van een risicoanalyse brand (en evacuatie) per Eenheid of deel van de gebouwen.
 - (a) Voorstel om dit te hernemen op de agenda van de CT NHQ
 - (2) Op basis van deze risicoanalyse kan geëvalueerd worden of een interne brandbestrijdingsdienst Niv 1 voldoende is, of dat er nood is aan een Niv 2 voor het nieuwe hoofdkwartier en kan er door DG H&WB een dossier CHOD opgemaakt worden om de brandbestrijdingsdienst te versterken.

5. Lijst met bijlagen :

[\(top\)](#)

Bijlage A: [Eindwerk HC Brandpreventie - RA Brand KKE Blok 5](#)

Bijlage Y: [Lijst met referenties](#)

Bijlage Z: [Lijst van bestemmingen](#)

Fabian LEJEUNE
Conseiller
Occupational hygienist Niv 1
Chef SPPT / DPBW MR

Eindwerk Hogere Cursus brandpreventie – RA Brand KKE Blok 5

[\(top\)](#)



HC Brand

2023-2024_Katrien JAI

Referenties

[\(top\)](#)

1. Codex welzijn op het werk, boek III, titel 3. – Brandpreventie op de arbeidsplaatsen
2. [ACWB-SPS-WRKPR-001 N E002 R001.docx](#)

Bestemmelingen		(top)
Actie	Kw Comd KKE	
	DGMR-C&I	
	CC Infra	
	DG HR / Comdo Sch te KKE	
Info	DG H&BW/GRB/SIPPT/LDPBW 08	
	BOC 08	
	SubWG Joint FF Capabilities (ABL - ACOS_STRAT)	
	DG H&WB/GRB/SIPPT	