



LA DÉFENSE
DGMR
Section Management

A DG Com

Bn QG EM Def - QRE	
Bn HK Def St - KKE	
IN 13 APR. 2015	
OUT	
CO	RSM
S1	BrigCorps
S2-S3	SSM
S4	Srt
Faç Mgt	ASE 165
INFRA	TSS CIS
Mess 4100	SLPPT 08
Rolin	UTE Evere

13 AVR. 2015

MITs: 15-00155889

Pages: 1 (+ 40 Ann)

Arch: D 05

Objet: Rapports de contrôles réglementaires d'EPI contre les chutes de hauteur

Ref: DGMR-SPS-PRPER-PMRS-001

1. Synthèse: Contrôle réglementaire, EPI, rapports.
2. Un contrôle réglementaire d'équipement de protection individuelle (EPI) contre les chutes de hauteur a été exécuté le 26 et 30 Mar 15 dans votre unité.
3. Veuillez trouver en Ann les rapports des contrôles effectués.
4. Des remarques récurrentes sont le manque de marquage, l'absence d'un suivi historique et le non-respect de la politique de sérialisation du Ges Mat :
 - Les EPI, ou lots d'EPI, doivent pouvoir être identifiés sans équivoque.
 - Le suivi historique doit consigner les caractéristiques de l'EPI, ou du lot d'EPI, les dates importantes de sa vie et les événements particuliers qu'il a subi.
 - Les EPI doivent être connus en ILIAS, certains via sérialisation, veuillez pour cela prendre contact avec le Ges Mat.
5. En vertu de l'article 14 de l'arrêté royal du 03 Mai 99 relatif aux missions et au fonctionnement des comités pour la prévention et la protection au travail, vous devez porter les rapports en Ann à la connaissance du Comité de concertation de base lors de la prochaine réunion.
6. Liste des annexes

Ann A à AN: Procès-verbal de contrôle réglementaire

Le Chef de la Section Management
Par délégation

Jean-Michel VAN HELLEPUTTE, Ir
Major
Chef Bureau Contrôles

Info: Bn QG EM Def – SLPPT 08

Correspondant: Thierry GODFRIN
Adjudant Agent-visiteur
Tel : 9-2400-1859 ou +32(0)2/701.1859
Fax : 9-2400-6702 ou +32(0)2/701.6702
E-mail : Thierry.Godfrin@mil.be



Direction Générale Material Resources
Section Management
Sous-section Risk Management
Rue d'Evere, 1
1140 BRUXELLES
BELGIQUE

.be

Rapport de contrôle réglementaire d'EPI contre les chutes de hauteur

Type contrôle: Annuel.

Ref: Code Titre VII Chap II Sec I Art 27

Unité: DG Com – Div POLCOM	Identification: Mousq1-26Mar15
Lieu d'exécution: EVERE	Prochain contrôle NLT: 26 Mar 16
	Pers présent: 1CC VAN DEN BERGHE

Description du matériel.

Dénomination	Modèle	ASSETA	Année de fabrication	No Série	CCL conclusion
Mousqueton SIMON	JUMBO	-	<95	-	AR

CONTENU DU CONTROLE

Vérification historique, vérification visuelle des éléments de sécurité, vérification des éléments de confort et vérification fonctionnelle


Exécuté suivant checklists:

<u>REMARQUES</u>	B	AS	AR	R
a. Un set de 11 mousquetons a été contrôlé	X			
b. Le marquage du set doit encore être réalisé.			X	
c. L'utilisateur ne possède pas d'historique.			X	

CONCLUSIONS

B: BON	
AS: A SURVEILLER	
AR: A REPARER	X
R: A REBUTER. Un avertissement urgent a été remis à:	


 Thierry GODFRIN
 Agent-visiteur


 Jean-Michel VAN HELLEPUTTE
 Responsable technique

Rapport de contrôle réglementaire d'EPI contre les chutes de hauteur

Type contrôle: Annuel.

Ref: Code Titre VII Chap II Sec I Art 27

Unité: DG Com – Div POLCOM
Lieu d'exécution: EVERE

Identification: Mousq2-26Mar15
Prochain contrôle NLT: 26 Mar 16
Pers présent: 1CC VAN DEN BERGHE

Description du matériel.

Dénomination	Modèle	ASSETA	Année <small>de fabrication</small>	No Série	CCL <small>conclusion</small>
Mousqueton STUBAI	ALU	-	-	-	AR

CONTENU DU CONTROLE

Vérification historique, vérification visuelle des éléments de sécurité, vérification des éléments de confort et vérification fonctionnelle

Exécuté suivant checklists:

<u>REMARQUES</u>	B	AS	AR	R
a. Un set de 79 mousquetons a été contrôlé.	X			
b. Le marquage du set doit encore être réalisé.			X	
c. L'utilisateur ne possède pas d'historique.			X	

CONCLUSIONS

B: BON	
AS: A SURVEILLER	
AR: A REPARER	X
R: A REBUTER. Un avertissement urgent a été remis à:	


Thierry GODFRIN
Agent-visiteur


Jean-Michel VAN HELLEPUTTE
Responsable technique

Rapport de contrôle réglementaire d'EPI contre les chutes de hauteur

Type contrôle: Annuel.
Ref: Code Titre VII Chap II Sec I Art 27

Unité: DG Com – Div POLCOM
Lieu d'exécution: EVERE

Identification: Mousq3-26Mar15
Prochain contrôle NLT: 26 Mar 16
Pers présent: ICC VAN DEN BERGHE

Description du matériel.

Dénomination	Modèle	ASSETA	Année de fabrication	No Série	CCL conclusion
Mousqueton STUBAI	STALL	-	-	-	AR

CONTENU DU CONTROLE

Vérification historique, vérification visuelle des éléments de sécurité, vérification des éléments de confort et vérification fonctionnelle


Exécuté suivant checklists:

<u>REMARQUES</u>	B	AS	AR	R
a. Un set de 29 mousquetons a été contrôlé	X			
b. Le marquage du set doit encore être réalisé.			X	
c. L'utilisateur ne possède pas d'historique.			X	
d. Pas de notice du fabricant.			X	

CONCLUSIONS

B: BON	
AS: A SURVEILLER	
AR: A REPARER	X
R: A REBUTER. Un avertissement urgent a été remis à:	


Thierry GODFRIN
Agent visiteur


Jean-Michel VAN HELLEPUTTE
Responsable technique

**Rapport de contrôle réglementaire d'EPI
contre les chutes de hauteur**

Type contrôle: Annuel.

Ref: Code Titre VII Chap II Sec I Art 27

Unité: DG Com - Div POLCOM
Lieu d'exécution: EVERE

Identification: Mousq4-26Mar15
Prochain contrôle NLT: 26 Mar 16
Pers présent: 1CC VAN DEN BERGHE

Description du matériel.

Dénomination	Modèle	ASSETA	Année de fabrication	No Série	CCL conclusion
Mousqueton PETZL	OMNI Twist M37 TL	-	2007	0781VA0964	AR
Mousqueton PETZL	OMNI Twist M37 TL	-	2007	0781VA0967	AR
Mousqueton PETZL	OMNI Twist M37 TL	-	2007	0781VA0968	AR
Mousqueton PETZL	OMNI Twist M37 TL	-	2007	0781VA0969	AR
Mousqueton PETZL	OMNI Twist M37 TL	-	2007	0781VA0970	AR
Mousqueton PETZL	OMNI Twist M37 TL	-	2007	0781VA0974	AR
Mousqueton PETZL	OMNI Twist M37 TL	-	2007	0781VA0981	AR
Mousqueton PETZL	OMNI Twist M37 TL	-	2007	0781VA0984	AR
Mousqueton PETZL	OMNI Twist M37 TL	-	2007	0781VA0985	AR
Mousqueton PETZL	OMNI Twist M37 TL	-	2007	0781VA0986	AR

CONTENU DU CONTROLE

Vérification historique, vérification visuelle des éléments de sécurité, vérification des éléments de confort et vérification fonctionnelle


Exécuté suivant checklists:

REMARQUES	B	AS	AR	R
a. Un set de 35 mousquetons a été contrôlé	X			
b. L'utilisateur ne possède pas d'historique.			X	

CONCLUSIONS

B: BON	
AS: A SURVEILLER	
AR: A REPARER	X
R: A REBUTER. Un avertissement urgent a été remis à:	


Thierry GODFRIN
Agent-visiteur


Jean-Michel VAN HELLEPUTTE
Responsable technique

Annexe au rapport No Mousq4-26Mar15

Description du matériel.

Dénomination	Modèle	ASSETA	Année de fabrication	No Série	CCL conclusion
Mousqueton PETZL	OMNI Twist M37 TL	-	2007	07181VA0988	AR
Mousqueton PETZL	OMNI Twist M37 TL	-	2007	07181VA0990	AR
Mousqueton PETZL	OMNI Twist M37 TL	-	2007	07266VA1183	AR
Mousqueton PETZL	OMNI Twist M37 TL	-	2007	07286VA1177	AR
Mousqueton PETZL	OMNI Twist M37 TL	-	2007	07286VA1179	AR
Mousqueton PETZL	OMNI Twist M37 TL	-	2007	07286VA1180	AR
Mousqueton PETZL	OMNI Twist M37 TL	-	2007	07286VA1187	AR
Mousqueton PETZL	OMNI Twist M37 TL	-	2007	07286VA1189	AR
Mousqueton PETZL	OMNI Twist M37 TL	-	2007	07286VA1194	AR
Mousqueton PETZL	OMNI Twist M37 TL	-	2007	07286VA1195	AR
Mousqueton PETZL	OMNI Twist M37 TL	-	2007	07286VA1197	AR
Mousqueton PETZL	OMNI Twist M37 TL	-	2011	11239VA0043	AR
Mousqueton PETZL	OMNI Twist M37 TL	-	2011	11239VA0045	AR
Mousqueton PETZL	OMNI Twist M37 TL	-	2011	11239VA0047	AR
Mousqueton PETZL	OMNI Twist M37 TL	-	2011	11239VA0053	AR
Mousqueton PETZL	OMNI Twist M37 TL	-	2011	11239VA0054	AR
Mousqueton PETZL	OMNI Twist M37 TL	-	2011	11239VA0057	AR
Mousqueton PETZL	OMNI Twist M37 TL	-	2011	11239VA0058	AR
Mousqueton PETZL	OMNI Twist M37 TL	-	2011	11239VA0059	AR
Mousqueton PETZL	OMNI Twist M37 TL	-	2011	11239VA0060	AR
Mousqueton PETZL	OMNI Twist M37 TL	-	2012	12322VA0036	AR
Mousqueton PETZL	OMNI Twist M37 TL	-	2012	12322VA0041	AR
Mousqueton PETZL	OMNI Twist M37 TL	-	2012	12322VA0049	AR
Mousqueton PETZL	OMNI Twist M37 TL	-	2012	12322VA0052	AR
Mousqueton PETZL	OMNI Twist M37 TL	-	2012	12322VA0056	AR

<u>REMARQUES</u>	B	AS	AR	R

<u>CONCLUSIONS</u>				
B: BON				
AS: A SURVEILLER				
AR: A REPARER				X
R: A REBUTER. Un avertissement urgent a été remis à:				

Rapport de contrôle réglementaire d'EPI contre les chutes de hauteur

Type contrôle: Annuel.

Ref: Code Titre VII Chap II Sec I Art 27

Unité: DG Com -- Div POLCOM
Lieu d'exécution: EVERE

Identification: Mousq5-26Mar15
Prochain contrôle NLT: 26 Mar 16
Pers présent: 1CC VAN DEN BERGHE

Description du matériel.

Dénomination	Modèle	ASSETA	Année de fabrication	No Série	CCL conclusion
Mousqueton PETZL	AM'D Ball BL	-	2007	07 138UB0623	AR
Mousqueton PETZL	AM'D Ball BL	-	2007	07 138UB0631	AR
Mousqueton PETZL	AM'D Ball BL	-	2007	07 138UB0692	AR
Mousqueton PETZL	AM'D Ball BL	-	2007	07 138UB0903	AR
Mousqueton PETZL	AM'D Ball BL	-	2007	07 138UB0960	AR
Mousqueton PETZL	AM'D Ball BL	-	2007	07 138UB0971	AR
Mousqueton PETZL	AM'D Ball BL	-	2007	07 138UB0972	AR
Mousqueton PETZL	AM'D Ball BL	-	2007	07 138UB0980	AR
Mousqueton PETZL	AM'D Ball BL	-	2010	10 288UG0024	AR
Mousqueton PETZL	AM'D Ball BL	-	2010	10 288UG0025	AR

CONTENU DU CONTROLE

Vérification historique, vérification visuelle des éléments de sécurité, vérification des éléments de confort et vérification fonctionnelle

Exécuté suivant checklists:

<u>REMARQUES</u>	B	AS	AR	R
a. Un set de 24 mousquetons a été contrôlé	X			
b. L'utilisateur ne possède pas d'historique.			X	

CONCLUSIONS

B: BON	
AS: A SURVEILLER	
AR: A REPARER	X
R: A REBUTER. Un avertissement urgent a été remis à:	


Thierry GODFRIN
Agent-visiteur


Jean-Michel VAN HELLEPUTTE
Responsable technique

Annexe au rapport No Mousq5-26Mar15

Description du matériel.

Dénomination	Modèle	ASSETA	Année de fabrication	No Série	CCL conclusion
Mousqueton PETZL	AM'D Ball BL	-	2010	10 288UG0076	AR
Mousqueton PETZL	AM'D Ball BL	-	2010	10 288UG0110	AR
Mousqueton PETZL	AM'D Ball BL	-	2010	10 288UG0158	AR
Mousqueton PETZL	AM'D Ball BL	-	2010	10 288UG0270	AR
Mousqueton PETZL	AM'D Ball BL	-	2012	12 171UG0973	AR
Mousqueton PETZL	AM'D Ball BL	-	2012	12 171UG0893	AR
Mousqueton PETZL	AM'D Ball BL	-	2012	12 171UG0911	AR
Mousqueton PETZL	AM'D Ball BL	-	2012	12 171UG0978	AR
Mousqueton PETZL	AM'D Ball BL	-	2012	12 171UG1056	AR
Mousqueton PETZL	AM'D Ball BL	-	2012	12 171UG1060	AR
Mousqueton PETZL	AM'D Ball BL	-	2012	12 171UG1112	AR
Mousqueton PETZL	AM'D Ball BL	-	2012	12 171UG1130	AR
Mousqueton PETZL	AM'D Ball BL	-	2012	12 171UM0688	AR
Mousqueton PETZL	AM'D Ball BL	-	2012	12 171UM0731	AR

<u>REMARQUES</u>	B	AS	AR	R

<u>CONCLUSIONS</u>	
B: BON	
AS: A SURVEILLER	
AR: A REPARER	X
R: A REBUTER. Un avertissement urgent a été remis à:	

Rapport de contrôle réglementaire d'EPI contre les chutes de hauteur

Type contrôle: Annuel.

Ref. Code Titre VII Chap II Sec I Art 27

Unité: DG Com - Div POLCOM
Lieu d'exécution: EVERE

Identification: Mousq6-26Mar15
Prochain contrôle NLT: 26 Mar 16
Pers présent: ICC VAN DEN BERGHE

Description du matériel.

Dénomination	Modèle	ASSETA	Année de fabrication	No Série	CCL conclusion
Mousqueton PETZL	AM'D Twist TL	-	2007	07 213UA0747	AR
Mousqueton PETZL	AM'D Twist TL	-	2007	07 213UA0748	AR
Mousqueton PETZL	AM'D Twist TL	-	2007	07 213UA0752	AR
Mousqueton PETZL	AM'D Twist TL	-	2007	07 213UA0753	AR
Mousqueton PETZL	AM'D Twist TL	-	2007	07 213UA0754	AR
Mousqueton PETZL	AM'D Twist TL	-	2007	07 213UA0757	AR

CONTENU DU CONTROLE

Vérification historique, vérification visuelle des éléments de sécurité, vérification des éléments de confort et vérification fonctionnelle


Exécuté suivant checklists:

<u>REMARQUES</u>	B	AS	AR	R
a. Un set de 6 mousquetons a été contrôlé	X			
b. L'utilisateur ne possède pas d'historique.			X	

CONCLUSIONS

B: BON	
AS: A SURVEILLER	
AR: A REPARER	X
R: A REBUTER. Un avertissement urgent a été remis à:	


Thierry GODFRIN
Agent-visiteur


Jean-Michel VAN HELLEPUTTE
Responsable technique

Rapport de contrôle réglementaire d'EPI contre les chutes de hauteur

Type contrôle: Annuel.
Ref: Code Titre VII Chap II Sec I Art 27

Unité: DG Com – Div POLCOM
Lieu d'exécution: EVERE

Identification: Mousq7-26Mar15
Prochain contrôle NLT: 26 Mar 16
Pers présent: 1CC VAN DEN BERGHE

Description du matériel.

Dénomination	Modèle	ASSETA	Année de fabrication	No Série	CCL conclusion
Mousqueton harnais Lift	CT	-	-	0603-18-10	AR
Mousqueton harnais Lift	CT	-	-	0118-18-10	AR
Mousqueton harnais Lift	CT	-	-	N0096-18	AR
Mousqueton harnais Lift	CT	-	-	N0110-18	AR

CONTENU DU CONTROLE

Vérification historique, vérification visuelle des éléments de sécurité, vérification des éléments de confort et vérification fonctionnelle


Exécuté suivant checklists:

<u>REMARQUES</u>	B	AS	AR	R
a. Un set de 4 mousquetons a été contrôlé	X			
b. L'utilisateur ne possède pas d'historique.			X	

CONCLUSIONS

B: BON	
AS: A SURVEILLER	
AR: A REPARER	X
R: A REBUTER. Un avertissement urgent a été remis à:	


Thierry GODERIN
Agent-visiteur


Jean-Michel VAN HELLEPUTTE
Responsable technique

Rapport de contrôle réglementaire d'EPI contre les chutes de hauteur

Type contrôle: Annuel.

Ref: Code Titre VII Chap II Sec I Art 27

Unité: DG Com - Div POLCOM
Lieu d'exécution: EVERE

Identification: Mousq8-26Mar15
Prochain contrôle NLT: 26 Mar 16
Pers présent: 1CC VAN DEN BERGHE

Description du matériel.

Dénomination	Modèle	ASSETA	Année de fabrication	No Série	CCL conclusion
Mousqueton PETZL	William Twist TL	-	2007	07 269UA0391	AR
Mousqueton PETZL	William Twist TL	-	2007	07 269UA0397	AR
Mousqueton PETZL	William Twist TL	-	2007	07 269UA0467	AR
Mousqueton PETZL	William Twist TL	-	2007	07 269UA0468	AR
Mousqueton PETZL	William Twist TL	-	2007	07 269UA0469	AR
Mousqueton PETZL	William Twist TL	-	2007	07 269UA0470	AR
Mousqueton PETZL	William Twist TL	-	2007	07 269UA0482	AR

CONTENU DU CONTROLE

Vérification historique, vérification visuelle des éléments de sécurité, vérification des éléments de confort et vérification fonctionnelle

Exécuté suivant checklists:

REMARQUES	B	AS	AR	R
a. Un set de 7 mousquetons a été contrôlé	X			
b. L'utilisateur ne possède pas d'historique.			X	

CONCLUSIONS

B: BON	
AS: A SURVEILLER	
AR: A REPARER	X
R: A REBUTER. Un avertissement urgent a été remis à:	


Thierry GODFRIN
Agent-visiteur


Jean-Michel VAN HELLEPUTTE
Responsable technique

Rapport de contrôle réglementaire d'EPI contre les chutes de hauteur

Type contrôle: Annuel.

Ref: Code Titre VII Chap II Sec I Art 27

Unité: DG Com – Div POLCOM
Lieu d'exécution: EVERE

Identification: Mousq9-26Mar15
Prochain contrôle NLT: 26 Mar 16
Pers présent: ICC VAN DEN BERGHE

Description du matériel.

Dénomination	Modèle	ASSETA	Année de fabrication	No Série	CCL conclusion
Mousqueton PETZL	OK (OVAL)	-	-	42763497	AR
Mousqueton PETZL	OK (OVAL)	-	-	42763500	AR
Mousqueton PETZL	OK (OVAL)	-	-	42764078	AR
Mousqueton PETZL	OK (OVAL)	-	-	0709VA5936	AR
Mousqueton PETZL	OK (OVAL)	-	-	0709VA6652	AR

CONTENU DU CONTROLE

Vérification historique, vérification visuelle des éléments de sécurité, vérification des éléments de confort et vérification fonctionnelle


Exécuté suivant checklists:

<u>REMARQUES</u>	B	AS	AR	R
a. Un set de 5 mousquetons a été contrôlé	X			
b. Selon la politique du gestionnaire de matériel, ces EPI devraient être sérialisé en ILIAS. Prière de prendre contact avec lui pour régulariser la situation.			X	
c. L'utilisateur ne possède pas d'historique.			X	

CONCLUSIONS

B: BON	
AS: A SURVEILLER	
AR: A REPARER	X
R: A REBUTER. Un avertissement urgent a été remis à:	


Thierry GODERIN
Agent-visiteur


Jean-Michel VAN HELLEPUTTE
Responsable technique

Rapport de contrôle réglementaire d'EPI contre les chutes de hauteur

Type contrôle: Annuel.

Ref: Code Titre VII Chap II Sec I Art 27

Unité: DG Com – Div POLCOM
Lieu d'exécution: EVERE

Identification: Mousq10-26Mar15
Prochain contrôle NLT: 26 Mar 16
Pers présent: 1CC VAN DEN BERGHE

Description du matériel.

Dénomination	Modèle	ASSETA	Année de fabrication	No Série	CCL conclusion
Mousqueton PETZL	Vertigo WL	-	2007	07 181VA3787	AR
Mousqueton PETZL	Vertigo WL	-	2007	07 181VA3788	AR
Mousqueton PETZL	Vertigo WL	-	2007	07 181VA3789	AR
Mousqueton PETZL	Vertigo WL	-	2007	07 181VA3798	AR
Mousqueton PETZL	Vertigo WL	-	2007	07 181VA3802	AR
Mousqueton PETZL	Vertigo WL	-	2007	07 181VA3807	AR
Mousqueton PETZL	Vertigo WL	-	2007	07 181VA3808	AR
Mousqueton PETZL	Vertigo WL	-	2007	07 181VA3809	AR
Mousqueton PETZL	Vertigo WL	-	2012	12 182VA2044	AR
Mousqueton PETZL	Vertigo WL	-	2012	12 182VA2059	AR
Mousqueton PETZL	Vertigo WL	-	2012	12 182VA2069	AR
+ 39 autres	Vertigo WL	-	-	N° illisibles	AR

CONTENU DU CONTROLE

Vérification historique, vérification visuelle des éléments de sécurité, vérification des éléments de confort et vérification fonctionnelle


Exécuté suivant checklists:

<u>REMARQUES</u>	B	AS	AR	R
a. Un set de 50 mousquetons a été contrôlé	X			
b. Le n° de série de 39 mousquetons est illisible.			X	
c. L'utilisateur ne possède pas d'historique.			X	

CONCLUSIONS

B: BON	
AS: A SURVEILLER	
AR: A REPARER	X
R: A REBUTER. Un avertissement urgent a été remis à:	


Thierry GODERIN
Agent-visiteur


Jean-Michel VAN HELLEPUTTE
Responsable technique

Rapport de contrôle réglementaire d'EPI contre les chutes de hauteur

Type contrôle: Annuel.

Ref: Code Titre VII Chap II Sec I Art 27

Unité: DG Com – Div POLCOM
Lieu d'exécution: EVERE

Identification: Mousq11-26Mar15
Prochain contrôle NLT: 26 Mar 16
Pers présent: ICC VAN DEN BERGHE

Description du matériel.

Dénomination	Modèle	ASSETA	Année de fabrication	No Série	CCL conclusion
56 mousquetons SIMON	Héli NSN : 5340-14-520-2674 & 8465-15-170-5135	-	-	-	AR

CONTENU DU CONTROLE

Vérification historique, vérification visuelle des éléments de sécurité, vérification des éléments de confort et vérification fonctionnelle


Exécuté suivant checklists:

<u>REMARQUES</u>	B	AS	AR	R
a. Un set de 56 mousquetons a été contrôlé.	X			
b. Le marquage du set doit encore être réalisé.			X	
c. L'utilisateur ne possède pas d'historique.			X	

CONCLUSIONS

B: BON	
AS: A SURVEILLER.	
AR: A REPARER	X
R: A REBUTER. Un avertissement urgent a été remis à:	


Thierry GÖDERIN
Agent-visiteur


Jean-Michel VAN HELLEPUTTE
Responsable technique

Rapport de contrôle réglementaire d'EPI contre les chutes de hauteur

Type contrôle: Annuel.

Ref: Code Titre VII Chap II Sec I Art 27

Unité: DG Com – Div POLCOM
Lieu d'exécution: EVERE

Identification: Mousq12-26Mar15
Prochain contrôle NLT: 26 Mar 16
Pers présent: 1CC VAN DEN BERGHE

Description du matériel.

Dénomination	Modèle	ASSETA	Année de fabrication	No Série	CCL conclusion
40 mousquetons STUBAI	DR NSN : 5340-41-000-7815	-	-	-	AR

CONTENU DU CONTROLE

Vérification historique, vérification visuelle des éléments de sécurité, vérification des éléments de confort et vérification fonctionnelle


Exécuté suivant checklists:

<u>REMARQUES</u>	B	AS	AR	R
a. Un set de 40 mousquetons a été contrôlé.	X			
b. Le marquage du set doit encore être réalisé.			X	
c. L'utilisateur ne possède pas d'historique.			X	

CONCLUSIONS

B: BON	
AS: A SURVEILLER	
AR: A REPARER	X
R: A REBUTER. Un avertissement urgent a été remis à:	


Thierry GODFRIN
Agent-visiteur


Jean-Michel VAN HELLEPUTTE
Responsable technique

Rapport de contrôle réglementaire d'EPI contre les chutes de hauteur

Type contrôle: Annuel.

Ref. Code Titre VII Chap II Sec I Art 27

Unité: DG Com – Div POLCOM
Lieu d'exécution: EVERE

Identification: Mousq13-26Mar15
Prochain contrôle NLT: 26 Mar 16
Pers présent: ICC VAN DEN BERGHE

Description du matériel.

Dénomination	Modèle	ASSETA	Année de fabrication	No Série	CCL conclusion
Mousquetons PETZL	Vertigo WL (Orange)	-	2015	15 017VW0723	B
Mousquetons PETZL	Vertigo WL (Orange)	-	2015	15 017VW0724	B
Mousquetons PETZL	Vertigo WL (Orange)	-	2015	15 017VW0725	B
Mousquetons PETZL	Vertigo WL (Orange)	-	2015	15 017VW0727	B
Mousquetons PETZL	Vertigo WL (Orange)	-	2015	15 017VW0728	B
Mousquetons PETZL	Vertigo WL (Orange)	-	2015	15 017VW0729	B
Mousquetons PETZL	Vertigo WL (Orange)	-	2015	15 017VW0732	B
Mousquetons PETZL	Vertigo WL (Orange)	-	2015	15 017VW0735	B
Mousquetons PETZL	Vertigo WL (Orange)	-	2015	15 017VW0738	B
Mousquetons PETZL	Vertigo WL (Orange)	-	2015	15 017VW0739	B

CONTENU DU CONTROLE

Vérification historique, vérification visuelle des éléments de sécurité, vérification des éléments de confort et vérification fonctionnelle


Exécuté suivant checklists:

<u>REMARQUES</u>	B	AS	AR	R
Néant				

CONCLUSIONS

B: BON	X
AS: A SURVEILLER	
AR: A REPARER	
R: A REBUTER. Un avertissement urgent a été remis à:	


Thierry GODFRIN
Agent-visiteur


Jean-Michel VAN HELLEPUTTE
Responsable technique

Rapport de contrôle réglementaire d'EPI contre les chutes de hauteur

Type contrôle: Annuel.

Ref. Code Titre VII Chap II Sec I Art 27

Unité: DG Com – Div POLCOM
Lieu d'exécution: EVERE

Identification: Harnais1-26Mar15
Prochain contrôle NLT: 26 Mar 16
Pers présent: 1CC VAN DEN BERGHE

Description du matériel.

Dénomination	Modèle	ASSETA	Année de fabrication	No Série	CCL conclusion
Harnais PETZL	Choucas	-	2006	062001 01173A	AR
Harnais PETZL	Choucas	-	2006	062001 01173A	AR

CONTENU DU CONTROLE

Vérification historique, vérification visuelle des éléments de sécurité, vérification des éléments de confort et vérification fonctionnelle

Exécuté suivant checklists:

<u>REMARQUES</u>	B	AS	AR	R
a. Selon la politique du gestionnaire de matériel, ces EPI devraient être sérialisé en ILIAS. Prière de prendre contact avec lui pour régulariser la situation.			X	
b. Ces deux harnais possèdent le même n°. Chaque harnais doit pouvoir être identifié de manière univoque.			X	
c. L'utilisateur ne possède pas d'historique.			X	

CONCLUSIONS

B: BON	
AS: A SURVEILLER	
AR: A REPARER	X
R: A REBUTER. Un avertissement urgent a été remis à:	


Thierry GODFRIN
Agent-visiteur


Jean-Michel VAN HELLEPUTTE
Responsable technique

Rapport de contrôle réglementaire d'EPI contre les chutes de hauteur

Type contrôle: Annuel.

Ref: Code Titre VII Chap II Sec I Art 27

Unité: DG Com - Div POLCOM
Lieu d'exécution: EVERE

Identification: Harnais2-26Mar15
Prochain contrôle NLT: 26 Mar 16
Pers présent: 1CC VAN DEN BERGHE

Description du matériel.

Dénomination	Modèle	ASSETA	Année de fabrication	No Série	CCL conclusion
Harnais PETZL	Pandions C29	-	2004	04253F0256	R
Harnais PETZL	Pandions C29	-	2004	04253F0262	R
Harnais PETZL	Pandions C29	-	2005	05313AG0138	AR
Harnais PETZL	Pandions C29	-	2005	05313AG0180	AR
Harnais PETZL	Pandions C29	-	2005	05313AG0184	AR
Harnais PETZL	Pandions C29	-	2005	05313AG0223	AR
Harnais PETZL	Pandions C29	-	2005	05313AG0226	AR
Harnais PETZL	Pandions C29	-	2005	05313AG0234	AR
Harnais PETZL	Pandions C29	-	2005	05313AG0239	AR
Harnais PETZL	Pandions C29	-	2005	05336AG0758	AR

CONTENU DU CONTROLE

Vérification historique, vérification visuelle des éléments de sécurité, vérification des éléments de confort et vérification fonctionnelle

Exécuté suivant checklists:

REMARQUES	B	AS	AR	R
L'utilisateur ne possède pas d'historique.			X	
Certains harnais ont atteint la date limite d'usage (10 ans) et doivent être déclassés.				X

CONCLUSIONS

B: BON	
AS: A SURVEILLER	
AR: A REPARER	X
R: A REBUTER. Un avertissement urgent a été remis à: Verbal à 1CC VAN DEN BERGHE	X


Thierry GODFRIN
Agent-visiteur


Jean-Michel VAN HELLEPUTTE
Responsable technique

Annexe au rapport No Harnais2-26Mar15

Description du matériel.

Dénomination	Modèle	ASSETA	Année de fabrication	No Série	CCL conclusion
Harnais PETZL	Pandions C29	-	2005	05336AG0786	AR
Harnais PETZL	Pandions C29	-	2005	05336AG0809	AR
Harnais PETZL	Pandions C29	-	2006	06026AA0696	AR
Harnais PETZL	Pandions C29	-	2006	06026AA0704	AR
Harnais PETZL	Pandions C29	-	2006	06026AA0709	AR
Harnais PETZL	Pandions C29	-	2006	06026AA0711	AR
Harnais PETZL	Pandions C29	-	2006	06026AA0720	AR
Harnais PETZL	Pandions C29	-	2006	06026AA0735	AR
Harnais PETZL	Pandions C29	-	2006	06026AA0739	AR
Harnais PETZL	Pandions C29	-	2006	06026AA0747	AR
Harnais PETZL	Pandions C29	-	2006	06026AA0787	AR
Harnais PETZL	Pandions C29	-	2006	06026AA0770	AR
Harnais PETZL	Pandions C29	-	2006	06026AN0969	AR
Harnais PETZL	Pandions C29	-	2006	06026AN0976	AR
Harnais PETZL	Pandions C29	-	2006	06026AN0999	AR
Harnais PETZL	Pandions C29	-	2006	06026AN1001	AR
Harnais PETZL	Pandions C29	-	2006	06026AN1026	AR
Harnais PETZL	Pandions C29	-	2006	06026AN1037	AR
Harnais PETZL	Pandions C29	-	2007	07031AF1416	AR
Harnais PETZL	Pandions C29	-	2007	07031AN0024	AR
Harnais PETZL	Pandions C29	-	2007	07031AN0047	AR
Harnais PETZL	Pandions C29	-	2007	07031AN0058	AR
Harnais PETZL	Pandions C29	-	2007	07031AN0072	AR
Harnais PETZL	Pandions C29	-	2008	08098CB1074	AR
Harnais PETZL	Pandions C29	-	2008	08071CM1310	AR
Harnais PETZL	Pandions C29	-	2008	08098CM1069	AR

REMARQUES	B	AS	AR	R

CONCLUSIONS	
B: BON	
AS: A SURVEILLER	
AR: A REPARER	
R: A REBUTER. Un avertissement urgent a été remis à:	

Rapport de contrôle réglementaire d'EPI contre les chutes de hauteur

Type contrôle: Annuel.

Ref: Code Titre VII Chap II Sec I Art 27

Unité: DG Com - Div POLCOM
Lieu d'exécution: EVERE

Identification: Harnais4-26Mar15
Prochain contrôle NLT: 26 Mar 16
Pers présent: 1CC BOSSAERS

Description du matériel.

Dénomination	Modèle	ASSETA	Année de fabrication	No Série	CCL conclusion
Harnais PETZL	Newton C73JFO	-	2011	11250SL7104	AR
Harnais PETZL	Newton C73JFO	-	2011	11252SL7459	AR
Harnais PETZL	Newton C73JFO	-	2011	11252SL7460	AR
Harnais PETZL	Newton C73JFO	-	2011	11252SL7467	AR
Harnais PETZL	Newton C73JFO	-	2011	11252SL7469	AR
Harnais PETZL	Newton C73JFO	-	2011	11252SL7470	AR
Harnais PETZL	Newton C73JFO	-	2014	14296SH7503	AR
Harnais PETZL	Newton C73JFO	-	2014	14296SH7552	AR
Harnais PETZL	Newton C73JFO	-	2014	14296SH7556	AR
Harnais PETZL	Newton C73JFO	-	2014	14296SH7557	AR
Harnais PETZL	Newton C73JFO	-	2014	14296SH7560	AR

CONTENU DU CONTROLE

Vérification historique, vérification visuelle des éléments de sécurité, vérification des éléments de confort et vérification fonctionnelle


Exécuté suivant checklists:

REMARQUES	B	AS	AR	R
L'utilisateur ne possède pas d'historique.			X	

CONCLUSIONS

B: BON	
AS: A SURVEILLER	
AR: A REPARER	X
R: A REBUTER. Un avertissement urgent a été remis à:	


Thierry GODERIN
Agent-vériteur


Jean-Michel VAN HELLEPUTTE
Responsable technique

Rapport de contrôle réglementaire d'EPI contre les chutes de hauteur

Type contrôle: Annuel.

Ref: Code Titre VII Chap II Sec I Art 27

Unité: DG Com – Div POLCOM
Lieu d'exécution: EVERE

Identification: Harnais5-26Mar15
Prochain contrôle NLT: 26 Mar 16
Pers présent: 1CC BOSSAERS

Description du matériel.

Dénomination	Modèle	ASSETA	Année de fabrication	No Série	CCL conclusion
Harnais PETZL	Newton C73000	-	2007	07186CA0029	AR
Harnais PETZL	Newton C73000	-	2007	07186CA00 37	AR
Harnais PETZL	Newton C73000	-	2007	07186CA0045	AR
Harnais PETZL	Newton C73000	-	2007	07186CA0046	AR
Harnais PETZL	Newton C73000	-	2007	07198CQ0124	AR
Harnais PETZL	Newton C73000	-	2007	07307SE7533	AR
Harnais PETZL	Newton C73000	-	2007	07307SE7534	AR
Harnais PETZL	Newton C73000	-	2007	07307SE7535	AR
Harnais PETZL	Newton C73000	-	2007	07307SE7539	AR
Harnais PETZL	Newton C73000	-	2007	07307SE7540	AR

CONTENU DU CONTROLE

Vérification historique, vérification visuelle des éléments de sécurité, vérification des éléments de confort et vérification fonctionnelle


Exécuté suivant checklists:

<u>REMARQUES</u>	B	AS	AR	R
a. Selon la politique du gestionnaire de matériel, ces EPI devraient être sérialisé en ILIAS. Prière de prendre contact avec lui pour régulariser la situation.			X	
b. L'utilisateur ne possède pas d'historique.			X	

CONCLUSIONS

B: BON	
AS: A SURVEILLER	
AR: A REPARER	X
R: A REBUTER. Un avertissement urgent a été remis à:	


Thierry GODFRIN
Agent-visiteur


Jean-Michel VAN HELLEPUTTE
Responsable technique

Rapport de contrôle réglementaire d'EPI contre les chutes de hauteur

Type contrôle: Annuel.

Ref. Code Titre VII Chap II Sec I Art 27

Unité: DG Com – Div POLCOM
Lieu d'exécution: EVERE

Identification: Harnais6-26Mar15
Prochain contrôle NLT: 26 Mar 16
Pers présent: ICC BOSSAERS

Description du matériel.

Dénomination	Modèle	ASSETA	Année de fabrication	No Série	CCL conclusion
Harnais PETZL	Falcon	-	201 3	13112CW1562	AR
Harnais PETZL	Falcon	-	201 3	13151CW1071	AR
Harnais PETZL	Falcon	-	201 4	14338CE7136	AR
Harnais PETZL	Falcon	-	201 4	14338CE7143	AR

CONTENU DU CONTROLE

Vérification historique, vérification visuelle des éléments de sécurité, vérification des éléments de confort et vérification fonctionnelle


Exécuté suivant checklists:

<u>REMARQUES</u>	B	AS	AR	R
L'utilisateur ne possède pas d'historique.			X	

CONCLUSIONS

B: BON	
AS: A SURVEILLER	
AR: A REPARER	X
R: A REBUTER. Un avertissement urgent a été remis à:	


Thierry GODFRIN
Agent-visiteur


Jean-Michel VAN HELLEPUTTE
Responsable technique

Rapport de contrôle réglementaire d'EPI contre les chutes de hauteur

Type contrôle: Annuel.

Ref: Code Titre VII Chap II Sec I Art 27

Unité: DG Com – Div POLCOM
Lieu d'exécution: EVERE

Identification: Longe1-26Mar15
Prochain contrôle NLT: 26 Mar 16
Pers présent: 1CC BOSSAERS

Description du matériel.

Dénomination	Modèle	ASSETA	Année de fabrication	No Série	CCL conclusion
Longe PETZL	Vertigo L56WL	-	2005	05306AO5302	AR
Longe PETZL	Vertigo L56WL	-	2005	05306AO5355	AR
Longe PETZL	Vertigo L56WL	-	2005	05306AO5364	AR
Longe PETZL	Vertigo L56WL	-	2005	05306AO5368	AR
Longe PETZL	Vertigo L56WL	-	2005	05306AO5382	AR
Longe PETZL	Vertigo L56WL	-	2005	05306AO5389	AR
Longe PETZL	Vertigo L56WL	-	2005	05306AO5392	AR
Longe PETZL	Vertigo L56WL	-	2005	05306AO5401	AR
Longe PETZL	Vertigo L56WL	-	2005	05306AO5404	AR
Longe PETZL	Vertigo L56WL	-	2005	05306AO5405	AR

CONTENU DU CONTROLE

Vérification historique, vérification visuelle des éléments de sécurité, vérification des éléments de confort et vérification fonctionnelle

Exécuté suivant checklists:

REMARQUES	B	AS	AR	R
L'utilisateur ne possède pas d'historique.			X	
La majorité des longes arrivent à leur date limite d'usage (10 ans). Il y a lieu de prévoir leur déclassement.			X	

CONCLUSIONS

B: BON	
AS: A SURVEILLER.	
AR: A REPARER	
R: A REBUTER. Un avertissement urgent a été remis à:	X


Thierry GODERIN
Agent-visiteur


Jean-Michel VAN HELLEPUTTE
Responsable technique

Rapport de contrôle réglementaire d'EPI contre les chutes de hauteur

Type contrôle: Annuel.

Ref: Code Titre VII Chap II Sec I Art 27

Unité: DG Com – Div POLCOM
Lieu d'exécution: EVERE

Identification: Longe2-26Mar15
Prochain contrôle NLT: 26 Mar 16
Pers présent: 1CC BOSSAERS

Description du matériel.

Dénomination	Modèle	ASSETA	Année de fabrication	No Série	CCL conclusion
Longe PETZL	Scorpio Vertigo	-	2012	12283AR6089	AR
Longe PETZL	Scorpio Vertigo	-	2012	12283AR6090	AR

CONTENU DU CONTROLE

Vérification historique, vérification visuelle des éléments de sécurité, vérification des éléments de confort et vérification fonctionnelle

Exécuté suivant checklists:


REMARQUES

	B	AS	AR	R
L'utilisateur ne possède pas d'historique.			X	

CONCLUSIONS

B: BON	
AS: A SURVEILLER	
AR: A REPARER	X
R: A REBUTER. Un avertissement urgent a été remis à:	


Thierry GODFRIN
Agent-visiteur


Jean-Michel VAN HELLEPUTTE
Responsable technique

Rapport de contrôle réglementaire d'EPI contre les chutes de hauteur

Type contrôle: Annuel.

Ref: Code Titre VII Chap II Sec I Art 27

Unité: DG Com – Div POLCOM
Lieu d'exécution: EVERE

Identification: Longe3-26Mar15
Prochain contrôle NLT: 26 Mar 16
Pers présent: ICC BOSSAERS

Description du matériel.

Dénomination	Modèle	ASSETA	Année de fabrication	No Série	CCL conclusion
Longe PETZL	Lift L54	-	2011	11 187CF0764	AR

CONTENU DU CONTROLE

Vérification historique, vérification visuelle des éléments de sécurité, vérification des éléments de confort et vérification fonctionnelle


Exécuté suivant checklists:

<u>REMARQUES</u>	B	AS	AR	R
L'utilisateur ne possède pas d'historique.			X	

CONCLUSIONS

B: BON	
AS: A SURVEILLER	
AR: A REPARER	X
R: A REBUTER. Un avertissement urgent a été remis à:	


Thierry GODFRIN
Agent-visiteur


Jean-Michel VAN HELLEPUTTE
Responsable technique

Rapport de contrôle réglementaire d'EPI contre les chutes de hauteur

Type contrôle: Annuel.

Ref: Code Titre VII Chap II Sec I Art 27

Unité: DG Com – Div POLCOM
Lieu d'exécution: EVERE

Identification: Longe4-26Mar15
Prochain contrôle NLT: 26 Mar 16
Pers présent: 1CC BOSSAERS

Description du matériel.

Dénomination	Modèle	ASSETA	Année de fabrication	No Série	CCL conclusion
Longe Grillon	L52R002	-	2013	13 143AX4892	AR

CONTENU DU CONTROLE

Vérification historique, vérification visuelle des éléments de sécurité, vérification des éléments de confort et vérification fonctionnelle

Exécuté suivant checklists:

REMARQUES

	B	AS	AR	R
L'utilisateur ne possède pas d'historique.			X	

CONCLUSIONS

B: BON	
AS: A SURVEILLER	
AR: A REPARER	X
R: A REBUTER. Un avertissement urgent a été remis à:	


Thierry GODFRIN
Agent-visiteur


Jean-Michel VAN HELLEPUTTE
Responsable technique

Rapport de contrôle réglementaire d'EPI contre les chutes de hauteur

Type contrôle: Annuel.
Ref: Code Titre VII Chap II Sec I Art 27

Unité: DG Com – Div POLCOM
Lieu d'exécution: EVERE

Identification: Longe4-26Mar15
Prochain contrôle NLT: 26 Mar 16
Pers présent: 1CC BOSSAERS

Description du matériel.

Dénomination	Modèle	ASSETA	Année <small>de fabrication</small>	No Série	CCL <small>conclusion</small>
Longe PETZL	L44 Progress	-	2013	13 162AD0391	AR
Longe PETZL	L44 Progress	-	2013	13 162AD0398	AR
Longe PETZL	L44 Progress	-	2013	13 162AD0403	AR
Longe PETZL	L44 Progress	-	2013	13 162AD0469	AR
Longe PETZL	L44 Progress	-	2013	13 162AD0471	AR
Longe PETZL	L44 Progress	-	2013	13 162AD0479	AR
Longe PETZL	L44 Progress	-	2013	13 162AD0480	AR
Longe PETZL	L44 Progress	-	2013	13 162AD0485	AR
Longe PETZL	L44 Progress	-	2013	13 162AD0486	AR
Longe PETZL	L44 Progress	-	2013	13 162AD0495	AR

CONTENU DU CONTROLE

Vérification historique, vérification visuelle des éléments de sécurité, vérification des éléments de confort et vérification fonctionnelle


Exécuté suivant checklists:

<u>REMARQUES</u>	B	AS	AR	R
L'utilisateur ne possède pas d'historique.			X	

CONCLUSIONS

B: BON	
AS: A SURVEILLER	
AR: A REPARER	X
R: A REBUTER. Un avertissement urgent a été remis à:	


Thierry GODFRIN
Agent-visiteur


Jean-Michel VAN HELLEPUTTE
Responsable technique

Rapport de contrôle réglementaire d'EPI contre les chutes de hauteur

Type contrôle: Annuel.

Ref: Code Titre VII Chap II Sec I Art 27

Unité: DG Com – Div POLCOM
Lieu d'exécution: EVERE

Identification: Poulie1-26Mar15
Prochain contrôle NLT: 26 Mar 16
Pers présent: ICC BOSSAERS

Description du matériel.

Dénomination	Modèle	ASSETA	Année de fabrication	No Série	CCL conclusion
Poulie à flasque fixe	Tandem P21	-	2004	04258E	AR

CONTENU DU CONTROLE

Vérification historique, vérification visuelle des éléments de sécurité, vérification des éléments de confort et vérification fonctionnelle


Exécuté suivant checklists:

<u>REMARQUES</u>	B	AS	AR	R
L'utilisateur ne possède pas d'historique.			X	

CONCLUSIONS

B: BON	
AS: A SURVEILLER	
AR: A REPARER	X
R: A REBUTER. Un avertissement urgent a été remis à:	


Thierry GODERIN
Agent-visiteur


Jean-Michel VAN HELLEPUTTE
Responsable technique

Rapport de contrôle réglementaire d'EPI contre les chutes de hauteur

Type contrôle: Annuel.

Ref: Code Titre VII Chap II Sec I Art 27

Unité: DG Com – Div POLCOM
Lieu d'exécution: EVERE

Identification: Poulie2-26Mar15
Prochain contrôle NLT: 26 Mar 16
Pers présent: 1CC BOSSAERS

Description du matériel.

Dénomination	Modèle	ASSETA	Année de fabrication	No Série	CCL conclusion
Poulie à flasque fixe	Tandem P21 SPE	-	2005	05199E	AR
Poulie à flasque fixe	Tandem P21 SPE	-	2005	05199E	AR
Poulie à flasque fixe	Tandem P21 SPE	-	2005	05199E	AR
Poulie à flasque fixe	Tandem P21 SPE	-	2006	06285FB9117	AR
Poulie à flasque fixe	Tandem P21 SPE	-	2006	06285FB9118	AR
Poulie à flasque fixe	Tandem P21 SPE	-	2006	06285FB9126	AR

CONTENU DU CONTROLE

Vérification historique, vérification visuelle des éléments de sécurité, vérification des éléments de confort et vérification fonctionnelle

Exécuté suivant checklists:

<u>REMARQUES</u>	B	AS	AR	R
a. Plusieurs poulies possèdent le même n°. Chaque poulie doit pouvoir être identifiée de manière univoque.			X	
b. L'utilisateur ne possède pas d'historique.			X	

CONCLUSIONS

B: BON	
AS: A SURVEILLER	
AR: A REPARER	X
R: A REBUTER. Un avertissement urgent a été remis à:	


Thierry GODERIN
Agent-visiteur


Jean-Michel VAN HELLEPUTTE
Responsable technique

Rapport de contrôle réglementaire d'EPI contre les chutes de hauteur

Type contrôle: Annuel.

Ref: Code Titre VII Chap II Sec I Art 27

Unité: DG Com – Div POLCOM
Lieu d'exécution: EVERE

Identification: Poulie3-26Mar15
Prochain contrôle NLT: 26 Mar 16
Pers présent: ICC BOSSAERS

Description du matériel.

Dénomination	Modèle	ASSETA	Année de fabrication	No Série	CCL conclusion
Poulie à flasque fixe	Tandem P21 C CAB	-	2006	06233FC 4082	AR
Poulie à flasque fixe	Tandem P21 C CAB	-	2006	06254FI 6258	AR
Poulie à flasque fixe	Tandem P21 C CAB	-	2006	06254FI 6260	AR
Poulie à flasque fixe	Tandem P21 C CAB	-	2006	06254FI 6261	AR

CONTENU DU CONTROLE

Vérification historique, vérification visuelle des éléments de sécurité, vérification des éléments de confort et vérification fonctionnelle


Exécuté suivant checklists:

<u>REMARQUES</u>	B	AS	AR	R
L'utilisateur ne possède pas d'historique.			X	

CONCLUSIONS

B: BON	
AS: A SURVEILLER.	
AR: A REPARER	X
R: A REBUTER. Un avertissement urgent a été remis à:	


Thierry GODFRIN
Agent-visiteur


Jean-Michel VAN HELLEPUTTE
Responsable technique

Rapport de contrôle réglementaire d'EPI contre les chutes de hauteur

Type contrôle: Annuel.

Ref: Code Titre VII Chap II Sec I Art 27

Unité: DG Com – Div POLCOM
Lieu d'exécution: EVERE

Identification: Poulie4-26Mar15
Prochain contrôle NLT: 26 Mar 16
Pers présent: 1CC BOSSAERS

Description du matériel.

Dénomination	Modèle	ASSETA	Année de fabrication	No Série	CCL conclusion
Poulie à flasque fixe	Simple fixe P05	-	-	0622A	AR
Poulie à flasque fixe	Simple fixe P05	-	-	99104F	AR
Poulie à flasque fixe	Simple fixe P05	-	-	Pas de n°	AR
Poulie à flasque fixe	Simple fixe P05	-	-	Pas de n°	AR
Poulie à flasque fixe	Simple fixe P05	-	-	Pas de n°	AR
Poulie à flasque fixe	Simple fixe P05	-	-	Pas de n°	AR

CONTENU DU CONTROLE

Vérification historique, vérification visuelle des éléments de sécurité, vérification des éléments de confort et vérification fonctionnelle

Exécuté suivant checklists:

<u>REMARQUES</u>	B	AS	AR	R
a. Plusieurs poulies ne possèdent pas de n°. Chaque poulie doit pouvoir être identifiée de manière univoque.			X	
b. L'utilisateur ne possède pas d'historique.			X	

CONCLUSIONS

B: BON	
AS: A SURVEILLER	
AR: A REPARER	X
R: A REBUTER. Un avertissement urgent a été remis à:	


Thierry GODERIN
Agent-visiteur


Jean-Michel VAN HELLEPUTTE
Responsable technique

Rapport de contrôle réglementaire d'EPI contre les chutes de hauteur

Type contrôle: Annuel.

Ref: Code Titre VII Chap II Sec I Art 27

Unité: DG Com – Div POLCOM
Lieu d'exécution: EVERE

Identification: B18-26Mar15
Prochain contrôle NLT: 26 Mar 16
Pers présent: ICC VAN DEN BERGHE

Description du matériel.

Dénomination	Modèle	ASSETA	Année de fabrication	No Série	CCL conclusion
Bloqueur	Basic B18	-	-	98317C	AR
Bloqueur	Basic B18	-	-	98317C	AR
Bloqueur	Basic B18	-	-	98317C	AR
Bloqueur	Basic B18	-	-	98317C	AR
Bloqueur	Basic B18	-	-	98317C	AR
Bloqueur	Basic B18	-	-	98317C	AR
Bloqueur	Basic B18	-	-	98317F	AR
Bloqueur	Basic B18	-	-	98320A	AR
Bloqueur	Basic B18	-	-	98320A	AR
Bloqueur	Basic B18	-	-	98320A	AR

CONTENU DU CONTROLE

Vérification historique, vérification visuelle des éléments de sécurité, vérification des éléments de confort et vérification fonctionnelle

Exécuté suivant checklists:

<u>REMARQUES</u>	B	AS	AR	R
a. Plusieurs Bloqueurs possèdent le même n° de série. Chaque bloqueur doit pouvoir être identifiée de manière univoque.			X	
b. L'utilisateur ne possède pas d'historique.			X	

CONCLUSIONS

B: BON	
AS: A SURVEILLER	
AR: A REPARER	X
R: A REBUTER. Un avertissement urgent a été remis à:	


Thierry GODERIN
Agent-visiteur


Jean-Michel VAN HELLEPUTTE
Responsable technique

Rapport de contrôle réglementaire d'EPI contre les chutes de hauteur

Type contrôle: Annuel.

Ref: Code Titre VII Chap II Sec I Art 27

Unité: DG Com – Div POLCOM
Lieu d'exécution: EVERE

Identification: Huit-26Mar15
Prochain contrôle NLT: 26 Mar 16
Pers présent: ICC VAN DEN BERGHE

Description du matériel.

Dénomination	Modèle	ASSETA	Année de fabrication	No Série	CCL conclusion
Descendeur en huit	PETZL D02	-	-	00075A	AR
Descendeur en huit	PETZL D02	-	-	00076A	AR
Descendeur en huit	PETZL D02	-	-	00081F	AR
Descendeur en huit	PETZL D02	-	-	00081F	AR
Descendeur en huit	PETZL D02	-	-	00081F	AR
Descendeur en huit	PETZL D02	-	-	01038I	AR
Descendeur en huit	PETZL D02	-	-	01047E	AR
Descendeur en huit	PETZL D02	-	-	02273A	AR
Descendeur en huit	PETZL D02	-	-	02273A	AR
Descendeur en huit	PETZL D02	-	-	02274A	AR

CONTENU DU CONTROLE

Vérification historique, vérification visuelle des éléments de sécurité, vérification des éléments de confort et vérification fonctionnelle


Exécuté suivant checklists:

<u>REMARQUES</u>	B	AS	AR	R
a. Plusieurs descendeurs possèdent le même n° de série. Chaque descendeur doit pouvoir être identifiée de manière univoque.			X	
b. L'utilisateur ne possède pas d'historique.			X	

CONCLUSIONS

B: BON	
AS: A SURVEILLER	
AR: A REPARER	X
R: A REBUTER. Un avertissement urgent a été remis à:	


Thierry GODERIN
Agent-visiteur


Jean-Michel VAN HELLEPUTTE
Responsable technique

Annexe au rapport No Huit-26Mar15

Description du matériel.

Dénomination	Modèle	ASSETA	Année de fabrication	No Série	CCL conclusion
Descendeur en huit	PETZL D02	-	-	02274A	AR
Descendeur en huit	PETZL D02	-	-	02294C	AR
Descendeur en huit	PETZL D02	-	-	03238C	AR
Descendeur en huit	PETZL D02	-	-	03238C	AR
Descendeur en huit	PETZL D02	-	-	03238C	AR
Descendeur en huit	PETZL D02	-	-	03238C	AR
Descendeur en huit	PETZL D02	-	-	03238C	AR
Descendeur en huit	PETZL D02	-	-	04099B	AR
Descendeur en huit	PETZL D02	-	-	05329E	AR
Descendeur en huit	PETZL D02	-	-	95249A	AR
Descendeur en huit	PETZL D02	-	-	99028A	AR
Descendeur en huit	PETZL D02	-	-	99113F	AR
Descendeur en huit	PETZL D02	-	-	99125C	AR
Descendeur en huit	PETZL D02	-	-	99126C	AR
Descendeur en huit	PETZL D02	-	-	99126C	AR
Descendeur en huit	PETZL D02	-	-	99126C	AR
Descendeur en huit	PETZL D02	-	-	99126C	AR
Descendeur en huit	PETZL D02	-	-	99126C	AR
Descendeur en huit	PETZL D02	-	-	99126C	AR
Descendeur en huit	PETZL D02	-	-	99350A	AR
Descendeur en huit	SIMOND	-	-	-	AR

REMARQUES	B	AS	AR	R

CONCLUSIONS
B: BON
AS: A SURVEILLER
AR: A REPARER
R: A REBUTER. Un avertissement urgent a été remis à:

Rapport de contrôle réglementaire d'EPI contre les chutes de hauteur

Type contrôle: Annuel.

Ref: Code Titre VII Chap II Sec I Art 27

Unité: DG Com – Div POLCOM
Lieu d'exécution: EVERE

Identification: Grigri-26Mar15
Prochain contrôle NLT: 26 Mar 16
Pers présent: ICC VAN DEN BERGHE

Description du matériel.

Dénomination	Modèle	ASSETA	Année de fabrication	No Série	CCL conclusion
Grigri	PETZL D14	-	-	00245C	AR
Grigri	PETZL D14	-	2005	05182I 5087	AR
Grigri	PETZL D14	-	2007	07054FF 0570	AR
Grigri	PETZL D14	-	2011	11237FC 2972	AR
Grigri	PETZL D14	-	2011	11237FC 3004	AR

CONTENU DU CONTROLE

Vérification historique, vérification visuelle des éléments de sécurité, vérification des éléments de confort et vérification fonctionnelle

Exécuté suivant checklists:

<u>REMARQUES</u>	B	AS	AR	R
L'utilisateur ne possède pas d'historique.			X	

CONCLUSIONS

B: BON	
AS: A SURVEILLER.	
AR: A REPARER	X
R: A REBUTER. Un avertissement urgent a été remis à:	


Thierry GODERIN
Agent-visiteur


Jean-Michel VAN HELLEPUTTE
Responsable technique

Rapport de contrôle réglementaire d'EPI contre les chutes de hauteur

Type contrôle: Annuel.

Ref: Code Titre VII Chap II Sec I Art 27

Unité: DG Com – Div POLCOM
Lieu d'exécution: EVERE

Identification: Grillon-26Mar15
Prochain contrôle NLT: 26 Mar 16
Pers présent: 1CC VAN DEN BERGHE

Description du matériel.

Dénomination	Modèle	ASSETA	Année de fabrication	No Série	CCL conclusion
Grillon	PETZL Classe B	-	2013	13155 BQ0610	AR

CONTENU DU CONTROLE

Vérification historique, vérification visuelle des éléments de sécurité, vérification des éléments de confort et vérification fonctionnelle

Exécuté suivant checklists:


REMARQUES

	B	AS	AR	R
L'utilisateur ne possède pas d'historique.			X	

CONCLUSIONS

B: BON	
AS: A SURVEILLER.	
AR: A REPARER	X
R: A REBUTER. Un avertissement urgent a été remis à:	


Thierry GODFRIN
Agent-visiteur


Jean-Michel VAN HELLEPUTTE
Responsable technique

Rapport de contrôle réglementaire d'EPI contre les chutes de hauteur

Type contrôle: Annuel.

Ref: Code Titre VII Chap II Sec I Art 27

Unité: DG Com – Div POLCOM
Lieu d'exécution: EVERE

Identification: Set-Instructeur-Marc-26Mar15
Prochain contrôle NLT: 26 Mar 16
Pers présent: 1CC VAN DEN BERGHE

Description du matériel.

Dénomination	Modèle	ASSETA	Année de fabrication	No Série	CCL conclusion
6 Mousquetons SIMON	JUMBO	-	<95	-	AR
5 Mousquetons STUBAI	ALU	-	-	-	AR
Mousqueton STUBAI	STAAL	-	-	-	AR
Mousqueton PETZL	AM'D Ball BL	-	1997	97030B	AR
Mousqueton PETZL	OK (OVAL)	-	2002	02 3143	AR
3 Mousquetons PETZL	Vertigo WL	-	2007 & 2011	07181VA3805 – 11190VA2034 – 119VA2037	AR
Mousqueton SIMON	Héli	-	-	-	AR
Harnais PETZL	Navaho Sit Fast	-	2008	08173SD7812	AR
Bloqueur PETZL	B18	-	1998	98320F	AR
Bloqueur PETZL	B18	-	-	-	AR
Descendeur en huit PETZL	D02	-	1999	99126C	AR

CONTENU DU CONTROLE

Vérification historique, vérification visuelle des éléments de sécurité, vérification des éléments de confort et vérification fonctionnelle

Exécuté suivant checklists:

REMARQUES	B	AS	AR	R
a. Les EPI sans n° de série doivent pouvoir être identifié de manière univoque.			X	
b. Selon la politique du gestionnaire de matériel, les mousqueton Petzl OK et harnais Navaho Sit Fast devraient être sérialisé en ILIAS. Prière de prendre contact avec lui pour régulariser la situation.			X	
c. L'utilisateur ne possède pas d'historique.			X	

CONCLUSIONS

B: BON	
AS: A SURVEILLER	
AR: A REPARER	X
R: A REBUTER. Un avertissement urgent a été remis à:	


Thierry GODERIN
Agent-visiteur


Jean-Michel VAN HELLEPUTTE
Responsable technique

Rapport de contrôle réglementaire d'EPI contre les chutes de hauteur

Type contrôle: Annuel.

Ref: Code Titre VII Chap II Sec I Art 27

Unité: DG Com – Div POLCOM
Lieu d'exécution: EVERE

Identification: Set-Instructeur-Eric-26Mar15
Prochain contrôle NLT: 26 Mar 16
Pers présent: ICC VAN DEN BERGHE

Description du matériel.

Dénomination	Modèle	ASSETA	Année de fabrication	No Série	CCL conclusion
3 Mousquetons SIMON	JUMBO	-	<95	-	AR
5 Mousquetons STUBAI	ALU	-	-	-	AR
Mousqueton STUBAI	STAAL	-	-	-	AR
Mousqueton PETZL	OK (OVAL)	-	2002	961880	AR
3 Mousquetons PETZL	Vertigo WL	-	2007 & 2011	07181VA3804 – 11190VA2006 – 119VA2030	AR
Mousqueton PETZL	AMD Ball Lock	-	-	-	AR
3 Mousqueton SIMON	Héli	-	-	-	AR
Harnais PETZL	Navaho Sit Fast	-	2008	08173SD7806	AR
Bloqueur PETZL	B18	-	2000	0070A	AR
Bloqueur PETZL	B18	-	-	95208C	AR

CONTENU DU CONTROLE

Vérification historique, vérification visuelle des éléments de sécurité, vérification des éléments de confort et vérification fonctionnelle

Exécuté suivant checklists:

<u>REMARQUES</u>	B	AS	AR	R
a. Les EPI sans n° de série doivent pouvoir être identifié de manière univoque.			X	
b. Selon la politique du gestionnaire de matériel, les mousqueton Petzl OK et harnais Navaho Sit Fast devraient être sérialisé en ILIAS. Prière de prendre contact avec lui pour régulariser la situation.			X	
c. L'utilisateur ne possède pas d'historique.			X	

CONCLUSIONS

B: BON	
AS: A SURVEILLER	
AR: A REPARER	X
R: A REBUTER. Un avertissement urgent a été remis à:	


Thierry GODERIN
Agent-visiteur


Jean-Michel VAN HELLEPUTTE
Responsable technique

Rapport de contrôle réglementaire d'EPI contre les chutes de hauteur

Type contrôle: Annuel.

Ref: Code Titre VII Chap II Sec I Art 27

Unité: DG Com – Div POLCOM
Lieu d'exécution: EVERE

Identification: Set-Instructeur-Réserve1-26Mar15
Prochain contrôle NLT: 26 Mar 16
Pers présent: ICC VAN DEN BERGHE

Description du matériel.

Dénomination	Modèle	ASSE TA	Année de fabrication	No Série	CCL conclusion
Mousqueton PETZL	AM'D Ball BL	-	2006	06351M	AR
5 Mousquetons STUBAI	ALU	-	-	-	AR
Mousqueton SIMON	Héli	-	-	-	AR
Mousqueton acier	Stubai	-	-	-	AR
Harnais PETZL	Navaho Sit Fast	-	2008	08173SD7795	AR
Bloqueur PETZL	B18	-	2000	0070F	AR
Bloqueur PETZL	B17R	-	-	-	AR
Descendeur en huit PETZL	D02	-	1999	99126C	AR
Grigri	PETZL D14	-	2000	00245C	AR
Poulie à flasque fixe	PETZL Tandem P21	-	2004	04258E	AR
Poulie à flasque fixe	PETZL Simple fixe P05	-	1999	99140F	AR
Shunt	PETZL B03	-	-	88149A	AR

CONTENU DU CONTROLE

Vérification historique, vérification visuelle des éléments de sécurité, vérification des éléments de confort et vérification fonctionnelle


Exécuté suivant checklists:

REMARQUES	B	AS	AR	R
a. Les EPI sans n° de série doivent pouvoir être identifié de manière univoque.			X	
b. L'utilisateur ne possède pas d'historique.			X	
c. Selon la politique du gestionnaire de matériel, le harnais Navaho Sit Fast devrait être sérialisé en ILIAS. Prière de prendre contact avec lui pour régulariser la situation			X	

CONCLUSIONS

B: BON	
AS: A SURVEILLER	
AR: A REPARER	X
R: A REBUTER. Un avertissement urgent a été remis à:	


Thierry GODFRIN
Agent-visiteur


Jean-Michel VAN HELLEPUTTE
Responsable technique

Rapport de contrôle réglementaire d'EPI contre les chutes de hauteur

Type contrôle: Annuel.

Ref: Code Titre VII Chap II Sec I Art 27

Unité: DG Com - Div POLCOM
Lieu d'exécution: EVERE

Identification: Cordelette11-30Mar15
Prochain contrôle NLT: 30 Mar 16
Pers présent: 1CC VAN DEN BERGHE

Description du matériel.

Dénomination	Modèle	ASSETA	Année de fabrication	No Série	CCL conclusion
Cordelette	Dynamique 11 mm-45 m	-	-	-	AR

CONTENU DU CONTROLE

Vérification historique, vérification visuelle des éléments de sécurité, vérification des éléments de confort et vérification fonctionnelle


Exécuté suivant checklists :

<u>REMARQUES</u>	B	AS	AR	R
a. Un set de 23 cordelettes a été contrôlé.	X			
b. Le marquage du set doit encore être réalisé.			X	
c. L'utilisateur ne possède pas d'historique.			X	
d. Les cordelettes ont atteint la date limite d'usage (10 ans) et doivent-être déclassées.				X

CONCLUSIONS

B: BON	
AS: A SURVEILLER.	
AR: A REPARER	
R: A REBUTER. Un avertissement urgent a été remis à:	X


Thierry GODFRIN
Agent-visiteur


Jean-Michel VAN HELLEPUTTE
Responsable technique

Rapport de contrôle réglementaire d'EPI contre les chutes de hauteur

Type contrôle: Annuel.

Ref: Code Titre VII Chap II Sec I Art 27

Unité: DG Com – Div POLCOM
Lieu d'exécution: EVERE

Identification: Cordelette9-30Mar15
Prochain contrôle NLT: 30 Mar 16
Pers présent: 1CC VAN DEN BERGHE

Description du matériel.

Dénomination	Modèle	ASSETA	Année de fabrication	No Série	CCL conclusion
Cordelette	Dynamique 9 mm-35 m	-	-	-	AR

CONTENU DU CONTROLE

Vérification historique, vérification visuelle des éléments de sécurité, vérification des éléments de confort et vérification fonctionnelle


Exécuté suivant checklists:

<u>REMARQUES</u>	B	AS	AR	R
a. Un set de 38 cordelettes a été contrôlé.	X			
b. Le marquage du set doit encore être réalisé.			X	
c. L'utilisateur ne possède pas d'historique.			X	
d. Les cordelettes ont atteint la date limite d'usage (10 ans) et doivent-être déclassées.				X

CONCLUSIONS

B: BON	
AS: A SURVEILLER.	
AR: A REPARER	
R: A REBUTER. Un avertissement urgent a été remis à:	X


Thierry GODFRIN
Agent-visiteur


Jean-Michel VAN HELLEPUTTE
Responsable technique

Rapport de contrôle réglementaire d'EPI contre les chutes de hauteur

Type contrôle: Annuel.

Ref: Code Titre VII Chap II Sec I Art 27

Unité: DG Com - Div POLCOM
Lieu d'exécution: EVERE

Identification: Corde20-30Mar15
Prochain contrôle NLT: 30 Mar 16
Pers présent: 1CC VAN DEN BERGHE

Description du matériel.

Dénomination	Modèle	ASSETA	Année de fabrication	No Série	CCL conclusion
Corde Statique	Goeman 20 mm-200 m	-	2012	2012-029	AR

CONTENU DU CONTROLE

Vérification historique, vérification visuelle des éléments de sécurité, vérification des éléments de confort et vérification fonctionnelle

Exécuté suivant checklists:

REMARQUES

	B	AS	AR	R
a. Pas de notice du fabricant.			X	
b. L'utilisateur ne possède pas d'historique.			X	

CONCLUSIONS

B: BON	
AS: A SURVEILLER	
AR: A REPARER	X
R: A REBUTER. Un avertissement urgent a été remis à:	


Thierry GODFRIN
Agent-visiteur


Jean-Michel VAN HELLEPUTTE
Responsable technique

Rapport de contrôle réglementaire d'EPI contre les chutes de hauteur

Type contrôle: Annuel.

Ref: Code Titre VII Chap II Sec I Art 27

Unité: DG Com – Div POLCOM
Lieu d'exécution: EVERE

Identification: Corde13-30Mar15
Prochain contrôle NLT: 30 Mar 16
Pers présent: 1CC VAN DEN BERGHE

Description du matériel.

Dénomination	Modèle	ASSETA	Année de fabrication	No Série	CCL conclusion
Corde statique pour frein DR	Goeman 13 mm-25 m	-	-	13-25-1	AR
Corde statique pour frein DR	Goeman 13 mm-25 m	-	-	13-25-2	AR
Corde statique pour frein DR	Goeman 13 mm-100 m	-	-	100-13-1	AR
Corde statique pour frein DR	Goeman 13 mm-200 m	-	2009	09-12027	AR
Corde statique pour frein DR	Goeman 13 mm-200 m	-	2012	20120101	AR

CONTENU DU CONTROLE

Vérification historique, vérification visuelle des éléments de sécurité, vérification des éléments de confort et vérification fonctionnelle

Exécuté suivant checklists:

<u>REMARQUES</u>	B	AS	AR	R
a. Pas de notice du fabricant.			X	
b. L'utilisateur ne possède pas d'historique.			X	

CONCLUSIONS

B: BON	
AS: A SURVEILLER	
AR: A REPARER	X
R: A REBUTER. Un avertissement urgent a été remis à:	


Thierry GODERIN
Agent-visiteur


Jean-Michel VAN HELLEPUTTE
Responsable technique

**Rapport de contrôle réglementaire d'EPI
contre les chutes de hauteur**

Type contrôle: Annuel.

Ref: Code Titre VII Chap II Sec I Art 27

Unité: DG Com – Div POLCOM
Lieu d'exécution: EVERE

Identification: Corde11-30Mar15
Prochain contrôle NLT: 30 Mar 16
Pers présent: 1CC VAN DEN BERGHE

Description du matériel.

Dénomination	Modèle	ASSETA	Année <small>de fabrication</small>	No Série	CCL <small>conclusion</small>
Corde dynamique	Goeman 11 mm-35 m	-	2009	09-11026 35-01	AR
Corde dynamique	Goeman 11 mm-35 m	-	2009	09-11026 35-02	AR
Corde dynamique	Goeman 11 mm-35 m	-	2009	09-11026 35-03	AR
Corde dynamique	Goeman 11 mm-35 m	-	Noir-Noir	35-05	AR
Corde dynamique	Goeman 11 mm-35 m	-	Noir-Noir	35-07	AR
Corde dynamique	Goeman 11 mm-35 m	-	Jaune-Jaune	35-04	AR
Corde dynamique	Goeman 11 mm-35 m	-	Jaune-Jaune	35-06	AR
Corde dynamique	Goeman 11 mm-40 m	-	2007	40-01	AR
Corde dynamique	Goeman 11 mm-65 m	-	Noir-Noir	65-01	AR

CONTENU DU CONTROLE

Vérification historique, vérification visuelle des éléments de sécurité, vérification des éléments de confort et vérification fonctionnelle


Exécuté suivant checklists:

REMARQUES	B	AS	AR	R
a. Pas de notice du fabricant.			X	
b. L'utilisateur ne possède pas d'historique.			X	

CONCLUSIONS

B: BON	
AS: A SURVEILLER	
AR: A REPARER	X
R: A REBUTER. Un avertissement urgent a été remis à:	


Thierry GODFRIN
Agent-visiteur


Jean-Michel VAN HELLEPUTTE
Responsable technique

Rapport de contrôle réglementaire d'EPI contre les chutes de hauteur

Type contrôle: Annuel.

Ref: Code Titre VII Chap II Sec I Art 27

Unité: DG Com – Div POLCOM
Lieu d'exécution: EVERE

Identification: Corde9-30Mar15
Prochain contrôle NLT: 30 Mar 16
Pers présent: 1CC VAN DEN BERGHE

Description du matériel.

Dénomination	Modèle	ASSETA	Année de fabrication	No Série	CCL conclusion
Corde dynamique	Goeman 9 mm-35 m	-	Bleu-Bleu	35-9-1	AR
Corde dynamique	Goeman 9 mm-35 m	-	Bleu-Bleu	35-9-2	AR
Corde dynamique	Goeman 9 mm-35 m	-	Bleu-Bleu	35-9-3	AR
Corde dynamique	Goeman 9 mm-35 m	-	Bleu-Bleu	35-9-4	AR
Corde dynamique	Goeman 9 mm-35 m	-	Bleu-Bleu	35-9-5	AR
Corde dynamique	Goeman 9 mm-40 m	-	2009	09-0025 40-9-1	AR
Corde dynamique	Goeman 9 mm-65 m	-	Bleu-Bleu	65-9-1	AR
Corde dynamique	Goeman 9 mm-65 m	-	Bleu-Bleu	65-9-4	AR
Corde dynamique	Goeman 9 mm-65 m	-	Jaune-Jaune	65-9-2	AR
Corde dynamique	Goeman 9 mm-65 m	-	Jaune-Jaune	65-9-3	AR
Corde dynamique	Goeman 9 mm-100 m	-	Bleu-Bleu	100-9-1	AR
Corde dynamique	Goeman 9 mm-100 m	-	Bleu-Bleu	100-9-2	AR
Corde dynamique	Goeman 9 mm-100 m	-	Bleu-Bleu	100-9-3	AR
Corde dynamique	Goeman 9 mm-200 m	-	Bleu-Bleu	200-9-1	AR

CONTENU DU CONTROLE

Vérification historique, vérification visuelle des éléments de sécurité, vérification des éléments de confort et vérification fonctionnelle


Exécuté suivant checklists:

<u>REMARQUES</u>	B	AS	AR	R
a. Pas de notice du fabricant.			X	
b. L'utilisateur ne possède pas d'historique.			X	

CONCLUSIONS

B: BON	
AS: A SURVEILLER	
AR: A REPARER	X
R: A REBUTER. Un avertissement urgent a été remis à:	


Thierry GODFRIN
Agent-visitateur


Jean-Michel VAN HELLEPUTTE
Responsable technique

