



**LA DÉFENSE**

**BATAILLON QUARTIER GÉNÉRAL**  
**ETAT- MAJOR DE LA DÉFENSE**  
Quartier Reine Elisabeth

Date: 10 OCT. 2016  
MITS: 16-00 328185  
Page(s): 1( +1 Ann)  
Arch:H05

Au Comd ACOS Ops & Trg

**Objet :** Rapport visite annuelle des lieux de travail  
Concerne: visite du 04/10/2016 au QRE - bloc 1

**Ref :**

1. A.R. du 04/08/1996 relatif au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail
2. A.R. du 27/03/1998 relatif au service interne pour la prévention et la protection au travail. Art 7 §1<sup>er</sup> alinéa 1<sup>a</sup>)

1. Synthèse : Bien-être au travail, visite des lieux de travail, rapport de la visite
2. Vous trouverez ci-joint le rapport de la visite annuelle des lieux de travail du 04/10/2016.
3. Liste des annexes

Annexe A : Rapport visite annuelle des lieux de travail (5 pages)



Dirk LAFORCE  
Lieutenant-colonel  
Commandant  
Président CCB 08


Info: INFRA 2ème Ech, SLPPT 08

Correspondant: Jean SCIEUR  
Adjudant-chef  
Tel: 9-6321-17018 ou 02/44.17018  
E-Mail : Jean.Scieur@mil.be



Bataillon Quartier Général Etat-Major de  
la Défense  
Quartier Reine Elisabeth  
Rue d'Evere, 1  
1140 EVERE  
BELGIQUE

.be





**LDPBW08**  
**SLPPT 08**

**Verslag jaarlijkse rondgang op de werkvloer**  
**Rapport visite annuelle des lieux de travail**

**Eenheid/ Unité:** ACOS Ops & Trg

**Datum/Date:** 04/10/2016

**Samenstelling delegatie/Composition de la délégation:**

- **Dienst LDPBW 08:**
  - Commandant d'Avi CORNU Samuël
  - 1SgtMaj CHOUBANE Housene
- **Kwartier Koningin Elisabeth:** - LtKol LAFORCE Dirk
- **Arbeidsgeneesheer:** - Verontschuldigd
- **Syndicale afvaardiging:** - Dhr. Peter VINCK (ACOD)
- **Eenheid:** - AdjChf MOYEN Christophe

**Samenvatting van de rondgang/Resumé de la visite:**

- ✓ L'implication de l'unité dans le domaine de la prévention et la protection au travail est très bonne, entre autre, par l'intermédiaire de l'assistant en prévention d'ACOS Ops & Trg, l'AdjChf MOYEN. Il accomplit cette tâche avec beaucoup d'enthousiasme et de professionnalisme.

Il y a toutefois des points d'amélioration à apporter :

- Signalisation évacuation incendie à adapter : certaines informations sont contradictoires (plan vs flèches photoluminescentes)
- Sortie de secours bloquée par des poubelles derrière le COps

1. Algemene organisatie van de Preventie en het Welzijn op niveau van de eenheid Organisation générale du Prévention en du Bien-être au niveau de l'unité			
1.1	Vertegenwoordiger BOC/ Représentant CCB	OK	Le LtCol BEM PIRA Pierre
1.2	StaOffr Preventie/Offr EM prévention	NOK	A désigner et à former (cours EP9301 au CC Sp Dept Log)
1.3	AsPrev	OK	L'AdjtChf MOYEN Christophe et le Quartier Maître Chef MONNOM Steve sont formés.
1.4	Coördinator Deparis/ Coordinateur Déparis	OK	L'AdjtChf MOYEN Christophe est formé.
1.5	Lokaal preventieplan (LPP)/ Plan de prévention local	OK	Le PLP 2016 a été rédigé.
1.6	Trimestrieel verslag	OK	
1.7	Jaarverslag Rapport annuel	OK	OK
1.8	Lijst AMT/Liste AMT	OK	La liste AMT est présente et tenue à jour jusqu'à 2016.
1.9	Weikomstbrochure/ Brochure d'accueil	OK	
1.10	Liste des acteurs de la Prévention + Milieu	AI 01	Un briefing sera donné au prochain CCB sur la nouvelle méthode de travail <u>OU</u> RV sera pris auprès de la SLPPT 08 pour un briefing
2. Brandpreventie & Evacuatie			
2.1	Procedure (INP)/ Procédure (PIU) <sup>1</sup>	AI 02	PIU du Quartier à adapter : Une directive en ce sens devrait prochainement être publiée.
2.2	1 <sup>ste</sup> interventieploeg/ Equipe de 1 <sup>ère</sup> intervention	OK	
2.3	Evacuatieverantwoordelijken / Equipe d'évacuation	OK	
2.4	Jaarlijkse evacuatieoefening/ Exercice annuel d'évacuation	OK	16 Sep 2016

<sup>1</sup> INP = interne noodplan, PIU = plan interne d'urgence

2.5	Verzamelpunt/ Point de rassemblement	OK	2 zones pour le personnel
2.6	Signalisatie/ Signalisation	AI 03	Signalisation évacuation incendie à adapter : certains informations sont contradictoires (plan vs flèches photoluminescentes)
2.7	Brandbestrijdingsmateriaal/ Matériel de lutte incendie	OK	En ordre. Attention d'être bien attentif au futur contrôle de validité du matériel (extincteurs)
2.8	Nooduitgangen en evacuatiewegen	AI 04	ATTENTION : Sortie de secours bloquée par des poubelles derrière le COps.
<b>3.</b>	<b>Eerste zorgen / Premiers soins</b>		
3.1	Procedure	OK	
3.2	Hulpverleners/Secouristes	OK	5 + 1 Res
3.3	Middelen	OK	1 Sch 51 + 1 autre validée par COMOPSMED
<b>4.</b>	<b>Ongevallen en incidenten</b>		
	Procedure	OK	
	Melding/déclaration	OK	
<b>5.</b>	<b>Dynamisch Risico-Beheersysteem (DRBS)/Système de Gestion des Risques (SDGR)</b>		
5.1	Inventaris werkposten/ <i>Inventaire postes de travail</i>	AI 05	Existant et à fournir à la SLPPT 08
5.2	Werkpostfiches/ <i>Fiche poste de travail</i>	AI 06	Idem
5.3	Functiefiches/ <i>Fiche de fonction</i>	AI 07	Idem
5.4	Risicoanalyses/ <i>Analyses de risques</i>	OK	Il y a 3 analyses qui ont été effectuées: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Incendie générique à adapter pour le bloc 1 – Etage 5</li> <li>• Travail sur écran</li> <li>• PHEF</li> </ul>
5.6	Déparis (SOBANE) <i>Déparis (SOBANE)</i>	AI 08	1 Déparis a été réalisée en 2012. La SLPPT 08 demande de transmettre le nombre de réunions Déparis qui seront réalisées en 2017

6. Machines, arbeidsmiddelen (AM) en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) Machines, moyens de travail et équipements de protection individuelle (EPI)			
6.1	Inventaris PBM/ Inventaire EPI	AI 09	A fournir par SPPT Ops & Trig
6.2	Indienststellingen PBM/ Mises en service EPI	AI 10	Idem
6.3	Inventaris arbeidsmiddelen/Inventaire moyens de travail	AI 11	Idem
6.4	Indienststellingen AM/ Mise en service des moyens de travail	AI 12	Idem
6.5	Keuringsverslagen (ED)	NVT	
6.7	Inspectieverslagen (ID)	NVT	
6.8	Vorming personeel	NVT	
6.9	Werkkledij	NVT	
<b>7. Producten met gevaarlijke eigenschappen (PMGE)</b>			
7.1	Inventaris/Inventaire	NVT	
7.2	Stockage	NVT	
7.3	Veiligheidsinformatiebladen	NVT	
7.4	Veiligheidsinstructiekaarten	NVT	
<b>8. Arbeidsplaatsen</b>			
8.1	Hygiëne	OK	
8.2	Gevaar vallen en uitglijden	OK	
8.3	Verlichting	OK	
8.4	Verluchting	OK	
8.5	Elektrische installaties	OK	
8.6	Sanitaire voorzieningen	OK	
8.7	Geluid	OK	
8.8	Asbest	OK	
8.9	Ioniserende stralingen	NVT	
<b>9.</b>	<b>Milieu</b>	<b>ult</b>	<b>Checklist aan te passen in samenspraak met milieucoördinator</b>


Legende: **OK = in orde**    **AI = action item**    **NVT = niet van toepassing**

