



**LA DÉFENSE**  
**DGMR**  
**Section Management**

Date : voir signature  
MITS: 16-50053912  
Pages: 1 (+ 1 Ann)  
Arch: D 05  
Ligne d'archive 11

Au Comd MR-Mgt

**Objet: Rapports de contrôles réglementaires d'appareils de levage**

Ref: DGMR-SPS-PRPER-PMRS-001

1. Synthèse: Contrôle réglementaire, appareils de levage, rapports.
2. Un contrôle réglementaire d'appareils de levage a été exécuté le 23 Nov 16 dans votre unité.
3. Veuillez trouver en Ann le rapport des contrôles effectués.
4. En vertu de l'article 14 de l'arrêté royal du 03 Mai 99 relatif aux missions et au fonctionnement des comités pour la prévention et la protection au travail, vous devez porter les rapports en Ann à la connaissance du Comité de concertation de base lors de la prochaine réunion.
5. Liste des annexes  
Ann A: Rapport de contrôles réglementaires



RCM 23 Nov 16.pdf

<b>Bn QG EM Def - QRE</b>	
<b>Bn HK Def St - KKE</b>	
IN 25 NOV. 2016	
OUT	
CO	RSM
S1	BrigCorps.
S2	SSM
S3	Mess 4100
S4	Rolin
Fac Mgt	Srt
INFRA	TSS CIS
1 <sup>er</sup> Ech	SLPPT 08
ASE 165	UTE Evere

Le Chef de la Section Management  
Par délégation

23/11/2016

X

Major J-M VAN HELLEPUTTE, Ir  
Chef Bureau Contrôles  
Signed by: Jean-Michel Van Helleputte (Authentication)

Info: Bn QG EM Def QRE – SLPPT 08

Correspondant: Thierry GODFRIN  
Adjudant, Agent-visiteur  
Tel : 9-6321-18239 ou +32(0)2/441.8239  
Fax : 9-6321-39543 ou +32(0)2/443.9543  
E-mail : Thierry.Godfrin@mil.be



Direction Générale Material Resources  
Section Management  
Sous-section Risk Management  
Rue d'Evere, 1  
1140 BRUXELLES  
BELGIQUE

.be

## Rapport de contrôle réglementaire d'EPI contre les chutes de hauteur

Type contrôle: Annuel.

Ref: Code Titre VII Chap II Sec I Art 27

Unité: MR-Mgt/Ctl
Lieu d'exécution: EVERE

Identification: RCtl-23Nov16
Prochain contrôle NLT: 23 Nov 17
Pers présent: Mr Phan Van

### Description du matériel.

Dénomination	Modèle	ASSETA	Année de fabrication	No Série	CCL conclusion
Harnais Navaho	PETZL	100408453	2010	10260SL7537	B
Harnais Navaho	PETZL	100408454	2010	10260SL7538	B
Longe de retenue + Grillon	PETZL PETZL	AVB235AX8137 -	2010 2010	10235AX8137 10187FR1269	B B
Longe de retenue + Grillon	PETZL PETZL	AVB235AX8187 -	2010 2010	10235AX8187 10187FR1669	B B
Longe en Y avec absorbeur d'énergie	-	AVB253CA0272	2010	10253CA0272	B
Longe en Y avec absorbeur d'énergie	-	AVB253CA0310	2010	10253CA0310	B
Anti-chute (Glideloc)	Söll	100450838	2011	X 11 4634	B
Anti-chute (Glideloc)	Söll	100450834	2011	X 11 4617	B

### CONTENU DU CONTROLE

Vérification historique, vérification visuelle des éléments de sécurité, vérification des éléments de confort et vérification fonctionnelle

Exécuté suivant checklists:

<u>REMARQUES</u>	B	AS	AR	R
Néant				

### CONCLUSIONS

B: BON	X
AS: A SURVEILLER	
AR: A REPARER	
R: A REBUTER. Un avertissement urgent a été remis à:	

  
GODFRIN T.  
Agent-visiteur

  
Jean-Michel VAN HELLEPUTTE  
Responsable technique