



LDPBW08
SLPPT 08

Verslag jaarlijkse rondgang op de werkvloer.
Rapport visite annuelle des lieux de travail.

Eenheid/ Unité: COMOPSLAND

Datum/Date: 16 oktober 2018

Samenstelling delegatie/Composition de la délégation :

- Dienst LDPBW 08/Service SLPPT 08:

1 SgtMaj F. POITIER

- Kwartier Koningin Elisabeth:

Verontschuldigd

- AMT 08:

Verontschuldigd

- Syndicale afvaardiging/Délégation syndicale :

ACOD – Dhr. VINCK P.

VSOA – Dhr VAN TEMSCHE R.

ACOD Civ – Dhr SMEKENS M.

- Eenheid/Unité :

- Kapt VAN EYLEN G.

- 1 SgtMaj STROOBANTS G.




- CLC DAGRIN P.

Samenvatting van de rondgang/Résumé de la visite :

Door de vele veranderingen in verscheidene burelen heeft de AsPrev 1 SgtMaj STROOBANTS gemerkt dat er veel materiaal in de gang wordt geplaatst. Hierdoor komt de vrije doorgang in het gedrang op gebied van de brandveiligheid. Een mail werd op 05 oktober door hem naar al het personeel gestuurd om het afval dadelijk af te voeren naar de correcte plaats.

Samuël CORNU
Commandant d'Aviation
Conseiller en prévention
Ergonome
ASOS WB – SLPPT 08

1. Algemene organisatie van de Preventie en het Welzijn op niveau van de eenheid Organisation générale de la Prévention et du Bien-être au niveau de l'unité		
1.1	Vertegenwoordiger BOC <i>Représentant CCB</i>	OK Kapt VAN EYLEN G. (het is mogelijk dat de nieuwe Korpscommandant LtKol DROSSART J. in de toekomst aanwezig zal zijn op het BOC)
1.2	<u>StafOffr Preventie</u>	OK Kapt VAN EYLEN G.
1.3	AsPrev	OK 1 SgtMaj STROOBANTS G.
1.4	Coördinator Deparis	OK 1 SgtMaj STROOBANTS G.
1.5	Lokaal preventieplan (LPP)	OK
1.6	Trimestriële verslag	OK De trimestriële verslagen werden tijdig overgemaakt aan de LDPBW 08. Er wordt gevraagd om de verslagen zo volledig mogelijk in te vullen (alle groene velden)
1.7	Jaarverslag <i>Rapport annuel</i>	OK Werd opgemaakt door de LDPBW 08.
1.8	Lijst AMT	OK De lijsten voor 2018 werden al overgemaakt aan de arbeidsgeneeskundige dienst De lijsten voor 2019 zullen in December 2018 al overgemaakt worden
1.9	Welkomstbrochure	OK
1.10	Lijst actoren preventie, welzijn & milieu	NOK Er werden meerdere functies ingegeven (AsPrev, EenheidsComd, KorpsComd, Coördinator DEPARIS, Milieuraadgever, Offr HR, POC Infra, Evacuatieverantwoordelijke en BHV (eerste hulpbieder) Volgende functies dienen nog ingegeven te worden: Brandcoördinator en 1 ^{ste} Ech interventieploeg http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Pages/ActorenPre v.aspx
2. Brandpreventie & Evacuatie / Prévention Incendie et Evacuation		
2.1	Procedure (INP)	NOK Momenteel wordt het INP (intern noodplan) op Niv Kw herzien.
2.2	1 ^{ste} interventieploeg	NOK Er zijn momenteel geen personen aangeduid voor deze functie Volgens het INP zijn er 08 Pers voorzien per verdiep http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Intern%20Noodplan%20actiemodules/ActiemoduleVIII_brand_gloobaal.pdf (3 Pers A en C vleugel en 2 Pers voor B vleugel)
2.3	Evacuatieverantwoordelijken	OK
2.4	Jaarlijkse evacuatieoefening	OK 2 evacuatieoefeningen werden er gehouden in 2018.

2.5	Verzamelpunt	NOK	Er bestaat verwarring over het evacuatiepunt. Het merendeel van het personeel loopt naar de lantaarnpaal i.p.v. naar het verzamelpunt
2.6	Signalisatie Signalisation	OK	
2.7	Brandbestrijdingsmateriaal	NOK	<p>De brandbestrijdingsmiddelen zijn voorhanden maar worden niet allemaal periodiek gekeurd zoals voorzien in de wetgeving. De mobiele blusmiddelen worden jaarlijks gecontroleerd door een externe firma maar moeten trimestrieel visueel gecontroleerd worden (zie checklist hieronder)</p> <p>De muurhaspels en -hydranten dienen jaarlijks gecontroleerd te worden door een bevoegd persoon (zie checklist hieronder)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Muurhaspel - Muurhydrant - Mat muurhaspel - Mat muurhydrant - Trim checklist mobiele blusmiddelen
2.8	Nooduitgangen en evacuatiewegen	NOK	<p>Vluchtwegen en nooduitgangen zijn in de meeste gevallen niet vrij van obstakels. Deze dienen vrij gemaakt te worden. Hiervoor werd een mail verstuurd door 1 SgtMaj STOOBANTS op 05 oktober 2018 naar al het personeel van COMOPLAND.</p> <p>Ook is er op de meeste plaatsens geen veiligheidsverlichting voorzien</p> <p>Ref: Kb van 28 Mar 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> 

3.	Eerste zorgen / Premiers soins		
3.1	Procedure	NOK	De procedure eerste zorgen is niet gekend door al het personeel. Ref: INP Deel VII. Actiemodule "Eerste hulp" Het personeel dient hierover gebriefd te worden Het INP wordt momenteel op Niv Kw herzien.
3.2	Hulpverleners/Secouristes	OK	De eerste hulpbieders zijn gekend. Eén Persoon heeft in 2018 zijn recyclage gevolgd en een tweede zal een recyclage volgen. Verder zijn er nog 06 extra plaatsen aangevraagd om personeel te vormen
3.3	Middelen	OK	
4.	Ongevallen en incidenten / Accidents et Incidents		
	Procedure	OK	Meldingen mogen via een formulier/mail doorgegeven worden. Dit formulier kan je vinden op de sharepoint van de LDPBW, zie link hieronder: http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Templates/Melding%20van%20een%20ernstig%20arbeidsongeval.docx Men dient zoveel mogelijk informatie door te geven.
	Melding/déclaration	OK	
5.	Dynamisch Risico-Beheersysteem (DRBS) / Système Dynamique de Gestion des Risques (SDGR)		
5.1	Inventaris werkposten <i>Inventaire postes de travail</i>	OK	
5.2	Werkpostfiches <i>Fiche poste de travail</i>	OK	
5.3	Functiefiches <i>Fiche de fonction</i>	OK	
5.4	Risicoanalyses <i>Analyses de risques</i>	OK	
5.6	Deparis (SOBANE) <i>Deparis (SOBANE)</i>	OK	Twee DEPARIS zijn uitgevoerd. Eén voor de cafetaria en de tweede voor de G1. Een kopie van de DEPARIS werd ondertussen doorgestuurd naar de LDPBW 08
6.	Machines en arbeidsmiddelen / Machines et Equipements de Protection Individuelle (PBM/EPI)		
6.1	Inventaris PBM	NVT	
6.2	Indienstellingen PBM	NVT	
6.3	Inventaris arbeidsmiddelen	NVT	

6.4	Indienststellingen AM	NVT
6.5	Keuringsverslagen (ED)	NVT
6.7	Inspectieverslagen (ID)	NVT
6.8	Vorming personeel	NVT
6.9	Werkkledij	NVT
7.	Producten met gevaarlijke eigenschappen / Produits Dangereux	
7.1	Inventaris/Inventaire	NVT
7.2	Stockage	NVT
7.3	Veiligheidsinformatiebladen	NVT
7.4	Veiligheidsinstructiekaarten	NVT
8.	Arbeidsplaatsen / Lieux de Travail	
8.1	Hygiëne	
8.2	Gevaar vallen en uitglijden	OK
8.3	Verlichting	NOK
8.4	Verluchting	OK
8.5	Elektrische installaties	NVT

Meerdere lichten zijn kapot.
 Bij kapotte TL-lampen wordt geadviseerd om de starter te laten verwijderen indien de lamp niet onmiddellijk vervangen wordt.



		<p>Het meest van het sanitair is verouderd Waar het sanitair gerenoveerd werd is er een waterlek</p>
8.6	Sanitaire voorzieningen	NOK
8.7	Geluid	NVT
8.8	Asbest	OK
8.9	Ioniserende stralingen	NVT
9.	Milieu / Environment	ult
		Checklist aan te passen in samenspraak met milieuoördinator

Legende: **OK = in orde** AI = action item NVT = niet van toepassing/pas d'application