

Rapport de mise en service.

Referentie: - ARAB Art 54 Quater - Politique de prévention.
 - AR du 12 août 1993 concernant l'utilisation des équipements de travail.
 - DGMR-SPS-PRPER-POPX-001

I. Identification du matériel.

1.1 Emplacement :

- Corps : 1CRI
- Unité : 1CRI
- Atelier/Service : S4

1.2 Equipement de travail :

- Dénomination : L'echelle télescopique
 - Marque : ALTREX
 - Type : ALT.500232
 - Numéro de série CW0075
 - Année de fabrication 2012
 - Fabricant : ALTREX
 - Fournisseur : Defense
 - NSN : 5440.17.121.4599
- Numéro de contrat : 8SD005

1.3 Specifications :

- Emploi : Automatique Manuel
- Mobilité : Fixe Mobile
- Source d'énergie

- | | | | | |
|---|------------|-----|----------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Electricité | Tension : | | Phases : | Classe d'explosion : |
| <input type="checkbox"/> Air comprimé | Pression : | bar | | |
| <input type="checkbox"/> Eau | Pression : | bar | | |
| <input type="checkbox"/> Source radioactive | | | | |

Autre :

II. Donnée par rapport aux travailleurs, opérateurs de l'équipement de travail.

- Nombre de travailleurs qui, dans des circonstances normales, utilisent l'équipement de travail :
01 (une)
- Un employé seul, est-ce qu'il effectue du travail dangereux et isolé? Oui Non
- A-t-on besoin de protection individuelle? (EPI) Oui Non
- S'agit-il d'une fonction de sécurité? Oui Non
- Protection de jeunes (-18 ans)? Oui Non
- Une formation complémentaire est-elle nécessaire? Oui Non

III. Données par rapport à l'entretien et la conformité de l'équipement de travail.

3.1 Y a-t-il un règlement d'atelier et des instructions d'emploi et d'entretien?

Oui

Non Raison :

3.2 Les carnets d'entretien sont-ils disponibles?

Oui

Non Raison : Pa prévue

3.3 Doit-on consulter des spécialistes pour l'entretien?

Nécessaire

- Pour quel aspect? :

Pas nécessaire

3.4 Le fournisseur a-t-il fourni les document attestant les conditions stipulées lors de la commande?

Oui Non

Contiennent-ils des anomalies?

Oui Non

- Lesquelles? :

3.5 Quelle documentation est ajoutée à ce rapport? :

- Image

- Manuel d'utilisation

- Attestation "Prise de connaissance du manuel d'utilisation".

3.6 L'organe de concertation a-t-il été consulté?

Oui Non Pas d'application

3.7 L'autorisation a-t-elle été respectée?

Oui Non Pas d'application

3.8 L'équipement de travail, ou le moyen de protection collectif, tombe-t-il dans la catégorie d'une des exceptions prévues dans l'art 54. quater 3.5 du RGPT?

Oui Non

- Si oui, les exigences relatives à l'exemption, sont-elles respectées?

Oui Non

- Si non, lesquelles ne sont pas respectées? :

IV. Remarques et conclusions finales.

4.1 Le matériel doit-il faire l'objet d'inspections ou contrôles périodiques?

Oui

Non

- Si oui, lesquelles? : Pers de la Défense habilité

- Avec quelle périodicité? : 1an

4.2 Remarques.

4.3 Avis relatif à la mise en service.

L'équipement de travail précité peut être mis en service:

Oui

Oui, avec les restrictions suivantes:

Si conformes aux points mentionnés en Par 4.2

Non Raison:

Nom rédacteur 1Sgt H. CHOUBANE

Fonction: Conseiller en Prévention

Date: 05 JUIN 2013

Signature

Visa Chef SLPPT-08

Nom: Cdt J-M MAES

Date: 05 JUIN 2013

Signature

Visa Médecin de travail.

Nom: Med Cdt E. DECOCK

Date: 6/6/2013

Signature

4.4 Décision du Chef de Corps ou de L'autorité en exerçant les attributions.

Pour la mise en service, le Chef de Corps ou l'autorité en exerçant les attributions.

Nom:

Date: 25 JUIN 2013

Signature

J. GEENS, ir
LtKol SBH - LtCol BEM
Directeur

Remarque: Le moyen de travail sera dorénavant connu auprès du service SLPPT-08 sous le numéro suivant
numéro: 6D/0.16/03009

Numéro inspecteur:

Image équipement de travail



N° Equipement de travail : 6D/0.16/03009
Numéro d'inspecteur :
Equipement de travail : L'echelle télescopique
Marque : ALTREX
Type : ALT.500232
Numéro de série : CW0075
Année de fabrication : 2012
NSN : 5440.17.121.4599
Contractnummer : 8SD005