

LA DÉFENSE



DGMR
Systems Division
Unité Transport BRUXELLES
(UTB)

Le **07 NOV. 2013**
MITS/13.00530/156
Pages: 2
Arch: D01

Au Comd **GP MP**
SLPPT 8
a.l.d. 1CC POTLOOT

| | |
|--------------------|-----------|
| Bn QG EM Def - QRE | |
| Bn HK Def St - KKE | |
| IN 08 NOV. 2013 | |
| OUT | |
| CO | RSM |
| S1 | BrigCorps |
| S2-S3 | SSM |
| S4 | Srt |
| Fac Mgt | ASE 165 |
| INFRA | TSS CIS |
| Mess 4100 | SLPPT 08 |
| Rolin | UTE Evere |

Objet: Rapport d'inspections réglementaires d'engins dangereux.

Ref: DGMR-SPS-PRPER-PMRS-001.

1. Synthèse: Une inspection réglementaire des engins dangereux de votre unité a eu lieu le 6 novembre 2013.

2. Liste Annexes

Ann A : PV global des inspections effectuées.


Etienne DESFOSSÉS
Major
Directeur

Info :

Correspondant: Dominique CLARIN
Adjudant
Tel: +32(0)2/755 56.65 of 9-2320-56.65
Fax: +32(0)2/755 56.86 of 9-2320-56.86
E-mail: Dominique. Clarin @mil.be



Direction Générale Material Resources
Systems Division
Unité Transport BRUXELLES
Martelarenstraat, 181
1800 PEUTIE
BELGIQUE

.be

Unité inspectée : Gp MP

Date de l'inspection : 06 novembre 2013

PROCES-VERBAL GLOBAL

En vertu de l'article 14 du Chap. IV du Titre II du code sur le bien-être au travail (AR 3 Mai 1999), le présent document sera porté à la connaissance du comité pour la prévention et protection au travail, lors de la prochaine réunion.

Ce rapport ne peut être reproduit et diffusé qu'avec l'accord de l'Agent-visateur et que par page complète

| N° PV | Sv concerné | Type d'appareil | Marque | N° Immatr | Conclusion |
|------------|-------------|---------------------|-------------------|--------------|------------|
| 13/ANN/001 | MT | Compresseur | ATLAS COPCO | 115210 | A |
| 13/ANN/002 | MT | Compresseur | FINI | 6702 | A |
| 13/ANN/003 | QM | Transpalette | HAND PALLET TRUCK | 0203W-20/085 | A |
| 13/ANN/004 | MT | Transpalette | HAND PALLET TRUCK | 0203W-20/090 | A |
| 13/ANN/005 | MT | PONT MOTO | TECHNICAL | M11020 | A |
| 13/ANN/006 | MT | PO NT MOTO | TECHNICAL | A121 | A |
| 13/ANN/007 | MT | DEMONTE PNEU | HOFMANN | 1971140 | A |
| 13/ANN/008 | MT | EQUILIBREUSE | FAIP | 11606421 | A |
| 13/ANN/009 | MT | CRIC 5T | RASSANT | 4631 | A |
| 13/ANN/010 | MT | ECHELLE COULISSANTE | VGS | 116446 | A |
| 13/ANN/011 | MT | ESCABEAU | VRICOTEX | E1 | A |
| 13/ANN/012 | MT | ESCABEAU | VRICOTEX | EN131 | A |

Dominique CLARKIN
Adjudant
Inspecteur Engins Dangereux

Conclusion A : Lors de l'examen de l'appareil rien d'anormal n'a été constaté. L'appareil peut-être maintenu en service.

B : L'appareil peut être maintenu en service. Il faut cependant remédier aux manquements constatés le plus vite possible.

C : L'utilisation sûre de l'appareil n'est plus assurée en raison des manquements constatés. L'appareil ne peut être maintenu en service.