

BIJLAGE G: HET OMSTANDIG VERSLAG
(VOOR (ZEER) ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN)

**1. Het verslag van het arbeidsongevallenonderzoek door de
preventieadviseur**

Identificatienummer: LDPBW 08/2014/3046

Datum van het arbeidsongeval: 211215 Mar 2014

Datum waarop het verslag overgemaakt wordt aan de hiërarchische lijn :

1. Identificatie van het slachtoffer(s) en zijn (haar) / hun korpscommandant(en)

Slachtoffer(s)

Nr	Eenheid	Naam	Voornaam	Graad	Stamnummer
01	DG COM	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

KorpsComd(n)

Nr	Eenheid	Naam	Voornaam	Graad
01	DG COM	FERNEEUW	Olivier	MAJ

2. De gedetailleerde omschrijving van de plaats van het ongeval

Campus Saffraanberg
Luikersteenweg 371
3800 - St Truiden

3. De gedetailleerde omschrijving van de omstandigheden van het ongeval, inclusief beeldmateriaal en feitenboom.

Voor het naar beneden halen van het rolluik, zie Fig 02 en 03, moet de operator van de klimmuur op de ladder gaan staan, zich met één hand aan een sport van de ladder vasthouden en dan met de andere hand het rolluik naar beneden halen.

Tijdens deze actie is het slachtoffer op de vochtige sport van de ladder uitgeschoven en is tijdens een kleine val met zijn arm achter een sport blijven hangen.

Hierbij heeft hij een botbreuk en ontwrichting (fractuurluxatie distale radius Re) aan zijn onderarm opgelopen.

Feitenboom AO klimtoren.

Lijst van feiten:

1. Gebroken arm
2. Arm gekneld achter sport van ladder
3. Slechte grip met handen op sport van ladder
4. Uitgeschoven op 2^{de} of 3^{de} sport
5. Sport was vochtig
6. Geen anti-slipstrook op sport
7. Moeilijk aan rolluik te geraken
8. Geen koord aan rolluik
9. Greep rolluik te hoog
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.






Fig 01



Fig 02



Fig 03



Fig 04



Fig 05



Fig 06



Fig 07

4. De vastgestelde primaire, secundaire, tertiaire en eventuele verdere oorzaken.

(1) Primaire oorzaken:

De materiële feiten die het ongeval mogelijk hebben gemaakt.

- Ontbrekend collectief beschermingsmiddel
- Niet correct gebruikt collectief beschermingsmiddel
- Ontbrekend persoonlijke beschermingsmiddel
- Niet correct gebruikt persoonlijke beschermingsmiddel

Andere:

- Andere: Ontbrekend arbeidsmiddel: Stok met haak om vanop de begane grond het luik te sluiten.

(2) Secundaire oorzaken:

De oorzaken van organisatorische aard, waardoor de primaire oorzaken zijn ontstaan.

- Niet uitgevoerde risicoanalyse
- Ontbrekende instructie
- Een gebrekkig toezicht op de naleving van instructies
- Een niet correct functionerende interne dienst voor preventie en bescherming op het werk
- Andere:

(3) Tertiaire oorzaken

Materiële of organisatorische oorzaken die zich bij derden situeren.

- Ontwerp- of fabricagefout aan een van buitenaf betrokken machine
- Een niet correct advies geformuleerd door een interne dienst voor technische controle op de werkplaats
- Een niet correct advies geformuleerd door een externe dienst voor technische controle op de werkplaats
- Andere:

5. Aanbevelingen om herhaling van het ongeval te vermijden

- Plaatsen van anti-slipstroken op de sporten van de metalen ladder.
- Het gebruik van een stok met een haak aan om het valluik naar beneden te trekken.
- Instructie betreffende het sluiten van het valluik opnemen in schriftelijke instructies inplooiën mobiele klimtoren.

6. De identificatie van de personen die hebben bijgedragen in de totstandkoming van het verslag.

Eenheid	Naam	Voornaam	Graad
DG COM	VERBANDT	Paul	1CC
DG COM	VINCART	Didier	MTC
DG COM	BELKHAYAT	Ghandi	ADJ

7. De identificatie van de preventieadviseur die het verslag heeft opgesteld.

Naam	Voornaam	Graad	LDPBW
CHOUBANE	Housene	1SC	08

8. De identificatie van de personen aan wie een afschrift van het verslag is toegezonden.

Naam	Voornaam	Graad	Eenheid

Naam van de preventieadviseur: Jean-Marie MAES

Graad: Cdt

Handtekening:

2. Het advies van het BOC

3. De beslissing van de korpscommandant

Op basis van het verslag van de bevoegde preventiedienst (LDPBW) en de adviezen van het BOC zullen onderstaande maatregelen genomen worden om herhaling van het arbeidsongeval te vermijden.

Nr	Maatregelen - actieplan	Termijn van uitvoering	Verantwoordelijke uitvoerder
1.			
2.			
3.			

Naam:

Graad: