

INSTALLATIE

Leger Evere - blok 1EMG
510104/001
Koningin Elisabeth Kwartier
1140 Brussel

KLANT

Veolia nv-sa
Mario Van Lierde
F. Demetskaai 52
1070 Brussel

BRANDETECTIE : ONDERHOUDSATTEST 2018

Relaitron nv-sa (BOSEC gecertificeerd) verklaart dat de branddetectie installatie van dit gebouw gecontroleerd en onderhouden is volgens de bepalingen in het onderhoudscontract voor het jaar 2018 afgesloten tussen Relaitron nv-sa en de klant.

Opmerking(en) :

- Volgens de S21-100 norm is er niet voldoende detectie aanwezig.
- Op het gelijkvloers en +1 kant A, B en C liggen detectoren op het vals plafond.
- Detectoren +5 kant A en C werken niet (opmerking sinds 2006).
- Detectoren +6 kant A en C werking niet (opmerking sinds 2006).
- Detectoren +7 kant A en C werken niet (opmerking sinds 2006).
- Er liggen 13 detectoren los op het valse plafond (sinds aanvang contract).
- Er bevinden zich 5 detectoren in de brandcentrale (sinds aanvang contract).
- Via de centrale/herhaalbord kan je niets meer in test zetten.
- Bij brandalarm worden de liften niet aangestuurd.
- Branddeuren +2,+5 en +6 sluiten niet tijdens evacuatie.
- Geen volledig as built dossier aanwezig.
- Materiaal is end of life.



Johan ANTONUS
BOSEC brandexpert