

**INSTALLATIE**

**Leger Evere - blok 10**  
510104/010  
Koningin Elisabeth Kwartier  
1140 Brussel

**KLANT**

**Veolia nv-sa**  
Mario Van Lierde  
F. Demetskaai 52  
1070 Brussel

**BRANDETECTIE : ONDERHOUDSATTEST 2018**

Relaitron nv-sa (BOSEC gecertificeerd) verklaart dat de branddetectie installatie van dit gebouw gecontroleerd en onderhouden is volgens de bepalingen in het onderhoudscontract voor het jaar 2018 afgesloten tussen Relaitron nv-sa en de klant.

**Opmerking(en) :**

- Branddrukknop +0 gang rechts nooddeur defect.
- Er zijn 2 deurpompen van branddeuren defect.
- Geen doormelding aanwezig wegens geen werkende overseiner.
- Enkel detectie in de gemeenschappelijke delen.
- Volgens de S21-100 norm werd er 100% standaardomruiling van de detectoren uitgevoerd.



**Johan ANTONUS**  
*BOSEC brandexpert*