



DEFENSIE

Inspectorate for Labour
and Environment

001	001	001
002	002	002
003	003	003
004	004	004
005	005	005
006	006	006
007	007	007
008	008	008
009	009	009
010	010	010
011	011	011
012	012	012
013	013	013
014	014	014
015	015	015
016	016	016
017	017	017
018	018	018
019	019	019
020	020	020
021	021	021
022	022	022
023	023	023
024	024	024
025	025	025
026	026	026
027	027	027
028	028	028
029	029	029
030	030	030
031	031	031
032	032	032
033	033	033
034	034	034
035	035	035
036	036	036
037	037	037
038	038	038
039	039	039
040	040	040
041	041	041
042	042	042
043	043	043
044	044	044
045	045	045
046	046	046
047	047	047
048	048	048
049	049	049
050	050	050
051	051	051
052	052	052
053	053	053
054	054	054
055	055	055
056	056	056
057	057	057
058	058	058
059	059	059
060	060	060
061	061	061
062	062	062
063	063	063
064	064	064
065	065	065
066	066	066
067	067	067
068	068	068
069	069	069
070	070	070
071	071	071
072	072	072
073	073	073
074	074	074
075	075	075
076	076	076
077	077	077
078	078	078
079	079	079
080	080	080
081	081	081
082	082	082
083	083	083
084	084	084
085	085	085
086	086	086
087	087	087
088	088	088
089	089	089
090	090	090
091	091	091
092	092	092
093	093	093
094	094	094
095	095	095
096	096	096
097	097	097
098	098	098
099	099	099
100	100	100

080119

MITS: 19-5000 4034
Pagina(s): 1 (+1 Bijl)
Arch: H10

Aan Comd KKE

Onderwerp : Zaventem - KKE - Proactieve milieu-inspectie

Ref: ACWB-APG-INSPECT-001 van 28 Jun 10

1. Synthese : Proactieve milieu-inspectie, KKE (Bn HK Def St, ACOS-IS, DG COM, TEB), ILE-E
2. In bijlage vindt u het verslag van de milieu-inspectie van KKE, uitgevoerd op 4 Dec 18.
3. De opmerkingen vermeld in het verslag stemmen overeen met de vaststellingen die op het tijdstip en de plaats v/d inspectie gedaan zijn. Het feit dat de vaststellingen in het verslag opgenomen zijn met een vermelding B of C betekent niet noodzakelijk dat zij vallen binnen het bevoegdheidsdomein van Comd KKE. Door hun vermelding wensen wij de aandacht te vestigen op de vastgestelde gebreken. Van Comd wordt nochtans verwacht dat hij op gepaste wijze maatregelen treft die in eerste instantie en bij voorrang gericht zijn op het wegnemen of reduceren van de milieurisico's.
4. Comd KKE wordt gevraagd ILE te willen informeren NLT 28 Feb 19 over de genomen of geplande maatregelen met concrete planningselementen in de tijd betreffende:
 - het aanleveren van de nodige attesten door Veolia (punt II.a.4, II.d.4 en II.d.5);
 - het ledigen van de opvangbak (punt II.a.1);
 - het opruimen van de stookolieplaats in Blok 16 (punt II.d.4).
5. Comd KKE is de enige bestemming van het verslag. Het komt hem toe een kopie over te maken aan het Ech Infra en aan de milieucoördinator, en, in toepassing van de Codex Art. II.7-14 over het welzijn op het werk, het ter kennis te brengen aan de leden van het bevoegde BOC.
6. Lijst van de bijlagen

Bijlage A : Verslag milieu-inspectie

Francis PICCU, Ing
Adviseur-generaal
Directeur Arbeids- en Milieu-inspectie

Info : MR-Mgt/R&Env - ILE-E(BDC) - ILE / Klass

Correspondent: Barbara DE CORTE, Ing
Attaché
Tel : 9-6321-16995 of +32(0)2/44.16995
E-mail : barbara.decorte@mil.be



Arbeids- en Milieu-inspectie
Kwartier Koningin Elisabeth
Eversestraat 1
1140 BRUSSEL

.be



DEFENSIE
Inspectorate for
Labour

MITs: 19-50004034
Bijl A
-1/5-

Verslag milieu-inspectie

Onderwerp : Zaventem - KKE - Milieu-inspectie

Ref: 1. ACWB-APG-INSPECT-001 van 28 Jun 10
2. Milieuvergunning 21006C versie SEPTEMBER 2018

Inspectie datum : 4 Dec 18

Aanwezigen : Maj NEUKELMANCE (Comd KKE)
Cdt:DI:FEBBO (MCED A)
Cdt:BEYENS (Comd Fac Mgt-KKE)
Adjt CAUTAERTS (TSS Infra BTech)
1SM OPDORP (TSS Infra)
Dhr. Clepkens (firma VEOLIA)

Voor ILE:
Maj y/h Vlw SBH VAN DAELE (Chef ILE-E)
Att DE CORTE (Milieu-inspecteur)

LEGENDE : A : IN ORDE
B : NIET CONFORM
C : VOLLEDIG ONAANVAARDBARE SITUATIE

I. EERSTE DEEL : ORGANISATORISCHE ASPECTEN

	C	B	A	VASTSTELLINGEN
I.1 Wettelijke conformiteit-vergunningen		X		De huidige milieuvergunning is niet volledig. De activiteiten van TEB zijn bv. niet opgenomen. De aangepaste lijst werd overgemaakt aan MrMgt/R/Env. Dit zal bij de volgende milieuvergunning aangepast worden.
I.2 Milieustructuur			X	Een MCED A is aanwezig in het Kw.
I.3 Milieuanalyse			X	Geen opmerkingen
I.4 Verslaggeving			X	Jaarverslag werd opgemaakt en voorgelegd aan het BOC.
I.5 Noodplan & incidenten			X	Geen opmerkingen

II. TWEEDE DEEL : TECHNISCHE INSPECTIE

A. EERSTE SECTIE : OPSLAG VAN BRANDSTOFFEN, GEVAARLIJKE PRODUCTEN EN VERDEELINSTALLATIES

	C	B	A	VASTSTELLINGEN
II.a.1 Opslag in houders – bovengrondse en ondergrondse		X		In de opvangbak aan de vulpunten van de grote stookolietanks (thv Blok 24) is een paar centimeter product aanwezig. De citerne aan het PolSta heeft een herkeuring nodig. De WO werd opgemaakt. De bovengrondse tank aan blok 14A heeft een oranje attest ten gevolge van een defecte lekdetectie.
II.a.2 Opslag in grote houders of in dezelfde inkuiping (min 250 m³)				N.v.t.
II.a.3 Opslag in verplaatsbare houders (jerrycan, Ca Cit, Ca SEAL DRUM)		X		Ter hoogte van blok 16 werden de producten opgeslagen zonder inkuiping. De correcte pictogrammen waren niet aangebracht op de toegangsdeur.
II.a.4 Brandstofverdeelinstantaties (Sta POL)		X		De ruiming van de KWS wordt volgens de MCED wel uitgevoerd, maar de verslagen worden door de onderhoudsfirma (VEOLIA) niet aangeleverd op een bruikbare manier. Ook de vertegenwoordiger van VEOLIA in KKE kon de documenten niet voorleggen.
II.a.5 Opslag van gassen in vaste houders			X	Geen opmerkingen
II.a.5 Opslag van gassen in verplaatsbare recipiënten				N.v.t.
II.a.6 Opslag van springstoffen		X		De laagspanning heeft een B-attest o.a. door het ontbreken van het schema. De WO voor de gebreken werd opgemaakt.

B. TWEEDE SECTIE : ONDERHOUDSWERKPLAATSEN EN TOEBEHORENDE INSTALLATIES

	C	B	A	VASTSTELLINGEN
II.b.1 Stalplaatsen (bedrijfs Vtg & AhW)		X		Er is geen KWS voorzien aan blok B24 en B26
II.b.2 Onderhoudswerkplaatsen		X		De onderhoudswerkplaats ter hoogte van blok 16 is niet aangesloten op een KWS.
II.b.3 Batterijlokaal			X	Geen opmerkingen.

II.b.4 Wasplaats voor Vtg		X		<p>Aan de wasplaatsen van ACOS IS en TEB is geen KWS voorzien.</p> <p>Opm. Ter hoogte van de grote opslagtanks is een vloeistofdichte piste met KWS voorzien als nieuwe locatie voor de afschuitplaats. Deze is echter niet in gebruik door het ontbreken van een wateraansluiting en personeel voor de uitbating.</p>
II.b.5 Compressoren			X	<p>De aanwezige compressoren zijn niet keuringsplichtig.</p> <p>Opm. er werd een oranje attest toegekend aan de aanwezige compressoren door het ontbreken van drukproeven. Aangezien deze keuring wettelijk niet verplicht is, is de toestand toch conform.</p>

C. DERDE SECTIE : WERKPLAATSEN - ATELIERS

	C	B	A	VASTSTELLINGEN
II. c.1 Drukkerij		X		<p>In de werkplaats van DG COM (Blok 17) is er geen goede afzuiging van de dampen.</p> <p>De gevaarpictogrammen (giftig) op sommige producten komen niet overeen met het gebruikte product.</p>
II.c.2 Metaalbewerking				N.v.t.
II.c.3 Houtbewerking				N.v.t.

D. VIERDE SECTIE : NUTSVOORZIENINGEN EN ANDERE KW INSTALLATIES

	C	B	A	VASTSTELLINGEN
II.d.1 Nutsvoorzieningen (elektriciteit, gas, leidingwater) en natuurlijke eigendommen		X		<p>Water wordt opgevolgd via de jaarlijkse facturen, hoewel er 14 blokken zijn uitgerust met een watermeter. Hierdoor is het niet mogelijk om eventuele lekken tijdig op te sporen.</p>
II.d.2 Transformator		X		<p>Volgens de MCED is de jaarlijkse keuring van de hoogspanning uitgevoerd. Het attest werd nog niet afgeleverd.</p>
II.d.3 Afvalstoffen – beheer, opslag en verwerking				Niet geïnspecteerd.

MITS: 19-5000 4034
Ann A
-4/5-

II.d.4 Stookinstallaties		X	<p>Tijdens de inspectie kon volgende documentatie niet voorgelegd worden, hoewel deze voorzien zijn in het contract met VEOLIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Attesten periodiek onderhoud - Verwarmingsaudits - Vlaremissiemetingen <p>Ter hoogte van blok B16 werd door de onderhoudsfirma afval opgeslagen in het lokaal. Door een verstopping van de afvoer stond het dieper gelegen gedeelte van het lokaal onder water. Bovendien stond hierdoor een vat oxiderend materiaal in een plas water.</p> <p>Opmerking: ter hoogte van blok 14A stonden fietsen en motoren voor de ingang van de stookplaats gestald. Hierdoor was de stookplaats niet vrij toegankelijk.</p>
II.d.5 Airco's en koelinstallaties		X	<p>De airco's zijn niet allemaal geserialiseerd. De onderhouds-, keuring-, en lekdichtheidsattesten konden niet voorgelegd worden. Volgens de Comd zijn deze werken allemaal opgenomen in het onderhoudscontract van VEOLIA.</p>

E. VIJFDE SECTIE : EMISSIES

	C	B	A	VASTSTELLINGEN
II.e.1 Emissies en registraties - LUCHT		X		Zie II. c.1, II.d.4 en II.d.5
II.e.2 Emissies en registraties - BODEM			X	De nodige bodemonderzoeken werden uitgevoerd. Ter hoogte van het containerpark is een sanering noodzakelijk.
II.e.3 Emissies en registraties - AFVAL				Geen opmerkingen.
II.e.4 Emissies en registraties - WATER		X		Er zijn geen debiet of vuilvrachtmetingen beschikbaar.

F. ZESDE SECTIE : ANDERE INRICHTINGEN

	C	B	A	VASTSTELLINGEN
II.f.4 Machines met inwendige verbranding (noodgroepen)			X	Geen opmerkingen

19-50004034
MITS:
Bijl A
-5/5-


III. VIERDE DEEL : COMPLEMENTAIRE OPMERKINGEN VAN DE INSPECTEURS

Tijdens de inspectie kon zowel Defensie als de onderhoudsfirma de wettelijke verplichte documentatie voor de KWS, de stookinstallaties als de airco's (onderhoud en keuringen) niet voorleggen


Volgens de vertegenwoordiger van onderhoudsfirma VEOLIA werd een deel van deze taken wel degelijk uitgevoerd, maar door het ontbreken van een werkbaar medium voor het aanleveren van deze documentatie, is deze info echter niet beschikbaar voor Defensie. Ook de vertegenwoordiger zelf van de firma kon tijdens de inspectie de informatie niet oproepen.

Het is noodzakelijk dat de onderhoudsfirma de wettelijke verplichte documentatie op een uitbaatbare wijze aanlevert, zodat de nodige informatie kan geconsulteerd worden door Defensie en , indien gevraagd, voorgelegd aan de inspectie.

De milieuanalyse, milieutechnische kennis van het Kw en de opvolging van de non-conformiteiten door de MCED was daarentegen wel voorbeeldig. Ook bovenstaande problematiek werd herhaaldelijk aangekaart.



Barbara DE CORTE
Attaché
Milieu-inspecteur



Peter VAN DAELE
Maj v/h Vlw SBH
Chef Milieu-inspectie