

Datum/Date 21 mei 2026
Referentie/Référence 1484026-54
Onderwerp/Objet 6K600448 – Staalnames Blok 9 en staal blok 5 Evere

TAUW België nv
 Kachtemsestraat 290b
 8800 Roeselare

MATERIAALFICHE E001			
Buisisolatie			
Niet asbesthoudend			
			
Locatie			
Site	Kwartier Koningin Elisabeth		
Adres	Everestraat 1, 1140 Brussel		
Gebouw	blok 9	Lokaal	16
Verdiep	Gelijkvloers		
Materiaal			
Soort	- Buisisolatie		
Type	- GA (Geen asbest aangetroffen)		
Hoeveelheid	- /		
Eural-Code	- / Eural-benaming -		
Analyse			
Sample ID	- E001	Aantal analyses -	1
Analyseverslag	- Referentie analyserapport: 2131633_certificaat_v1		
Analyseresultaat	- Negatief	Type asbest -	/
Toestand materiaal			
Bevestiging	- /		
Beschadiging	- /		
Zichtbaar	- /		
Structuur	- /		
Risicobeoordeling			
Toegankelijkheid	- /		
Bereikbaarheid	- /		
Blootstelling	- /		
Aanbevelingen			
Maatregel	- /		
Urgentie	- /		
Bijkomende maatregelen	- /		
Jaarlijkse visuele controle noodzakelijk	- Nee		
Drie-delige code / / /			
Toestand	- /	Kental	/
Verwijderingstechniek	- /	Kental	/
Type aannemer	- /	Kental	/
Opmerkingen/bijzonderheden			
Samengesteld mengstaal door twee puntstaalname.			

Datum/Date 21 mei 2026
Referentie/Référence 1484026-54
Onderwerp/Objet 6K600448 – Staalnames Blok 9 en staal blok 5 Evere

FICHE MATERIAU E001			
Isolation des tuyaux			
Ne contient pas de l'amiante			
			
Localisation Site Kwartier Koningin Elisabeth Adresse Everestraat 1, 1140 Brussel Bâtiment blok 9 Local 16 Étage Rez-de-chaussée			
Matériau Matériau - Isolation des tuyaux Type - NCA (Ne Contient pas d'Amiante) Quantité - / Code Eural - / Nomination Eural -			
Analyse Sample ID - E001 Nombre d'analyses - 1 Rapport d'analyse - Référence rapport: 2131633_certificaat_v1 Résultat - Négatif Type d'amiante - /			
Condition matériau Attachement - / Dégradation - / Visibilité - / Structure - /			
Analyse de risque Accessibilité loc. - / Accessibilité mat. - / Exposition - /			
Recommandations Mesures - / Urgence - / Mesures supplémentaires - / Inspection annuel visuel nécessaire - Non			
Code / / / Condition - / Technique - / Type d'entrepreneur - /			
Remarques Échantillon mixte composé par deux prélèvement.			

Datum/Date 21 mei 2026
Referentie/Référence 1484026-54
Onderwerp/Objet 6K600448 – Staalnames Blok 9 en staal blok 5 Evere

MATERIAALFICHE E002			
Buisisolatie			
Niet asbesthoudend			
			
Locatie			
Site	Kwartier Koningin Elisabeth		
Adres	Everestraat 1, 1140 Brussel		
Gebouw	blok 9	Lokaal	17A, en lokaal overkant
Verdiep	Gelijkvloers		
Materiaal			
Soort	- Buisisolatie		
Type	- GA (Geen asbest aangetroffen)		
Hoeveelheid	- /		
Eural-Code	- /	Eural-benaming -	
Analyse			
Sample ID	- E002	Aantal analyses - 1	
Analyseverslag	- Referentie analyserapport: 2131633_certificaat_v1		
Analyseresultaat	- Negatief	Type asbest - /	
Toestand materiaal			
Bevestiging	- /		
Beschadiging	- /		
Zichtbaar	- /		
Structuur	- /		
Risicobeoordeling			
Toegankelijkheid	- /		
Bereikbaarheid	- /		
Blootstelling	- /		
Aanbevelingen			
Maatregel	- /		
Urgentie	- /		
Bijkomende maatregelen	- /		
Jaarlijkse visuele controle noodzakelijk	- Nee		
Drie-delige code / / /			
Toestand	- /	Kental	/
Verwijderingstechniek	- /	Kental	/
Type aannemer	- /	Kental	/
Opmerkingen/bijzonderheden			
Samengesteld mengstaal door puntstaalname in 17A en lokaal overkant.			

Datum/Date 21 mei 2026
Referentie/Référence 1484026-54
Onderwerp/Objet 6K600448 – Staalnames Blok 9 en staal blok 5 Evere

FICHE MATERIAU E002			
Isolation des tuyaux			
Ne contient pas de l'amiante			
			
Localisation			
Site	Kwartier Koningin Elisabeth		
Adresse	Everestraat 1, 1140 Brussel		
Bâtiment	blok 9	Local	17A, et local en face
Étage	Rez-de-chaussée		
Matériau			
Matériau	- Isolation des tuyaux		
Type	- NCA (Ne Contient pas d'Amiante)		
Quantité	- /		
Code Eural	- /	Nomination Eural -	
Analyse			
Sample ID	- E002	Nombre d'analyses	- 1
Rapport d'analyse	- Référence rapport: 2131633_certificaat_v1		
Résultat	- Négatif	Type d'amiante	- /
Condition matériau			
Attachement	- /		
Dégradation	- /		
Visibilité	- /		
Structure	- /		
Analyse de risque			
Accessibilité loc.	- /		
Accessibilité mat.	- /		
Exposition	- /		
Recommandations			
Mesures	- /		
Urgence	- /		
Mesures supplémentaires	- /		
Inspection annuel visuel nécessaire	- Non		
Code	/ / /		
Condition	- /	Numéro	/
Technique	- /	Numéro	/
Type d'entrepreneur	- /	Numéro	/
Remarques			
Échantillon mixte composé par prélèvement dans 17A et local en face.			

Datum/Date 21 mei 2026
Referentie/Référence 1484026-54
Onderwerp/Objet 6K600448 – Staalnames Blok 9 en staal blok 5 Evere

MATERIAALFICHE E003			
Buisisolatie			
Niet asbesthoudend			
			
Locatie			
Site	Kwartier Koningin Elisabeth		
Adres	Everestraat 1, 1140 Brussel		
Gebouw	blok 9	Lokaal	0.09
Verdiep	Gelijkvloers		
Materiaal			
Soort	- Buisisolatie		
Type	- GA (Geen asbest aangetroffen)		
Hoeveelheid	- /		
Eural-Code	- / Eural-benaming -		
Analyse			
Sample ID	- E003	Aantal analyses - 1	
Analyseverslag	- Referentie analyserapport: 2131633_certificaat_v1		
Analyseresultaat	- Negatief	Type asbest - /	
Toestand materiaal			
Bevestiging	- /		
Beschadiging	- /		
Zichtbaar	- /		
Structuur	- /		
Risicobeoordeling			
Toegankelijkheid	- /		
Bereikbaarheid	- /		
Blootstelling	- /		
Aanbevelingen			
Maatregel	- /		
Urgentie	- /		
Bijkomende maatregelen	- /		
Jaarlijkse visuele controle noodzakelijk	- Nee		
Drie-delige code / / /			
Toestand	- /	Kental	/
Verwijderingstechniek	- /	Kental	/
Type aannemer	- /	Kental	/
Opmerkingen/bijzonderheden			
Samengesteld mengstaal door twee puntstaalname.			

Datum/Date 21 mei 2026
Referentie/Référence 1484026-54
Onderwerp/Objet 6K600448 – Staalnames Blok 9 en staal blok 5 Evere

FICHE MATERIAU E003			
Isolation des tuyaux			
Ne contient pas de l'amiante			
			
Localisation			
Site	Kwartier Koningin Elisabeth		
Adresse	Everestraat 1, 1140 Brussel		
Bâtiment	blok 9	Local	0.09
Étage	Rez-de-chaussée		
Matériau			
Matériau	- Isolation des tuyaux		
Type	- NCA (Ne Contient pas d'Amiante)		
Quantité	- /		
Code Eural	- / Nomination Eural -		
Analyse			
Sample ID	- E003	Nombre d'analyses	- 1
Rapport d'analyse	- Référence rapport: 2131633_certificaat_v1		
Résultat	- Négatif	Type d'amiante	- /
Condition matériau			
Attachement	- /		
Dégradation	- /		
Visibilité	- /		
Structure	- /		
Analyse de risque			
Accessibilité loc.	- /		
Accessibilité mat.	- /		
Exposition	- /		
Recommandations			
Mesures	- /		
Urgence	- /		
Mesures supplémentaires	- /		
Inspection annuel visuel nécessaire	- Non		
Code			
Condition	- /	Numéro	/
Technique	- /	Numéro	/
Type d'entrepreneur	- /	Numéro	/
Remarques			
Échantillon mixte composé par deux prélèvement.			

Datum/Date 21 mei 2026
Referentie/Référence 1484026-54
Onderwerp/Objet 6K600448 – Staalnames Blok 9 en staal blok 5 Evere

MATERIAALFICHE E004			
Buisisolatie			
Niet asbesthoudend			
			
Locatie	Site Kwartier Koningin Elisabeth Adres Everestraat 1, 1140 Brussel Gebouw blok 9 Lokaal 1.17 Verdiep Niv. +1		
Materiaal	Soort - Buisisolatie Type - GA (Geen asbest aangetroffen) Hoeveelheid - / Eural-Code - / Eural-benaming -		
Analyse	Sample ID - E004 Aantal analyses - 1 Analyseverslag - Referentie analyserapport: 2131633_certificaat_v1 Analyseresultaat - Negatief Type asbest - /		
Toestand materiaal	Bevestiging - / Beschadiging - / Zichtbaar - / Structuur - /		
Risicobeoordeling	Toegankelijkheid - / Bereikbaarheid - / Blootstelling - /		
Aanbevelingen	Maatregel - / Urgentie - / Bijkomende maatregelen - / Jaarlijkse visuele controle noodzakelijk - Nee		
Drie-delige code	<u> </u> <u> </u> <u> </u> Kental / Toestand - / Kental / Verwijderingstechniek - / Kental / Type aannemer - / Kental /		
Opmerkingen/bijzonderheden	Samengesteld mengstaal door twee puntstaalname.		

Datum/Date 21 mei 2026
Referentie/Référence 1484026-54
Onderwerp/Objet 6K600448 – Staalnames Blok 9 en staal blok 5 Evere

FICHE MATERIAU E004			
Isolation des tuyaux			
Ne contient pas de l'amiante			
			
Localisation			
Site	Kwartier Koningin Elisabeth		
Adresse	Everestraat 1, 1140 Brussel		
Bâtiment	blok 9	Local	1.17
Étage	Niv. +1		
Matériau			
Matériau	- Isolation des tuyaux		
Type	- NCA (Ne Contient pas d'Amiante)		
Quantité	- /		
Code Eural	- /	Nomination Eural -	
Analyse			
Sample ID	- E004	Nombre d'analyses	- 1
Rapport d'analyse	- Référence rapport: 2131633_certificaat_v1		
Résultat	- Négatif	Type d'amiante	- /
Condition matériau			
Attachement	- /		
Dégradation	- /		
Visibilité	- /		
Structure	- /		
Analyse de risque			
Accessibilité loc.	- /		
Accessibilité mat.	- /		
Exposition	- /		
Recommandations			
Mesures	- /		
Urgence	- /		
Mesures supplémentaires	- /		
Inspection annuel visuel nécessaire	- Non		
Code	/ / /		
Condition	- /	Numéro	/
Technique	- /	Numéro	/
Type d'entrepreneur	- /	Numéro	/
Remarques			
Échantillon mixte composé par deux prélèvement.			


Datum/Date 21 mei 2026
Referentie/Référence 1484026-54
Onderwerp/Objet 6K600448 – Staalnames Blok 9 en staal blok 5 Evere

MATERIAALFICHE E005			
Buisisolatie			
Niet asbesthoudend			
			
Locatie			
Site	Kwartier Koningin Elisabeth		
Adres	Everestraat 1, 1140 Brussel		
Gebouw	blok 9	Lokaal	5B, 1.6B, 1.8C
Verdiep	Niv. +1		
Materiaal			
Soort	- Buisisolatie		
Type	- GA (Geen asbest aangetroffen)		
Hoeveelheid	- /		
Eural-Code	- / Eural-benaming -		
Analyse			
Sample ID	- E005	Aantal analyses	- 1
Analyseverslag	- Referentie analyserapport: 2131633_certificaat_v1		
Analyseresultaat	- Negatief	Type asbest	- /
Toestand materiaal			
Bevestiging	- /		
Beschadiging	- /		
Zichtbaar	- /		
Structuur	- /		
Risicobeoordeling			
Toegankelijkheid	- /		
Bereikbaarheid	- /		
Blootstelling	- /		
Aanbevelingen			
Maatregel	- /		
Urgentie	- /		
Bijkomende maatregelen	- /		
Jaarlijkse visuele controle noodzakelijk	- Nee		
Drie-delige code / / /			
Toestand	- /	Kental	/
Verwijderingstechniek	- /	Kental	/
Type aannemer	- /	Kental	/
Opmerkingen/bijzonderheden Samengesteld mengstaal door puntstaalname in 5B & 1.8C. Extrapolatie voor lokaal 1.6B			


Datum/Date 21 mei 2026
Referentie/Référence 1484026-54
Onderwerp/Objet 6K600448 – Staalnames Blok 9 en staal blok 5 Evere

FICHE MATERIAU E005			
Isolation des tuyaux			
Ne contient pas de l'amiante			
			
Localisation			
Site	Kwartier Koningin Elisabeth		
Adresse	Everestraat 1, 1140 Brussel		
Bâtiment	blok 9	Local	5B, 1.6B, 1.8C
Étage	Niv. +1		
Matériau			
Matériau	- Isolation des tuyaux		
Type	- NCA (Ne Contient pas d'Amiante)		
Quantité	- /		
Code Eural	- / Nomination Eural -		
Analyse			
Sample ID	- E005	Nombre d'analyses -	1
Rapport d'analyse	- Référence rapport: 2131633_certificaat_v1		
Résultat	- Négatif	Type d'amiante -	/
Condition matériau			
Attachement	- /		
Dégradation	- /		
Visibilité	- /		
Structure	- /		
Analyse de risque			
Accessibilité loc.	- /		
Accessibilité mat.	- /		
Exposition	- /		
Recommandations			
Mesures	- /		
Urgence	- /		
Mesures supplémentaires -	/		
Inspection annuel visuel nécessaire -	Non		
Code	/ / /		
Condition	- /	Numéro	/
Technique	- /	Numéro	/
Type d'entrepreneur	- /	Numéro	/
Remarques			
Échantillon mixte composé par prélèvement dans les parties 5B et 1.8C. Extrapolation pour la partie 1.6B			

Datum/Date 21 mei 2026
Referentie/Référence 1484026-54
Onderwerp/Objet 6K600448 – Staalnames Blok 9 en staal blok 5 Evere

MATERIAALFICHE E006			
Vloerzeil			
Niet asbesthoudend			
			
Locatie			
Site	Kwartier Koningin Elisabeth		
Adres	Everestraat 1, 1140 Brussel		
Gebouw	blok 5	Lokaal	C-215, C-216
Verdiep	Niv. +2		
Materiaal			
Soort	- Vloerzeil		
Type	- GA (Geen asbest aangetroffen)		
Hoeveelheid	- /		
Eural-Code	- / Eural-benaming -		
Analyse			
Sample ID	- E006	Aantal analyses - 1	
Analyseverslag	- Referentie analyserapport: 2131633_certificaat_v1		
Analyseresultaat	- Negatief	Type asbest - /	
Toestand materiaal			
Bevestiging	- /		
Beschadiging	- /		
Zichtbaar	- /		
Structuur	- /		
Risicobeoordeling			
Toegankelijkheid	- /		
Bereikbaarheid	- /		
Blootstelling	- /		
Aanbevelingen			
Maatregel	- /		
Urgentie	- /		
Bijkomende maatregelen	- /		
Jaarlijkse visuele controle noodzakelijk	- Nee		
Drie-delige code / / /			
Toestand	- /	Kental	/
Verwijderingstechniek	- /	Kental	/
Type aannemer	- /	Kental	/
Opmerkingen/bijzonderheden /			

Datum/Date 21 mei 2026
Referentie/Référence 1484026-54
Onderwerp/Objet 6K600448 – Staalnames Blok 9 en staal blok 5 Evere

FICHE MATERIAU E006			
Vinyle de sol			
Ne contient pas de l'amiante			
			
Localisation Site Kwartier Koningin Elisabeth Adresse Everestraat 1, 1140 Brussel Bâtiment blok 5 Local C-215, C-216 Étage Niv. +2			
Matériau Matériau - Vinyle de sol Type - NCA (Ne Contient pas d'Amiante) Quantité - / Code Eural - / Nomination Eural -			
Analyse Sample ID - E006 Nombre d'analyses - 1 Rapport d'analyse - Référence rapport: 2131633_certificaat_v1 Résultat - Négatif Type d'amiante - /			
Condition matériau Attachement - / Dégradation - / Visibilité - / Structure - /			
Analyse de risque Accessibilité loc. - / Accessibilité mat. - / Exposition - /			
Recommandations Mesures - / Urgence - / Mesures supplémentaires - / Inspection annuel visuel nécessaire - Non			
Code / / / Condition - / Technique - / Type d'entrepreneur - /			
Remarques /			

Datum/Date 21 mei 2026
Referentie/Référence 1484026-54
Onderwerp/Objet 6K600448 – Staalnames Blok 9 en staal blok 5 Evere

ANALYSECERTIFICAAT

Opdrachtgever : Taww NV (for DOW Zwijndrecht)
Contact : Stefan Kempeneers
Adres : Remylaan (bus 3) 4C, BE-3018 LEUVEN, BELGIE

Projectgegevens
Projectcode : 2131633
Uw project omschrijving : 1484026-54 - Kwartier Koningin Elisabeth (blok 9 en 5)
Validatieref. : 2131633_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : TUUD-ZWPH-UJAG-MVWO

Ontvangstdatum : 19-05-2026
Rapportagedatum : 21-05-2026
Aantal monsters : 6
Aantal pagina's : 2

Analysemethode: kwalitatief asbestonderzoek in materiaalmonsters m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie conform NEN 5896

monstercode	omschrijving	chrysotiel	amosiet	crocidoliet	anthophylliet	tremoliet	actinoliet
9405703	E001 - Buisisolatie (blok 9)(lokaal 16)	-	-	-	-	-	-
9405704	E002 - Buisisolatie (blok 9)(lokaal 17A en overkant)	-	-	-	-	-	-
9405705	E003 - Buisisolatie (blok 9)(lokaal 0.09)	-	-	-	-	-	-
9405706	E004 - Buisisolatie (blok 9)(lokaal 1.17)	-	-	-	-	-	-
9405707	E005 - Buisisolatie (blok 9)(lokaal 5B, 1.6B, 1.8C)	-	-	-	-	-	-
9405708	E006 - Vloerzeil (blok 5)(lokaal C-215, C-216)	-	-	-	-	-	-

Analysemethode
Het monstermateriaal is onderzocht conform NEN 5896. De methode berust op stereo-lichtmicroscopie in combinatie met polarisatiemicroscopie.

Resultaten zijn bekomen in de hoedanigheid van erkend laboratorium door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Legenda
pos : asbest aangetroffen
- : geen asbest aangetroffen

INFORMATIEF

monstercode	omschrijving	schatting in gewichtsprocenten (massa%)						geschatte gebondenheid
		chrysotiel	amosiet	crocidoliet	anthophylliet	tremoliet	actinoliet	
9405703	E001 - Buisisolatie (blok 9)(lokaal 16)	-	-	-	-	-	-	n.v.t.
9405704	E002 - Buisisolatie (blok 9)(lokaal 17A en overkant)	-	-	-	-	-	-	n.v.t.
9405705	E003 - Buisisolatie (blok 9)(lokaal	-	-	-	-	-	-	n.v.t.

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analysecertificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V.
H.J.E. Wenckebachweg 120
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht
Nederland

T +31-(0)20-597 66 80
CSOmegam@etbnl.eurofins.com
www.eurofins.nl

IBAN NL 16 BNPA 0227667980
BIC BNPANL2A
BTW nr. NL8139.67.132.B01
KvK nr. 34215654

Datum/Date 21 mei 2026
Referentie/Référence 1484026-54
Onderwerp/Objet 6K600448 – Staalnames Blok 9 en staal blok 5 Evere

ANALYSECERTIFICAAT

monstercode	omschrijving	schatting in gewichtsprocenten (massa%)						geschatte gebondenheid
		chrysotiel	amosiet	crocidoliet	anthrophylliet	tremoliet	actinoliet	
	0.09)							
9405706	E004 - Buisisolatie (blok 9)(lokaal 1.17)	-	-	-	-	-	-	n.v.t.
9405707	E005 - Buisisolatie (blok 9)(lokaal 5B, 1.6B, 1.8C)	-	-	-	-	-	-	n.v.t.
9405708	E006 - Vloerzeil (blok 5)(lokaal C-215, C-216)	-	-	-	-	-	-	n.v.t.

Opmerking

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever: Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monstertdiepte, Potnr (Barcode), Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op de geldigheid van de resultaten.

Namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie


Disclaimer

Eurofins Omegam heeft het (asbest) vezelonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens de norm(en) zoals vermeld in het analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het (asbest) vezelonderzoek geldt dat Eurofins Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten nemen aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens de monsterneming.

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analysecertificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V.
 H.J.E. Wenckebachweg 120
 NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht
 Nederland

T +31-(0)20-597 66 80
 CSOmegam@etbnl.eurofins.com
 www.eurofins.nl

IBAN NL 16 BNPA 0227667980
 BIC BNPANL2A
 BTW nr. NL8139.67.132.B01
 KvK nr. 34215654